

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO
25525
 FECHA
26 3 26

LX000827

CLIENTE

LIMO

ORIGEN

CUATIMALAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

22 68
966DG292XN000226

NUMERO DE MOTOR

MARCA

YAMAHA

MODELO

TIPO

XT225G

COLOR

azul/plateado

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	X		LLANTA DE REFACCION	X		LLAVES ENCENDIDO	X	
BOCINAS	X		RIN DE REFACCION	X		LLAVES COMBUSTIBLE	X	
ANTENA	X		TAPONES DE RUEDAS	X		MANUALES	X	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	X		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	X		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	X		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	X	^	REFLEJANTE	X		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	X	^	HERRAMIENTA	X				
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	X		ACUMULADOR	X		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	X		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	X		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	/		BAYONETA	/		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	X		OTROS	/		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

<p>ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN</p> <p>NOMBRE _____</p> <p>FIRMA <i>[Signature]</i></p> <p>FECHA 26-3-26 HORA _____</p>	<p>RECIBO DE UNIDAD OPERADOR</p> <p>NOMBRE <i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA <i>[Signature]</i></p> <p>FECHA 26-03-26 HORA _____</p>	<p>ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE</p> <p>NOMBRE _____</p> <p>FIRMA _____</p> <p>FECHA _____ HORA _____</p>
---	--	--

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

LU400877

LU40 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 93627				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
PROYECTO DOCTOR		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller GCR: Calle Veracruz # 14, Santa Maria Chiconcuac, Edo. de Mex. Cp 56720, EDUARDO CHAVEZ, 7751242172

SERIE: MX61NG292XN0002268	MARCA: YAMAHA	SUBMARCA: XTZ250	MODELO: 2022
---------------------------	---------------	------------------	--------------

PLACAS: 28487	EDO EMPLACAMIENTO: ED AX	PLACAS VIGENTES: SI NO
---------------	--------------------------	------------------------

ODOMETRO: INICIAL FINAL	COLOR: <i>Patilla</i>	FECHA DE ENTREGA: 26-03-2026
-------------------------	-----------------------	------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO			
PARABRISAS		/	VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		X			
FAROS	/		ASIENOS	/		C. PASA CORRIENTE		X			
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS		X			
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES		X			
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR		X			
EMBLEMAS	/		RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO			
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA	/		ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS	/		ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()			CHECK ENGINE					
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO		X	PERMISO			ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO			AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA					
						0	00		EX		

TRANSMISIÓN: A M	TRACCIÓN:	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS
-------------------------	-----------	-----------------------------------




OBSERVACIONES:
La unidad se va en grupo


<i>Eme Cue</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>Ricardo D. Nodda</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	
26-03-26 FECHA	26-03-2026 FECHA	




SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE