

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0558
AOTU 00572

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Renault</u>	TIPO: <u>Logan</u>
VIN: <u>9FB45R4D4RM706927</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B7608 4868</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>31-07-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHE		X	
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
QUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
COJERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP		X	
MANIJAS		X	
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Cofre Cerrado
Por Colision
Motor no visible

ELABORA Marie Hernandez NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Yael Santos NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Marie Hernandez NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: 576004860	Número de póliza: BS6CSB ORIG	Inciso / Certificado: 01	Placas: S/P
Marca: Renault	Submarca: Logan	Tipos: Sedan	Modelo: 2024
Color: Blanco			
Nombre del ajustador: MAUN	Claves: X763	Fotos: X763	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 05% Del
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Marie Dela Luz Avila Garcia	Celular: 5574217242	Correo electrónico: claud.mauhit.carrillo@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Diagrama de un vehículo con anotaciones de inspección de daños:

- Salpicadero derecha / tolva
- Botas de freno
- Cotas
- Parrilla / radiador
- Pedales
- Mecánica por colisión
- Faro de neblina izquierda / bisel
- Filo puerta delantera izquierda
- Lado derecho
- Faro delantero izquierdo
- Daños mecánicos interiores de vehículo / bastidores
- Faro de neblina derecho
- Frontal
- Faro delantero ALB
- Faro izquierdo
- Salpicadero izquierdo / tolva

Daños mecánicos, interiores de vehículo, pasajeros. *daños mecánicos* *interiores de vehículo* *pasajeros*

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (testigo) del asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes






Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Trasera izquierda

	Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1 Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2 Deducible	Fecha de expedición: 30-06-2026 Lugar de expedición: Iztapalapa CDMX Firma del alustador: <i>[Firma]</i>
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de haber sido contratado al Centro nacional de atención a clientes		

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	Oliva N°19, Col. Benito Juárez, 54913 Benavente

Se el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación y/o entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo, del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BEVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BEVA México y, de acuerdo a los datos manejados en el presente documento, autoriza desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un		El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BEVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BEVA México. (Opción solo para asegurados)	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado		Asignación de taller Nombre y firma del interesado	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de **lunes a viernes** de 08:30 a 18:30 horas.

