

MARCA: Renault TIPO: Logan  
VIN: 9FB462JS9JM5773B PLACA: 51P

SINIESTRO: B64371361  
OPERADOR: Miguel Rosas  
FECHA: 20-05-26  
COLOR: GRIS AÑO: 2018

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Juan Daniel ENTREGA: [Signature] RECIBE: Juan  
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CCAO): HUB 1012110  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

101800145

MARCA: <u>Renault</u>	TIPO: <u>10900</u>
VIN: <u>RF846L3593151333</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>86451165</u>	ASEGURADORA: <u>B/3004</u>
FECHA: <u>20-11-2018</u>	AÑO: <u>2018</u>
COLOR: <u>GRIS</u>	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X	X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSO			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCO			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X	X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Adm. A Guzman</i>	<i>Eduardo Mendez</i>	<i>Adm. A Guzman</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

**ORIGINAL**

Seguros

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auto

00-36

27-04-2026

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Feroes de la Reforma Número 500, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibimos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar cumplimiento a los productos y servicios que solicitas o consultas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en [bbva.com.mx](http://bbva.com.mx) o al teléfono 01800 00 36 36.

La presente información se formula de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrada con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Modelo de VIN: <b>B89371361</b>	Placa: <b>1000000000</b>	Marca / certificado: <b>1</b>	Número de serie: <b>1111111111</b>
Marca: <b>Renault</b>	Submarca: <b>logan</b>	Tipo / categoría: <b>1</b>	Color: <b>gris</b>
Lugar: <b>Logan</b>	Fecha: <b>10/01/2018</b>	Picaje: <b>1111111111</b>	Mileaje: <b>2018</b>
Atención a: <input type="checkbox"/> Assegurado <input type="checkbox"/> Asociado no	Nombre del interesado: <b>Logan</b>	Cantidad de placas: <b>(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)</b>	Microchip: <b>165364</b>
		Cédula: <b>1</b>	Gasolina: <b>10</b>
			Correa eléctrica: <b>1</b>

**NICE-729-A**

**Inventario**

**Inventario**

No.	Descripción	SI	No
1	Parabrisas	SI	SI
2	Brasos de limpiadores	SI	SI
3	Plumas limpiadoras	SI	SI
4	Corte ca. <b>perforado</b>	SI	SI
5	Cuartos de luz	SI	SI
6	Faro principal (luz diurna)	SI	SI
7	Focos, Xenón, Led	SI	SI
8	Faro de niebla (derecho)	SI	SI
9	Parilla	SI	SI
10	Emblemas	SI	SI
11	Facia <b>caída</b>	SI	SI
12	Molduras	SI	SI
13	Repilgas de facia	SI	SI
14	Porta placa	SI	SI
15	Spoiler	SI	SI

**Trasero**

16	Medallón	SI	SI
17	Limpiadores	SI	SI
18	Lamina stop	SI	SI
19	Tapa cajueta / quita puerta <b>blanca</b>	SI	SI
20	Enlucido exterior	SI	SI
21	Calentador (4) <b>caída</b>	SI	SI
22	Relleantes	SI	SI
23	Defensas <b>caída</b>	SI	SI
24	Molduras	SI	SI
25	Porta placa	SI	SI
26	Canamra de reversa	SI	SI
27	Spoiler	SI	SI
28	Escape	SI	SI

**Ado. izquierdo**

29	Sajoncedera <b>caída</b>	SI	SI
30	Cuanto luz lateral	SI	SI
31	Espejo lateral <b>caída</b>	SI	SI
32	Cristal aleta	SI	SI
33	Puerta delantera <b>caída</b>	SI	SI
34	Cristal puerta delantera	SI	SI
35	Manija de puerta delantera <b>caída</b>	SI	SI
36	Puerta trasera <b>caída</b>	SI	SI
37	Cristal puerta trasera	SI	SI
38	Manija de puerta trasera <b>caída</b>	SI	SI
39	Cristal costado	SI	SI
40	Estribo <b>caída</b>	SI	SI
41	Molduras	SI	SI

**Ado. izquierdo**

42	Sajoncedera <b>caída</b>	SI	SI
43	Cuanto luz lateral	SI	SI
44	Espejo lateral <b>caída</b>	SI	SI
45	Cristal aleta	SI	SI
46	Puerta delantera <b>caída</b>	SI	SI
47	Cristal puerta delantera	SI	SI
48	Manija de puerta delantera <b>caída</b>	SI	SI
49	Puerta trasera <b>caída</b>	SI	SI
50	Cristal puerta trasera	SI	SI
51	Manija de puerta trasera <b>caída</b>	SI	SI
52	Cristal costado	SI	SI
53	Estribo <b>caída</b>	SI	SI
54	Molduras	SI	SI

**Cajueta**

55	Alfombra cartón cajueta	SI	SI
56	Birto de seguridad	SI	SI
57	Cables pasa corriente	SI	SI
58	Extintor	SI	SI
59	Gaño	SI	SI
60	Gaño hidráulico	SI	SI
61	Llave de rueda	SI	SI
62	Senales de carretera	SI	SI
63	Tapete cultura llanta	SI	SI
64	Tapa sombrerera	SI	SI

No.	Descripción	SI	No
65	Cielo de todo	SI	SI
66	Luz interior	SI	SI
67	Espejo retrovisor	SI	SI
68	Vieiras <b>caída</b>	SI	SI
69	Tablero	SI	SI
70	Switch de encendido (Start / Stop engine)	SI	SI
71	Bolones de estero	SI	SI
72	Control aire acondicionado	SI	SI
73	Control calefacción	SI	SI
74	Control eléctrico	SI	SI
75	Guantero <b>caída</b>	SI	SI
76	Corroza	SI	SI
77	Porta vasos	SI	SI
78	Encendedor	SI	SI
79	Cenicero	SI	SI
80	Palanca de velocidades	SI	SI
81	Palanca palanca	SI	SI
82	Bolones puerta	SI	SI
83	Asiento delantero (seguridad)	SI	SI
84	Coderas	SI	SI
85	Manijas de puertas (2)	SI	SI
86	Bocinas radio	SI	SI
87	Cinturones de seguridad	SI	SI
88	Banca de asiento trasero	SI	SI
89	Respaldo de asiento trasero	SI	SI
90	Cabezas (1) (2) (3) (4)	SI	SI
91	Alfombra	SI	SI
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	SI	SI

**Motor**

93	Alternador	SI	SI
94	Amortiguador delantero (quiebro) (derecho)	SI	SI
95	Amortiguador trasero (quiebro) (derecho)	SI	SI
96	Barridas de motor	SI	SI
97	Bayoneta acilie direccion	SI	SI
98	Bayoneta acilie motor	SI	SI
99	Bayoneta acilie transmisión	SI	SI
100	Bomba	SI	SI
101	Bocina de claxon	SI	SI
102	Bomba de agua	SI	SI
103	Bomba direccion hidráulica	SI	SI
104	Bosler de frenos	SI	SI
105	Cables bujías	SI	SI
106	Compresor aire acondicionado	SI	SI
107	Deposito de chispas	SI	SI
108	Distribuidor	SI	SI
109	Filtro gasolina	SI	SI
110	Marcha	SI	SI
111	Motor limpiadores	SI	SI
112	Motor ventilador	SI	SI
113	Porta filtro de aire	SI	SI
114	Radador	SI	SI
115	Sistema de inyección	SI	SI
116	Transmisión (300) (AUT)	SI	SI
117	Tapón acilie motor	SI	SI
118	Tapón radiador	SI	SI
119	Tapón deposito liquido de frenos	SI	SI

No.	Descripción	SI	No
120	Canastilla	SI	SI
121	Alarma	SI	SI
122	Tapón de gasolina	SI	SI
123	Herramientas	SI	SI
124	Sensor de reversa	SI	SI
125	Quemacocos	SI	SI
126	Toldo <b>caída</b>	SI	SI
127	Gancho de arrastre	SI	SI
128	Tapón paracho de arrastre	SI	SI
129	Calculomana de verificación	SI	SI
130	Tapón birlo	SI	SI
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	SI	SI

**Otros**

Computadora	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Bateria	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
¿ES visible?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	¿ES visible?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
Observaciones:		Marca:	<b>Clarion</b>
Claves		Tipo de llaves	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Llave de encendido	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Auto estero	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
¿Funciona?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	¿Funciona?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
Cantidad:	<b>1</b>	Estero	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
Marca:	<b>Clarion</b>	¿Funciona?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No
		Marca:	<b>Clarion</b>

**Adicionales**

Parantia GPS	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Parantia TV	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No		

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD Cooyper GRS II 195/65 R14 (3.4.1.2-19)		Vida	
DD: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>		DD: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>	
TD: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>		TD: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>	
DI: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>		DI: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>	
TI: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>		TI: <b>MIRAGE 185/65 R15</b>	
R: <b>LA RAE</b>		R: <b>LA RAE</b>	
¿Funda o cubierta?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	DI: Delantera izquierda	R: Derecha
DD: Delantera derecha		TI: Traseira izquierda	
TD: Traseira derecha			

**Rines**

Marca: <b>Apuraca</b>		Volante	
Original	<input checked="" type="checkbox"/> Especial	Original	<input checked="" type="checkbox"/> Especial
Alpaca			
No. (1) (2) (3) (4)			
No. (1) (2) (3) (4)			

Observaciones  
**Se manija de encendido  
caída y se cae la llanta  
de la izquierda y se cae la llanta  
de la derecha.**

**Objetos personales**

Objetos personales	<b>N/D</b>
--------------------	------------

**Adaptaciones equipo especial**

Adaptaciones equipo especial	<b>N/D</b>
------------------------------	------------

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Obligamos al consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten sus datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extraneo. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gaño, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

1 llave control y llave metalica

2 placas

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvamex

00836  
27-04-2026

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Estrellas

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número del siniestro	2025-1361	Número de póliza	8376900072	Inciso / Certificado:	81	Placa	NCE129A
Marca:	Peugeot	Submarca:	logan	Tipo:	logan	Modelo:	2018
Nombre del ajustador:	Abraham	Clase:	2018	Fotos:	X746	Aplica deducible:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Agencia a:	<input type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado:	Diego Pineda Ruiz	Cellular:	5534921805	Correo electrónico:	aviloparedes@bbvamex.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza armba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores. Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:



<p><b>Datos depósito deducible</b></p> <p>Banco: BBVA</p> <p>Cuenta / Convenio: 617482</p> <p>Referencia 1: Escríba el número de siniestro sin la letra B</p> <p>Referencia 2: Deducible</p>	<p><b>Fecha de expedición:</b> 26/04/26</p> <p><b>Lugar de expedición:</b> Ixtapalapa Mexico</p>
<p><b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeta a políticas vigentes)</b></p> <p>Nombre del taller: CUI</p> <p>Número de pase:</p>	<p><b>Firma del ajustador</b></p> <p>Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):</p>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p><b>Indemnización de daños</b></p> <p>Nombre y firma del interesado</p>	<p><b>Asignación de taller</b></p> <p>Nombre y firma del interesado</p>
<p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento, en el taller que en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto inmediato.</p>	<p>El ejercicio propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización autorizo expresamente la reparación del mismo con los datos consignados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</p>

**?Dudas comentarios, aclaraciones o quejas?**

atencionaciones.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo: coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300

Afectados: 800 83 62 003

Atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 horas

57 Amarillo

Inventario de vehículo dañado auto

00236

27-04-2026

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarla, operar y dar seguimiento a tus probabilidades y servicios que solicites o creas que son relevantes. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con la establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Comercio de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de Inventario: **00236** / Tipo / Oficina / Ingreso / Fecha: **01/04/2019** / Hora: **12:00**  
 Marca: **BMW** / Submarca: **BMW** / Modelo: **BMW** / Año: **2019**  
 Lugar: **Tapachula** / Nombre del interesado: **DR. DR. DR. MESTIZO** / Cédula de Papeles: **0978467559JMS7313**  
 Atendidos:  Asgurado  Afectado no

**No. Inventario** **SI** **No** **No. Inventario** **SI** **No** **No. Inventario** **SI** **No**

**Delantero**

1	Parabrisas	
2	Brazos de impalpadores	
3	Plumas impalpadores	
4	Cofre	
5	Cuartos de luz	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9	Parilla	
10	Emblemas	
11	Faros	
12	Medidas	
13	Rejillas de fascia	
14	Porta placa	
15	Spoiler	

**Trasero**

16	Medallon	
17	Limpadores	
18	Lámpara stop	
19	Tapa cajuela / quita puerta	
20	Emblema cajuela	
21	Cajaleros <b>(4)</b>	
22	Calaveras <b>(4)</b>	
23	Deferas	
24	Molduras	
25	Porta placa	
26	Camara de reversa	
27	Spoiler	
28	Escape	

**Lado derecho**

29	Salpicadera	
30	Cuarto luz lateral	
31	Espejo lateral	
32	Cristal alata	
33	Puerta delantera	
34	Cristal puerta delantera	
35	Manija de puerta delantera	
36	Puerta trasera	
37	Cristal puerta trasera	
38	Manija de puerta trasera	
39	Cristal costado	
40	Estrido	
41	Molduras	

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera	
43	Cuarto luz lateral	
44	Espejo lateral	
45	Cristal alata	
46	Puerta delantera	
47	Cristal puerta delantera	
48	Manija de puerta delantera	
49	Puerta trasera	
50	Cristal puerta trasera	
51	Manija de puerta trasera	
52	Cristal costado	
53	Estrido	
54	Molduras	

**Cajuela**

55	Alfombra carton cajuela	
56	Birto de seguridad	
57	Cables pasa corriente	
58	Extintor	
59	Gato	
60	Gato hidráulico	
61	Llave de rueda	
62	Señales de carretera	
63	Tapete cubre llanta	
64	Tapá sombrerera	

**Interior**

65	Cielo de toldo	
66	Luz interior	
67	Espejo retrovisor	
68	Vieras	
69	Tablero	
70	Switch de encendido (Start / Stop engine)	
71	Botones de estereo	
72	Control aire acondicionado	
73	Control calefacción	
74	Control eléctrico	
75	Gantera	
76	Consola	
77	Porta vasos	
78	Encendedor	
79	Cenicero	
80	Palanca de velocidades	
81	Perilla palanca	
82	Botones puerta	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84	Corderas	
85	Manijas de puertas <b>(2)</b>	
86	Bocinas radio	
87	Cinturones de seguridad	
88	Barra de asiento trasero	
89	Respaldo de asiento trasero	
90	Cabezeras <b>(1)</b> <b>(2)</b> <b>(3)</b> <b>(4)</b> <b>(5)</b>	
91	Alfombra	
92	Tapetes <b>(1)</b> <b>(2)</b> <b>(3)</b> <b>(4)</b>	

**Motor**

93	Alternador	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96	Bandas de motor	
97	Bayoneta aceite direccion	
98	Bayoneta aceite motor	
99	Bayoneta aceite transmision	
100	Bobina	
101	Bocina de claxon	
102	Bomba direccion hidraulica	
103	Bomba direccion hidraulica	
104	Boster de frenos	
105	Cables bujias	
106	Compresor aire acondicionado	
107	Deposito de chisgueteros	
108	Distribuidor	
109	Filtro gasolina	
110	Marcha	
111	Motor limpiadores	
112	Motor ventilador	
113	Porta filtro de aire	
114	Radiador	
115	Sistema de inyeccion	
116	Transmision (STD) (AUT)	
117	Tapon aceite motor	
118	Tapon radiador	
119	Tapon deposito liquido de frenos	

**General**

120	Canastilla	
121	Alarma	
122	Tapon de gasolina	
123	Herramientas	
124	Sensor de reversa	
125	Quemacocos	
126	Toldo	
127	Gancho de arrastre	
128	Tapon gancho de arrastre	
129	Calcomania de verificación	
130	Tapon birlo	
131	Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda <b>(1)</b> <b>(2)</b> <b>(3)</b> <b>(4)</b>	

**Otros**

Computadora:  ¿Es visible?   No  ¿Es visible?   No  Observaciones:

Claves: Llave de encendido   No  ¿Funciona?   No  Cantidad:  Normal  Código de encendido  Tarjeta

Auto estereo:  Sí  No  Estereo  Sí  No  ¿Funciona?  Sí  No  Marca:

Tarjeta de circulación:  Sí  No

**Adicionales**

Pantalla GPS:  Sí  No  Pantalla TV:  Sí  No

Tarjeta GPS SD:  Sí  No  Marca:

TAG:  Sí  No

**Llantas**

Ejemplo: Lantap DO Goodyear CPA 11.155/55R14 (3) 1/2 V1/4

DD: **MINIC 1.85/165R15** **1/2**

TD: **MINIC 1.85/165R15** **1/2**

DI: **MINIC 1.85/165R15** **1/2**

TI: **MINIC 1.85/165R15** **1/2**

R:

¿Funda o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha  DI: Delantera izquierda  TD: Trasera derecha  TI: Trasera izquierda  R: Relación

**Rines**

Marca:  Original  Especial

Alcación:  Acero

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:  Original  Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Se solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar robos; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del interesado