Monterrey

L5-C1B

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0216

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 2891

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Renault TIPO: SANDERO
VIN: 9FB561JT6HM520276 PLACA: SVB-329-B
SINIESTRO: B78730560 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 30/10/26 COLOR: AZUL AÑO: 2017

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| ALTERNADOR | ✓ | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| BOMBA AGUA | ✓ | | |
| BANDAS MOTOR | ✓ | | |
| SISTEMA FRENOS | ✓ | | |
| CABLES BUJIAS | ✓ | | |
| BOBINA | ✓ | | |
| AIRE ACONDICIONADO | ✓ | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | ✓ | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | ✓ | | |
| DISTRIBUIDOR | ✓ | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | ✓ | | |
| GENERADOR | ✓ | | |
| MARCHA | ✓ | | |
| MONOBLOCK | ✓ | | |
| VENTILADOR | ✓ | | |
| RADIADOR | ✓ | | |
| RADIADOR DE A/C | ✓ | | |
| TANQUE DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE ACEITE | ✓ | | |
| TAPON RADIADOR | ✓ | | |
| TURBO CARGADOR | ✓ | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO | |
|---|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | ✓ | | | |
| ASIENTOS TRASEROS | ✓ | | | |
| BOCINAS | ✓ | | | |
| BOLSA DE AIRE | ✓ | | | |
| CABECERAS | ✓ | | | |
| CENICEROS | ✓ | | | |
| GUANTERA | ✓ | | | |
| CINT. SEGURIDAD | ✓ | | | |
| CLAXON | ✓ | | | |
| CODERAS | ✓ | | | |
| CONSOLA | ✓ | | ✓ | Daño |
| CONTROL A/C | ✓ | | ✓ | Daño |
| DEFROSTER | ✓ | | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | ✓ | | NC |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | ✓ | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | ✓ | | ✓ | Daño |
| LUZ INTERIOR | ✓ | | | |
| LUZ STOP | ✓ | | | |
| MANIJAS | ✓ | | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | | | |
| RELOJ | | ✓ | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | ✓ | | | |
| TABLERO | ✓ | | | |
| TAPETES | ✓ | | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | ✓ | | | |
| VESTIDURAS | | | ✓ | |
| VOLANTE | ✓ | | | |
| VISERAS | ✓ | | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | ✓ | |
| COFRE | ✓ | | |
| CUARTOS DE LUZ | ✓ | | |
| DEFENSA DELANTERA | | ✓ | |
| FAROS | ✓ | | |
| BALASTRE | | ✓ | |
| BULBOS | ✓ | | |
| FAROS DE NIEBLA | | ✓ | |
| PARABRISAS | | ✓ | |
| PARRILLA | ✓ | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | | ✓ | |
| PORTAPLACA | | ✓ | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | ✓ | | |
| BULBOS | ✓ | | |
| CAJUELA | ✓ | | |
| DEFENSA TRASERA | | ✓ | |
| LIMPIADOR | ✓ | | |
| MEDALLON | ✓ | | |
| PORTAPLACA | ✓ | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | ✓ | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | ✓ |
| CABLES PASACORRIENTES | | ✓ | |
| TAPA CAJHUELA | ✓ | | |
| HERRAMIENTA | | ✓ | |
| GATO | | ✓ | |
| LLAVE DE RUEDA | | ✓ | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | ✓ | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | ✓ | |
| SPOILERS | | ✓ | |
| FUSIBLES | | | ✓ |
| PLACAS | ✓ | | |
| RINES | ✓ | | |
| ALARMA | | ✓ | |
| EXTINGUIDOR | | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | | |
| PLACA VIN | | | |
| KILOMETRAJE | | ✓ | |
| CANASTILLA | | ✓ | |
| ADAPTACION | | ✓ | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | ✓ | |
| COSTADOS | | | ✓ |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | ✓ | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | | | ✓ |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | | - | ✓ |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | ✓ | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | ✓ | | |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | ✓ | | |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | ✓ | | |
| COMPUTADORA MOTOR | ✓ | | |
| ESTEREO | ✓ | | |
| LLANTA DE REFACCION | ✓ | | |
| BOMBA GASOLINA | ✓ | | |
| LLAVES | ✓ | | |
| CATALIZADOR | | | |

Cambios y faltas



**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

***INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS***

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

# BBVA SEGUROS

## Vale Informativo — Autorización de Retiro de Unidad por Pérdida Total

Fecha: 28 de octubre de 2026

### DATOS DEL SINIESTRO

| | |
|---|---|
| **Siniestro** | B78730560 |
| **Concepto** | Pérdida Total — Traslado a Lote de Pérdidas Totales |
| **Vehículo** | RENAULT SANDERO DYNAMIQUE CA CE CD 2017 |
| **Placas** | SVB329B |
| **No. Serie** | 9FB561JT6HM520276 |
| **Estado unidad** | Lista, completa y con inventario verificado. |

### UBICACIÓN DE RECOLECCIÓN (ORIGEN)

| | |
|---|---|
| **Taller** | Automotriz Destino (25715) |
| **Firma de documentos (oficinas)** | Benito Juárez 3939, Fracc. Santa Elena, 67189 Guadalupe, N.L. |
| **Recolección de unidad (lote Tracto Destino)** | Sin Nombre de Col 9, 67204 Guadalupe, N.L. (TRACTO DESTINO) |
| **Contacto** | Recepción Automotriz Destino — Tel: 8110020580 |
| **Horario** | 9:00 am a 1:00 pm y 3:00 pm a 5:00 pm |

### DESTINO

| | |
|---|---|
| **Lote** | Lote Auto Online Monterrey |
| **Dirección** | Lic. José López Portillo 16, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. |
| **Horario** | L–V 9:00 am–4:00 pm, sáb 9:00 am–12:00 pm |

### AUTORIZACIÓN DE RETIRO

| | |
|---|---|
| **Autoriza** | Jaime Israel Campos Aranda — Auditor BBVA Seguros |
| **Empresa recolectora** | Por definir |

Por medio del presente se hace constar que Jaime Israel Campos Aranda, Auditor de BBVA Seguros, autoriza el retiro de la unidad arriba descrita de las instalaciones de Automotriz Destino, para su traslado a Lote Auto Online Monterrey, por concepto de Pérdida Total — Traslado a Lote de Pérdidas Totales.



Escaneado con CamScanner