

MARCA: Renault TIPO: Duster
VIN: 9FRH52FHM4527272 PLACA: G-ferza

SINIESTRO: D68684161
OPERADOR: Miguel
FECHA: 9-06-26
COLOR: Rojo AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X	X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

Aotb 0211

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Diego Lira ENTREGA: _____ RECIBE: Diego Lira
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
31/05/2026	02/06/2026		
NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO
2652651921	NAH090B	<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC	RENAULT
TIPO	DUSTER		
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS
01/01/20	ROJO	CONNECT	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
N PUERTAS	N CILINDROS	NUM SERIE	
4	4	9FBHS2FH8KM527272	
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.
C165086	N/A		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
POLIZA		INCISO	
84305801 YG		00001	
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA			
1.- VALOR INDEMNIZADO		TABLA DE VALORES COMERCIALES	
<input checked="" type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> AUTOMETRICA 160.900.00		GUIA	EBC
2.- DAÑOS		MES	MAYO
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	8502.72	PAG.	288
* REFACCIONES DE HP INICIALES	71305.08	VALOR	160.900.00
* MANO DE OBRA INICIAL	0	% DAÑOS	73.12 %
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	37841.27		76.84 %
TOTAL DAÑOS	117.649.07	CONDICIONES	
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00	UNIDAD DE NA INGRESA SIN PLACAS DE CIRCULACION	
4.- DEDUCCIONES			
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00		
* TENENCIAS	0.00		
5.- DEMERITOS			
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	8,045.00		
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00		
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES			
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	125.694.07		
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)			
* VALOR DE SALVAMENTO	35.205.93		
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%	1.760.30		
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	33.445.63		
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO			

NUMERO DE MOTOR

C165086

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA V.I.N.

9FBHS2FH8KM527272

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

CW1

31-5-26

Inventario al Vehículo Dañado

"Inventario único" No Elaborar Otro

7272

Número de Registro: 202684163 Póliza: 8436580245 Lugar: COMR Fecha: 31/05/2026
 Nombre del Asegurado: Tercero Joa Alvarado Lopez Casare Teléfono: 5549170521
 Marca: Kia Tipo: Auto Modelo: 2019 Color: Paseo No. de Serie Completo: 9H4RHC2FHEMM12
 Número de Placas de Circulación: NA110300 Cantidad de Placas: (0) (1) (2) Kilometraje: Gasolina: 1/4 1/2 3/4 LL

Nº	Inventario	Si	No	Inventario	Si	No
Delantero						
1	Brazos de Limpiadores	/	/	62	Cables para Corriente	/
2	Cofre	/	/	63	Cañón Cajuela	/
3	Cuartos de Luz	/	/	64	Gato	/
4	Emblemas	/	/	65	Gato Hidráulico	/
5	Facia Delantera	/	/	66	Herramientas	/
6	Faros de Halógeno	/	/	67	Llave de Rueda	/
7	Faros de Niebla	/	/	68	Señales de Carretera	/
8	Molduras	/	/	69	Tapete cubre Llantá	/
9	Parabrisas	/	/	Lado Izquierdo		
10	Parilla	/	/	70	Cristal Puerta Delantera	/
11	Plumas Limpiadoras	/	/	71	Cristal Puerta Trasera	/
12	Porta Placa	/	/	72	Espejos Exteriores	/
13	Spoiler	/	/	73	Manijas Exteriores	/
Motor						
14	Alternador	/	/	74	Molduras	/
15	Bandas de Motor	/	/	75	Puerta Delantera	/
16	Bayoneta Aceite Dirección	/	/	76	Puerta Trasera	/
17	Bayoneta Aceite Motor	/	/	77	Salpicadera	/
18	Bayoneta Aceite Transmisión	/	/	78	Tapones Rueda	/
19	Bobina	/	/	79	Centro de Rueda/Polveras (1) (2)	/
Interior						
20	Bocina de Claxon	/	/	80	Asientos Delanteros	/
21	Bomba de Agua	/	/	81	Asientos Traseros	/
22	Bomba de Gasolina	/	/	82	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	/
23	Bomba Dirección Hidráulica	/	/	83	Alfombra	/
24	Boster de Frenos	/	/	84	Bocinas Radio	/
25	Cables Bujías	/	/	85	Botones de Puerta	/
26	Compresor Aire Acondicionado	/	/	86	Botones de Estereo	/
27	Depósito de Chisqueteros	/	/	87	Cajuela de Guantes	/
28	Distribuidos	/	/	88	Cenicero	/
29	Porta Filtro de Aire	/	/	89	Cinturones de Seguridad	/
30	Filtro Gasolina	/	/	90	Coderas	/
31	Marcha	/	/	91	Consola	/
32	Motor Limpiadores	/	/	92	Control Aire Acondicionado	/
33	Motoventilador	/	/	93	Control Calefacción	/
34	Radiador	/	/	94	Control Vidrios Eléctricos	/
35	Transmisión (STD) (AUT)	/	/	95	Encendedor	/
36	Sistema de inyección	/	/	96	Espejo Retrovisor	/
37	Tapón Aceite Motor	/	/	97	Luz Interior	/
38	Tapón Radiador	/	/	98	Manijas Interiores	/
Lado Derecho						
39	Cristal Puerta Delantera	/	/	99	Parrilla Palanca	/
40	Cristal Puerta Trasera	/	/	100	Palanca de Velocidades	/
41	Espejos Exteriores	/	/	101	Tablero	/
42	Manijas Exteriores	/	/	102	Tapetes (1)(2)(3)(4)	/
43	Molduras	/	/	103	Viseras	/
General						
44	Puerta Delantera	/	/	104	Canastilla	/
45	Puerta Trasera	/	/	105	Alarma	/
46	Salpicadera	/	/	106	Tapón de Gasolina	/
47	Tapones Rueda	/	/	107	Antena	/
48	Centro de Rueda / Polveras (1) (2)	/	/	108	Extintor	/
Trasera						
49	Calaveras	/	/	109	Quemacocos	/
Adaptaciones Eqp. Esp.						
50	Emblema Cajuela	/	/	110		/
51	Facia Trasera	/	/	111		/
52	Lampara Stop	/	/	112		/
53	Limpiadores	/	/	113		/
54	Medallón	/	/	114		/
55	Molduras	/	/	115		/
56	Porta Placa	/	/			
57	Spoiler	/	/			
58	Tapa Cajuela	/	/			
59	Sensores de Reversa	/	/			
60	Cámara de Reversa	/	/			
61	Funda o Cubre Llantá	/	/			

¿Es Visible? Si () No ()
 Observaciones: Computadora
 Marca: LTN
 Llave de Encendido Funciona (Si)(No) Si Llaveros Presenciales
 Tarjeta () Código de Encendido () Normal ()
 Estéreo= Original (Si) (No) Marca
 Compact Disc= (Si) (No) Marca
 Gps= Original
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear Gps 11 125/55/14 Vida (34, 12, 14)
 DD= Original TD= Original DI= Original TI= Original R=
 DD= Delantera Derecha TD= Trasera Derecha R= Refacción
 DI= Delantera Izquierda TI= Trasera Izquierda
 Marca: Rines Original Especial
 Marca: Volante Original Especial
 Objetos Personales
 116. NA RETIRO
 117. PLACAS
 120. APP CONSTR QUENO DEJO PERTENCERIAS DE VALOR EN MI VEHICULO
 Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.
SIN LLANTA DE RETACCION
SIN HERRAMIENTAS
es Alvarado Lopez Casare

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, recaba sus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar su identidad, administrar, operar, y dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. Podrá consultar el aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras oficinas y en www.bbva.mx

Se solicita recoger sus objetos personales incluyendo llaveros del vehículo, para evitarle molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Le pedimos por favor no retire los accesorios originales (Gato, Señales de Carretera, Llave de Ruedas, Tapetes, Etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma] Nombre y Firma del Asegurado Tercero o Representante que Entregó
[Firma] Nombre y Firma del Ajustador que Recibe
[Firma] Razón Social de la Grúa
[Firma] Nombre y Firma Operador de Grúa que Recibe