

CCAO-GDL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 8-07-2011 Hora 11:00 No. De Reporte A0630703 No. De siniestro B7027K001

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Ford Tipo Mustang Modelo P79 Color Tinto

No. De Serie 9R02Y132983 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR			☒
BATERIA			☒
BAYONETA ACEITE MOTOR		☒	
CLAXON		☒	
BOMBA AGUA		☒	
BOMBA GASOLINA		☒	
BANDAS MOTOR		☒	
SISTEMA FRENOS		☒	
CABLES BUJÍA		☒	
AIRE ACONDICIONADO			☒
COMPUTADORA MOTOR			☒
DEPOSITO LIMPIADORES			☒
DIRECCIÓN HIDRÁULICA			☒
DISTRIBUIDOR		☒	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO			☒
GENERADOR		☒	
MARCHA		☒	
MONOBLOCK		☒	
VENTILADOR		☒	
RADIADOR		☒	
TANQUE DE GASOLINA		☒	
TAPON DE GASOLINA		☒	
TAPON DE ACEITE		☒	
TAPON RADIADOR		☒	
TURBO CARGADOR			☒

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	
ASIENTOS DELANTEROS	☒	
ASIENTOS TRASEROS	☒	
BOCINAS	☒	
STEREO CD	☒	
BOLSAS DE AIRE		☒
CABECERAS		☒
CENICEROS		☒
GUANTERA	☒	
CINT. DE SEGURIDAD	☒	
CODERAS	☒	
CONSOLA	☒	
CONTROL DE AIRE ACOND		☒
DEFROSTER	☒	
ENCENDEDOR		☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	
LUZ INTERIOR	☒	
LUZ STOP	☒	

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	
RADIO STEREO AMFM	☒	
RELOJ		☒
SEGUROS ELÉCTRICOS		☒
TABLERO	☒	
TAPETES		☒
ELEVADORES ELÉCTRICOS		☒
VESTIDURAS	☒	
VOLANTE	☒	
VICERAS	☒	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA		☒
CABLES PASACORRIENTE		☒
TAPA CAJUELA		☒
HERRAMIENTA		☒
GATO		☒
LLAVE DE RUEDA		☒
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	
SEÑALES DE CARRETERA	☒	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	
COSTADOS	☒	
ESPEJO EXTERIOR	☒	
ESTRIBO		☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	
MOLDURAS		☒
PUERTAS DELANTERAS	☒	
PUERTAS TRASERAS		☒
SALPICADERA	☒	
TAPONES DE RUEDAS	☒	
VIDRIOS LATERALES	☒	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	
COFRE	☒	
CUARTOS DE LUZ	☒	
DEFENSA DELANTERA	☒	
FAROS DE HALOGENO	☒	
FAROS DE NIEBLA	☒	
PARABRISAS	☒	
PARRILLA	☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒	
PORTAPLACA		☒
CALAVERAS	☒	
CAJUELA	☒	
DEFENSA TRASERA	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES		☒
MEDALLON	☒	
PORTA PLACA		☒
SISTEMA DE ESCAPE	☒	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	
CANASTILLA		☒
SPOILERS D Y T		☒
FUSIBLES		☒
PLACAS		☒
RINES	☒	☒
ALARMA		☒
EXTINGUIDOR		☒
OBJETOS PERSONALES		☒
PLACA VIN	☒	
LLANTAS	☒	
KILOMETRAJE		☒
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
Sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
CUCAR

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B70274061		Número de póliza: 8A062103YH.		Inciso / Certificado: 0007		Placas: KVG661A	
Marca: Ford		Submarca: Mustang		Tipo: Sedan		Modelo: 1979	
Nombre del ajustado: Paul Cisneros		Claves: nt 77		Fotos: Si.		Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ DPA	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°		Nombre del interesado: David Alberto Sandoval Solis		Celular:		Correo electrónico: 33222771SA.	

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro





178. * **Solo 1.797 €/Cadena:**   * **Suspensión:** 


179. * **Fuerza:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 





180. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 




181. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

182. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

183. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

184. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

185. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

186. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

187. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 




188. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 



189. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

190. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 


191. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 



192. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 



193. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 



194. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 




195. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

196. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

197. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

198. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

199. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

200. * **1.797 €/Cadena:**   * **Punto:**  * **Trasero:** 

201. * **1.797 €/Cadena:**   *

Daños preexistentes

Diagram illustrating the four views of the vehicle for sensor placement:

- Lado derecho (Right side)
- Frontal (Front)
- Trásero (Rear)
- Lado izquierdo (Left side)

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes .	Fecha de expedición: 02-07-26 Lugar de expedición: Chapala Jalisco Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Auto Online	Domicilio (calle, número, barrio / interior colonia, teléfonos) Potrerito #31. Col Las Plumas.
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Los datos marcados en esta autorización de servicio están sujetos a revisión. 3 Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo pesquisar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

BBVA Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., en adelante "BBVA", es la responsable de nuestros sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario acepta al contratar con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza: B70274061	Póliza: BA062103YH	Inciso: 0001	Número de serie: 9A024132983
Marca: FORD	Submarca: Mustang	Tipo / cilindrada: COUPE	Modelo: 1979
Lugar: Chihuahua, Chih.	Plaza: 2	Cantidad de plazas: 2	Kilómetros: 332227
Atención a: David Alberto Sandoval Solís	Nombre del asegurado: David Alberto Sandoval Solís	Color: ROJO	Carro electrónico: NO

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Si	Si
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/			
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreo	/			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/			
11	Facia	/		75	Guantera	/			
12	Molduras	/		76	Consola	/			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/			
Trasero				80	Palanca de velocidades	/			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/			
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/			
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/			
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/			
21	Calaveras (4)	/		86	Bocinas radio	/			
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/			
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/			
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/			
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/			
28	Escape	/		Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador	/		Pantalla GPS	Pantalla TV
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Tarjeta GPS SD	Tarjeta GPS SD
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		TAG	TAG
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/			
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/			
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/			
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/			
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros	/			
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/			
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/			
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/			
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/			
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/			
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/			
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (D) (AUT)	/			
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/			
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/			
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54	Molduras	/		General				Rines	
Rela				120	Canastilla	/		Marca: Si	
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/		Original ☒ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4) ☒
56	Birlo de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/		Alación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
57	Cables pasa corriente	/		123	Herramientas	/			
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/			
59	Gato	/		125	Quemacocos	/			
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/			
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/			
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/			
64	Tapas sombrerera	/		130	Tapón birlo	/			
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

o mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

imos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo
ma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado
ite cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

re y firma del asegurado, tercero
resado que entrega el vehículo

Nombre y firma del asegurado
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

FDDO-346

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, nos comprometemos a utilizar tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario o tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B-0274061	Póliza 8A062103YH	Inciso 0001	Número de serie 9A02132983
Marca Ford	Submarca Mustang	Tipo / cilindros Coupe	Modelo 1979
Lugar Guaymas, Durango	Placa KV6661A	Cantidad de placas 2	Color ROJO
Atención a: DAVID ALBERTO SANDOVAL SOLÍS	Nombre del interesado DAVID ALBERTO SANDOVAL SOLÍS	Placas KV6661A	Kilómetros NO
☒ Asegurado	☒ Afectado no.	Carro electrónico 3322277154	Gasolina 1/2

No.	Inventario	Sí	No	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	------------	----	----

Delantero

1.	Parabrisas	☒
2.	Brazos de limpiadores	☒
3.	Plumas limpiadoras	☒
4.	Cofre	☒
5.	Cuartos de luz	☒
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒
9.	Parrilla	☒
10.	Emblemas	☒
11.	Facia	☒
12.	Molduras	☒
13.	Repillas de facia	☒

Interior

65.	Cielo de toldo	☒
66.	Luz interior	☒
67.	Espejo retrovisor	☒
68.	Víseras	☒
69.	Tablero	☒
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒
71.	Botones de estéreo	☒
72.	Control aire acondicionado	☒
73.	Control calefacción	☒
74.	Control eléctrico	☒
75.	Guantera	☒
76.	Consola	☒
77.	Porta vasos	☒
78.	Encendedor	☒
79.	Cenicer	☒

Otros

Computadora	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	Batería	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
Observaciones:	Si	Marca	Si
Llaves	Llave de encendido ☒ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Cantidad:	1
Auto estéreo	Estéreo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
Tarjeta de circulación	Tarjeta ☒ Sí ☐ No		