

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	RAÚL ESQUERRA		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA TULTITLÁN VENTA								

SERIE:	AFAFR6AA6KP104034	MARCA:	FORD COMERCIALES	SUBMARCA	RANGER	MODELO	2019
--------	-------------------	--------	------------------	----------	--------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	03-08-20
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO	SI	NO	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	AÑO	1ER	2DO
GATO	/		PERMISO	/					
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/					
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA	0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/					

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---


TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	V6	V8	V12
------------	----	----	-----


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
- Falta arnito belavero derecho - Unidad solo en grúa es inoperable - Taro besecho roto


 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 03/08/20	FECHA	FECHA 03-08-20

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE