AOM30130

130

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 2695

☒ RESGUARDO(CCAO): MONTERREY ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: FORD TIPO: RANGER
VIN: AFAFR6MC5NP122508 PLACA:
SINIESTRO: 078100265 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 13/01/26 COLOR: NEGRO AÑO: 2022

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | | X | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | X | |
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | X | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | | | X |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | X | | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | X | | |
| ESPEJO RETROVISOR | | | X |
| INSTRUMENTOS TABLERO | | X | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | | X | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | X |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | | X |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | | X | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | | X |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | X |
| PORTAPLACA | | X | |


| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| MOLDURAS | | | X |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRSERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | | | X |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |



**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| JOSE ORTEGA | FELIPE VB | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

***INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS***

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, os tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad alquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

ite información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene ado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de siniestro: 3348000265 | Póliza: 85C621OBE3 | Inciso / certificado: 1 | Número de serie: AFAFR6MC5NP122508 |
| Marca: FORD | Submarca: RANGER | Tipo / cilindraje: PICK UP | Modelo: 2022 |
| Color: NEGRO | Lugar: SINIESTRO | Fecha: Día 16 Mes 8 Año 26 | Placas: RN966SA |
| Cantidad de placas: (0) (1) | Kilometraje: | Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F | Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no. ____ |
| Nombre del interesado: HECTOR ADOLFO DOMINGUEZ ESQUIVEL | Celular: | Correo electrónico: | |

### Delantero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1. | Parabrisas | ✓ | |
| 2. | Brazos de limpiadores | ✓ | |
| 3. | Plumas limpiadoras | ✓ | |
| 4. | Cofre | ✓ | |
| 5. | Cuartos de luz | ✓ | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 7. | Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led | ✓ | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 9. | Parrilla | ✓ | |
| 10. | Emblemas | ✓ | |
| 11. | Facia | ✓ | |
| 12. | Molduras | ✓ | |
| 13. | Rejillas de facia | ✓ | |
| 14. | Porta placa | ✓ | |
| 15. | Spoiler | ✓ | |

### Trasero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 16. | Medallón | ✓ | |
| 17. | Limpiadores | | ✓ |
| 18. | Lámpara stop | ✓ | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | ✓ | |
| 20. | Emblema cajuela | ✓ | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | ✓ | |
| 22. | Reflejantes | ✓ | |
| 23. | Defensa | ✓ | |
| 24. | Molduras | ✓ | |
| 25. | Porta placa | ✓ | |
| 26. | Cámara de reversa | ✓ | |
| 27. | Spoiler | ✓ | |
| 28. | Escape | ✓ | |

### Lado derecho

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 29. | Salpicadera | ✓ | |
| 30. | Cuarto luz lateral | | ✓ |
| 31. | Espejo lateral | ✓ | |
| 32. | Cristal aleta | ✓ | |
| 33. | Puerta delantera | ✓ | |
| 34. | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 35. | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 36. | Puerta trasera | ✓ | |
| 37. | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 38. | Manija de puerta trasera | | ✓ |
| 39. | Cristal costado | ✓ | |
| 40. | Estribo | ✓ | |
| 41. | Molduras | ✓ | |

### Lado izquierdo

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 42. | Salpicadera | ✓ | |
| 43. | Cuarto luz lateral | | ✓ |
| 44. | Espejo lateral | ✓ | |
| 45. | Cristal aleta | ✓ | |
| 46. | Puerta delantera | ✓ | |
| 47. | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 48. | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 49. | Puerta trasera | ✓ | |
| 50. | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 51. | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 52. | Cristal costado | | ✓ |

### Interior

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 65. | Cielo de toldo | ✓ | |
| 66. | Luz interior | ✓ | |
| 67. | Espejo retrovisor | ✓ | |
| 68. | Viseras | ✓ | |
| 69. | Tablero | ✓ | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | ✓ | |
| 71. | Botones de estéreo | ✓ | |
| 72. | Control aire acondicionado | ✓ | |
| 73. | Control calefacción | ✓ | |
| 74. | Control eléctrico | ✓ | |
| 75. | Guantera | ✓ | |
| 76. | Consola | ✓ | |
| 77. | Porta vasos | ✓ | |
| 78. | Encendedor | ✓ | |
| 79. | Cenicero | ✓ | |
| 80. | Palanca de velocidades | ✓ | |
| 81. | Perilla palanca | ✓ | |
| 82. | Botones puerta | ✓ | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 84. | Coderas | ✓ | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | ✓ | |
| 86. | Bocinas radio | ✓ | |
| 87. | Cinturones de seguridad | ✓ | |
| 88. | Banca de asiento trasero | ✓ | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | ✓ | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | ✓ | |
| 91. | Alfombra | ✓ | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | ✓ | |

### Motor

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 93. | Alternador | | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96. | Bandas de motor | | ✓ |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100. | Bobina | | |
| 101. | Bocina de cláxon | | |
| 102. | Bomba de agua | | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104. | Boster de frenos | | |
| 105. | Cables bujías | | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | | |
| 108. | Distribuidor | | |
| 109. | Filtro gasolina | | |
| 110. | Marcha | | |
| 111. | Motor limpiadores | | |
| 112. | Motor ventilador | | |
| 113. | Porta filtro de aire | | |
| 114. | Radiador | | |
| 115. | Sistema de inyección | | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | | |
| 117. | Tapón aceite motor | | |
| 118. | Tapón radiador | | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | | |

### General

## Inventario

### Otros

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Observaciones: ____

**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Marca: ____

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: ____

**Tipo de llaves**
Normal ☐
Código de encendido ☑
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☐ No ☑
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: ____

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☑

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☑

**Llantas** / **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: ✓
TD: ✓
DI: ✓
TI: ✓
R: X
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
**DD:** Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
**TD:** Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

**Rines**
Marca: ____

| | | |
|---|---|---|
| Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4) |
| Aleación | Acero | No. (1) (2) (3) (4) |

**Volante**
Marca: ____

| | |
|---|---|
| Original | Especial |

**Observaciones**
____

Escaneado con CamScanner

multiasistencia

**Multiasistencia, S.A. de C.V.**
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

**Datos Generales del Servicio** **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | FORD | Serie | AFAFR6MC5NP122509 |
| **Tipo** | RANGER | Placas | **S/P** |
| **Modelo** | 2022 | **Siniestro** | **B78100265** |
| **Color** | NEGRO | Aseguradora | **BBVA SEGUROS** |
| | // | **Folio** | **16519372** |
| **Proveedor Asignado** | **HURACAN** | | |
| **Fecha de Asignacion** | **jueves, 8 de octubre de 2026** | | |

**Observaciones**

**ORIGEN: , GRUA HURACANES EN TAMPICO, TAMPS.**

**DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8**

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

**(Llenado por Gruas y Talleres)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taller o Agencia | | Responsable | |
| Municipio | | Estado | |
| Fecha Programada | | Fecha y Hora de Recepción | / / : horas |

| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|---|---|---|

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

**Datos de Entrega del Vehículo** **(Llenado por Lote de Restos)**

| | |
|---|---|
| Lote de Salvamentos | |
| Fecha de Entrega | |
| Compañía de Gruas que entrega el Vehículo | |

| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|---|---|---|

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

***Nota:*** *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

**Multiasistencia, S.A. de C.V.**
**Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro**
**Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011**



13/10/26
JOSE ORTEGA

Escaneado con CamScanner