

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25345

FECHA

29 01 2020

CLIENTE

LUM1001128

Lumo

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C 6 S R B D T 7 M G 3 3 3 2 4 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	PDP-27-12	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	411775	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADLBU	☒	☒			☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			☐



OBSERVACIONES

Tras bodega en los asientos de estres y la de la unidad en la capo

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo S. S. S. S.
FIRMA
FECHA 29-01-2020

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .,.,.

SC65RBDT7NG33(24)

SERIE:

MARCA:

DODGE

SUBMARCA

RAM 1500

MODELO

PLACAS:

PDP2712

EDO EMPLACAMIENTO:

Edomex

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

29-01-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (7)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	/	ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA	HOLOGRAMA	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

