

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25602

FECHA

08 04 26

CLIENTE

Lumcoo 826

Lumo

ORIGEN

Tultitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

HOMAAPXC6N8000456

NUMERO DE MOTOR

MARCA

S/Narler  
SEDWEY

MODELO

TIPO

S/Narler

COLOR

gris

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLUB	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

No tiene llaves  
llego y se va en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddharth G  
FIRMA  
FECHA 08/04/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA

Calle Olivo N° 19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 93943

E

8

PROYECTO REHABILITACION

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA Taller GCR: Calle Veracruz # 14, Santa Maria Chiconcuac, Edo. de Mex. Cp 56720, EDUARDO CHAVEZ, 7751242172

SERIE: 110MAAPXC6N8000456 MARCA: SEGWAY SUBMARCA: SNARLER MODELO: 2022

PLACAS: S/P EDO EMPLACAMIENTO: S/P PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL No visible FINAL COLOR: Azul FECHA DE ENTREGA: 08-04-26


Table with columns for EXTERIOR, INTERIOR, and KIT DE SEGURIDAD. Rows include items like PARABRISAS, FAROS, LUCES CUARTOS, etc., with checkboxes for SI/NO.

TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES: Traslado en Grúa

Oscar CB NOMBRE Y FIRMA ACTIVO/FUO



Sergio Luis Lopez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

98/07/2026 FECHA

08-04-26 FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE <b>X</b>
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>