AOMB0803

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

C-22 LS

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2860

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Jeep TIPO: Grand cherokee
VIN: 1C4RSFCG3FC766516 PLACA: TER528B
SINIESTRO: B869196 64 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 26/11/26 COLOR: blanco AÑO: 2026

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		✓	
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON		✓	
BOMBA AGUA	✓		
BANCAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO		✓	
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR			✓
RADIADOR DE A/C			✓
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE			✓
CABECERAS			✓
CENICEROS		✓	
CUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON		✓	
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		✓
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES	✓	✓	
TAPA CAJUELA	✓		
HERRAMIENTA		✓	
GATO	✓		
LLAVE DE RUEDA	✓		
SEÑALES DE CARRETERA		✓	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	✓		
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓		✓
RINES	✓		✓
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR	✓	✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION	✓		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		✓	
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓		
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES		✓	
CATALIZADOR		✓	

No visible

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			✓
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR		✓	✓
ESTRIBO			✓
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRASERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			✓
VIDRIOS LATERALES			✓

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			✓
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR			✓
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRASERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			✓
VIDRIOS LATERALES	✓		



Daño

OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
LOISE.	Wilmer Pérez	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B8691900 4	Póliza: 0 2667107 MR	Inciso / certificado: 1	Número de serie: 1C4 RJ5 FC 8JF 682 C6 19
Marca: Jeep	Submarca: Grand Cherokee	Tipo / cilindraje: 5cy	Modelo: 2018	Color: Blanco
Lugar: Cuautla	Fecha: Día 20 Mes 10 Año 20	Placas: 7 FK 5980	Cantidad de placas: (0) 20	Kilometraje:	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado no. 1	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lampara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (i		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite direc		
98	Bayoneta aceite mot		
99	Bayoneta aceite tran		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hi		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire ac		
107	Deposito de chisg		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadore		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de air		
114	Radiador		
115	Sistema de inye		
116	Transmisión (S1		
117	Tapón aceite m		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito		
General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gas		
123	Herramientas		
124	Sensor de re		
125	Quemacoco		
126	Toldo		
127	Gancho de a		
128	Tapón ganch		
129	Calcomanía		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ C		

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS-II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD:
TD:
DI:
TI:

Refunda o cubierta? Sí ☐ No ☐
D: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
D: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:

Original	Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

No. Siniestro: B8691900 4
Nombre: Hollie Lynn
Firma:
Clave: A120

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, [illegible] estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de [illegible]

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, ya que no nos hacemos responsables [illegible] Gracias por tu preferencia.

Si el vehículo cuenta con [illegible] en caso de extravío, pérdida o robo de llaves, faltantes, etc. [illegible]

Escaneado con CamScanner