

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO  
25533

FECHA  
26 03 26

Lum00491

CLIENTE  
Lumco

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE  
JKAE2KDI2PDA24019

NUMERO DE MOTOR

MARCA  
KAWASAKI

MODELO

TIPO  
2400

COLOR  
Azul/rojo/verde

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2848-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADRLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Danos Generales en vehiculo y acienta rota sin esptema

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN  
 NOMBRE: *Agustin Siddhartha G.S*  
 FIRMA: *[Signature]*  
 FECHA: *26/03/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR  
 NOMBRE: *José Vergara*  
 FIRMA: *[Signature]*  
 FECHA: *26-03-2026*

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE  
 NOMBRE:  
 FIRMA:  
 FECHA:                      HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México,



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

10000491



FORMATO CHECK LIST

TICKET:93627

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

PROYECTO DOCTOR

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller GCR: Calle Veracruz # 14, Santa Maria Chiconcuac, Edo. de Mex. Cp 56720, EDUARDO CHAVEZ, 7751242172


SERIE: JKAERKD12PDAR4019 MARCA: KAWASAKI SUBMARCA: Z400 MODELO: 2023

PLACAS: 28486 EDO EMPLACAMIENTO: EDO MX PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR: Patrulla FECHA DE ENTREGA: 26-03-26



Table with columns for EXTERIOR, INTERIOR, KIT DE SEGURIDAD, SI, NO, and HOLOGRAMA. Rows include items like PARABRISAS, FAROS, LUCES CUARTOS, etc.

TRANSMISIÓN: A M TRACCIÓN: VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS



OBSERVACIONES: Asiento roto Unidad sale en grua


Signature and name fields for Chie Cane, Jesus Vergara, and the client, along with their respective dates.

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE <b>X</b>
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE