

MARCA: MAZDA

TIPO: 3

VIN: JM1BK12F371601479

PLACA: SIP

SINIESTRO: B64057861  
 OPERADOR: Osvaldo Abarrere  
 FECHA: 25/04/26  
 COLOR: Rojo AÑO: 2007

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

00047

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

BBVA

Alexis Martinez

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:


checklist

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: impado costado

Derecho

ELABORA

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

*[Signature]*  
Alexis Mtz

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CCAO): Hob 10/19/10  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

0078 004B

MARCA: <u>Merz</u>	TIPO: <u>3</u>
VIN: <u>5M1BXR12F31661479</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>564105181</u>	ASEGURADORA: <u>BCA</u>
FECHA: <u>29-06-26</u>	AÑO: <u>2009</u>
COLOR: <u>GRD</u>	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LUJANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSO			
CABLES BUJAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE AG			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
FAROS DE NIEBLA			
BULBOS			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRAS			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRAS			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOOMAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL AC			
DEFROSTER			
ENCENDIDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANILLAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUIROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEMTDORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANILLAS EXTERIORES			
MOLIJURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANILLAS EXTERIORES			
MOLIJURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>[Signature]</u>	RECIBE <u>[Signature]</u>
ENTREGA <u>[Signature]</u>	
NOMBRE Y FIRMA <u>Adm'n Guzman</u>	NOMBRE Y FIRMA <u>[Signature]</u>

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Año 00

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auru

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, México Cuauhtémoc, Código Postal 06600, a través de sus datos personales, con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que recibas o recibieras. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las correcciones que se hacen del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: **BS4057861** Poliza: **BAS6210B0D** Ingreso: **00001** Modelo: **2007** Número: **5NA18K1E371601979**  
 Marca: **MINAMI** Submarca: **MINAMI 3** Tipo / cilindro: **4cc** Color: **ROJO**  
 Lugar: **Quintana Roo** Fecha: **01/01/2026** Placa: **3190H1U** Camp: **5181PANCAS** Matrícula: **288844** Marca: **MINAMI**  
 Aprobación: **Assegurado**  Afectado no:  Nombre del interesado: **DYAN HANIO VENAO SUAREZ** Celular: **3518092615** Correo electrónico: **dygamil.com**

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

**Delantero**

1	Parabrisas	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadores	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input checked="" type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de neblita (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Rejillas de facia	/	/
14	Porta plica	/	/
15	Spoiler	/	/

**Interior**

65	Cielo de todo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Espajo retrovisor	/	/
68	Vieras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estero	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefacción	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantería	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
83	Botones puerta	/	/
84	Codenas	/	/
85	Mangos de puertas (2) (4)	/	/
86	Pojams radio	/	/
87	Centurones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceos (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Alfombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

**Otros**

<b>Computadora</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<b>Batería</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>¿Es visible?</b>	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Observaciones:</b>	<b>Marca</b> <b>SHIMANO</b>
<b>Llaves</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Llave de encendido <input type="checkbox"/> Cantidad: <input type="checkbox"/>	<b>Tipo de llaves</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Tarjeta de circulación</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS:  Sí  No  Pantalla TV:  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD:  Sí  No  Marca:   
 TAG:  Sí  No

**Trasero**

16	Medallon	/	/
17	Limpadores	/	/
18	Lámpara stop	/	/
19	Tapa cañería / quita puerta	/	/
20	Emblema cañería	/	/
21	Caleveras (2) (4)	/	/
22	Defensas	/	/
23	Molduras	/	/
24	Porta plica	/	/
25	Camara de reversa	/	/
26	Spoiler	/	/
27	Escape	/	/
28		/	/

**Motor**

93	Amortiguador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Barridos de motor	/	/
97	Bayoneta aceite dirección	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba dirección hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujías	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Deposito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón deposito liquido de frenos	/	/

**Llantas**

Ejemplo: **partas DD Goddard GPS II 195/65/14 (2/4 1/2 1/8)**  
 DD: **Desarrollador**  
 TI: **partas**  
 DI: **partas**  
 R: **partas**  
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha Di: Delantera izquierda  
 TD: Trasera derecha Tt: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: **Orion**  
 Original:  Especial:   
 Aleación:  Acero:   
 No. (1) (2) (3) (4)  
 No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: **Orion**  
 Original:  Especial:

**Observaciones**

**Vehículo sin partes**

**Objetos personales**

**Sin partes de motor**

**Adaptaciones equipo especial**

**Chasis**

5	Alfombra cartón cañería	/	/
6	Barrido de seguridad	/	/
56	Cables para corriente	/	/
57	Extintor	/	/
58	Gato	/	/
59	Gato hidráulico	/	/
60	Llave de rueda	/	/
71	Señales de carretera	/	/
72	Tapete cubre llanta	/	/
73	Tapete sombrereta	/	/

**General**

120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Servicio de reversa	/	/
125	Quintaneros	/	/
126	Carrito de arrastre	/	/
127	Carrito de arrastre	/	/
128	Tapón garrón de arrastre	/	/
129	Calcomanía de verificación	/	/
130	Tapón bulto	/	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Contorno <input type="checkbox"/> De rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Los recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (radio, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado: **Claudia Duran**  
 Nombre y firma del autorizador: **R. R. 22.**  
 Razón social de la oría: **Orion**  
 Nombre y firma del interesado: **Orion**