Multiasistencia, S.A. de C.V.

Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	MAZDA	Serie	JM1BL1H56A1355868
Tipo	3	Placas	**S/P**
Modelo	2010	**Siniestro**	**B79828669**
Color	GRIS	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
	//	**Folio**	**16676749**
Proveedor Asignado		**HOOK**	
Fecha de Asignacion		**jueves, 29 de octubre de 2026**	

Observaciones

ORIGEN: SMART COLLISION CENTER PASEO DE LA CONSTITUCION 5 COL EL PARQUE 4422574580

DESTINO: AUTOONLINE QUERÉTARO : Carretera Querétaro-Celaya km. 24 MunicipioApaseo el Grande,Guanajuato Forza Querétaro Cranes https://maps.app.goo.gl/FRjDq6Fn5MybRUap9

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

FOR-AUX-01

CORPORATIVO INTEGRAL AUSDAVER S.A. DE C.V.

TELS: (712) 283 0763 - (712) 271 2640 Y (712)161 0607 I.D. 52*19107*10, *12, *9
SIN COSTO 800 890 6540
Carr. Toluca Palmillas km 118 Dom. Con. San Antonio Escobedo, San Juan del Río.

INVENTARIO DEL VEHICULO

v2-01/2023

FOLIO Nº 0385

ASEGURADO ☐ TERCERO ☐ LUGAR Car D5 FECHA 04 / 12 / 2023 (DIA / MES / AÑO)

EMISOR	CARPETA	POLIZA	CIS
SINIESTRO			
MARCA VEHICULO Mazda	TIPO Mazda 3	MODELO 2018	PLACAS
MOTOR O SERIE	R.F.V.	COLOR Gris	KILOMETRAJE

TRANSMISION: STANDAR ☐ AUTOMATICO ☐ | LLAVES: SI ☐ NO ☐ CUANTAS ____ | TRANSMISOR DE ALARMA: SI ☐ NO ☐ | COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

DESCRIPCIÓN	SI	NO	C/DAÑOS
MOTOR			
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
BAYONETA ACEITE HIDRAUL.	/		
BAYONETA ACEITE TRANSM.	/		
BOBINA	/		
BOCINA DE CLAXON	/		
BOMBA DIRECC. HIDRAUL.	/		
BOMBA DE AGUA	/		
BOMBA DE GASOLINA	/		
BANDAS DE MOTOR	/		
BOSTER DE FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
CAJA DE VELOCIDADES	/		
CARBURADOR	X	/	
COMPRESORA AIRE ACOND.	/		
SISTEMA FRENOS ABS	/		
DIFERENCIAL		/	
DIRECCIÓN HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR		/	
DEPOSITO AGUA LIMPIA	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
FILTRO CARBURADOR		/	
FLECHA CARDAN O DELANTERAS		/	
MARCHA	/		
MOTOR LIMPIADORES	/		
MOTOR	/		
MOTO VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
REGULADOR	/		
SEMIEJES		/	
SISTEMA DE GAS		/	
SISTEMA DE INYECCION		/	
TANQUE DE GAS		/	
TAPON ACEITE MOTOR	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR		/	
INTERIOR			
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS RADIO (CANTIDAD)	/		
BOTONES DE PUERTA	/		
BOTONES RADIO O ESTEREO	/		
CABECERAS	/		
CAJUELA DE GUANTES	/		
CENICERO	/		
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL AIRE ACOND.	/		

DESCRIPCIÓN	SI	NO	C/DAÑOS
CONTROL CALEFACCION	/		
CONTROL ELECTRICO DE ELEV.	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO INTERIOR	/		
EXTINGUIDOR		/	
LUZ INTERIOR	/		
MANIJAS INTERIORES	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
PERILLA PALANCA	/		
RELOJ	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
VICERAS	/		
CAJUELA			
CABLES PARA CORRIENTE		/	
GATO HIDRAULICO		/	
GATO		/	
HERRAMIENTAS		/	
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	
TAPETES CARTON CAJUELA	/		/
LADO DERECHO			
ALETAS	/		
ANTENA	/		
COSTADO	/		
CRISTALES PUERTA DELANT.	/		
CRISTALES PUERTA TRASERA	/		
ESPEJOS EXTERIORES	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
REFLEJANTE LATERAL DEL.		/	
REFLEJANTE LATERAL TRAS.		/	
SALPICADERA	/		/
TAPONES RUEDAS		/	
LADO IZQUIERDO			
ALETAS	/		
ANTENA	/		
COSTADO	/		/
CRISTALES PUERTA DELANT.	/		
CRISTALES PUERTA TRASERA	/		
ESPEJOS EXTERIORES	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRASERA	/		
REFLEJANTE LATERAL DEL.		/	
REFLEJANTE LATERAL TRAS.		/	
SALPICADERA	/		/

DESCRIPCIÓN	SI	NO	C/DAÑOS
TAPONES RUEDAS			/
DELANTERO			
BISEL			/
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS DE HALOGENO			/
FAROS DE NIEBLA			/
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORAS	/		
PORTA PLACA			/
SPOILER			/
TRASERA			
CALAVERAS	/		
DEFENSA TRASERA	/		
PORTA PLACA	/		
LIMPIADORES	/		
MEDALLON	/		
SISTEMA ESCAPE	/		
SPOILER			/
TAPA CAJUELA	/		
GENERAL			
CANASTILLA		/	
COMPUTADORAS	/		
EMBLEMAS	/		
SPOILERS			/
TAPON GASOLINA	/		
TOLDO	/		
OTROS			
BATERIA MARCA	/		
COMPACT DISC MARCA	/		
ECUALIZADOR MARCA		/	
ESTEREO/TOCACINTAS MARCA		/	
LLANTAS MARCA *VIDA DD DI TD TI R	~		
RADIO AM FM MARCA	/		
TELEFONO MARCA		/	
RINES ESPECIAL NORMAL	/		
VOLANTE MARCA ESPECIAL NORMAL	/		
OTROS ACCESORIOS	nada		

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o el estado de conservación.
*Llantas DD (Delantera Derecha), DI (Delantera Izquierda), TD (Trasera Derecha), TI (Trasera Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

CABLES BUJIAS			
CAJA DE VELOCIDADES			
CARBURADOR	X		
COMPRESORA AIRE ACOND.			
SISTEMA FRENOS ABS			
DIFERENCIAL			
DIRECCIÓN HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
DEPOSITO AGUA LIMPIA			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
FILTRO CARBURADOR			
FLECHA CARDAN O DELANTERAS			
MARCHA			
MOTOR LIMPIADORES			
MOTOR			
MOTO VENTILADOR			
RADIADOR			
REGULADOR			
SEMIEJES			
SISTEMA DE GAS			
SISTEMA DE INYECCION			
TANQUE DE GAS			
TAPON ACEITE MOTOR			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			
INTERIOR			
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS RADIO (CANTIDAD)			
BOTONES DE PUERTA			
BOTONES RADIO O ESTEREO			
CABECERAS			
CAJUELA DE GUANTES			
CENICERO			
CINTURONES DE SEGURIDAD			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL AIRE ACOND.			

TAPETES			
VICERAS			
CAJUELA			
CABLES PARA CORRIENTE			
GATO HIDRAULICO			
GATO			
HERRAMIENTAS			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			
TAPETES CARTON CAJUELA			
LADO DERECHO			
ALETAS			
ANTENA			
COSTADO			
CRISTALES PUERTA DELANT.			
CRISTALES PUERTA TRASERA			
ESPEJOS EXTERIORES			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
REFLEJANTE LATERAL DEL.			
REFLEJANTE LATERAL TRAS.			
SALPICADERA			
TAPONES RUEDAS			
LADO IZQUIERDO			
ALETAS			
ANTENA			
COSTADO			
CRISTALES PUERTA DELANT.			
CRISTALES PUERTA TRASERA			
ESPEJOS EXTERIORES			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
REFLEJANTE LATERAL DEL.			
REFLEJANTE LATERAL TRAS.			
SALPICADERA			

SPOILER			
TRASERA			
CALAVERAS			
DEFENSA TRASERA			
PORTA PLACA			
LIMPIADORES			
MEDALLON			
SISTEMA ESCAPE			
SPOILER			
TAPA CAJUELA			
GENERAL			
CANASTILLA			
COMPUTADORAS			
EMBLEMAS			
SPOILERS			
TAPON GASOLINA			
TOLDO			
OTROS			
BATERIA MARCA			
COMPACT DISC MARCA			
ECUALIZADOR MARCA			
ESTEREO/TOCACINTAS MARCA			
LLANTAS MARCA *VIDA DD DI TD TI R			
RADIO AM FM MARCA			
TELEFONO MARCA			
RINES ESPECIAL NORMAL			
VOLANTE MARCA ESPECIAL NORMAL			
OTROS ACCESORIOS	nada		

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o el estado de conservación.
*Llantas DD (Delantera Derecha), DI (Delantera Izquierda), TD (Trasera Derecha), TI (Trasera Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO
TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

Grugs Cansino

RAZÓN SOCIAL DE LA GRÚA

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA QUE RECIBE

*Este inventario debe ser llenado por el ajustador y/o chofer de grúa obteniendo firma de conformidad de quien entrega y quien recibe.
*Utilizar también el reverso de este.
*El original debe acompañar el auto durante todo el evento del siniestro hasta entrega del taller ó venta de restos.

* Entrego Vehiculo sin inventario original *
* 04 Noviembre 2020 * Artemi R *

GRUA: CANSINO PLACAS: 805-EF-4 BRUA F. 109943

GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

A09:00297

SINIESTRO: D79826669.
OPERADOR: Carlos Cansino Servin.
FECHA: 04/11/26
COLOR: gris AÑO: 2010

MARCA: Mazda TIPO: 3
VIN: JM1BL1A56A1355868 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		
BOMBA GASOLINA	X		No Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		No Visible.
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		No Visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		No Visible

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		No Visible
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO		X	
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	X
BALASTRAS		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLÓN		X	
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		







OBSERVACIONES:
* No trae defensa delantera.
* No trae Catalizadores escape Soldado

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Ines A.	Carlos Cansino Servin	Fernando Ines A.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA