

AO 00583

AO. 00583  
AO. 0594

# INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| MARCA: <u>Mazda</u>                       | TIPO: <u>Mazda 3.5</u>   |
| VIN: <u>JMIBL1SF8A1309282</u>             | PLACA: <u>no</u>         |
| SINIESTRO: <u>B74951866</u>               | ASEGURADORA: <u>BBVA</u> |
| FECHA: <u>3-Ag-26</u> COLOR: <u>Negro</u> | AÑO: <u>2020</u>         |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   | /  |    |      |
| ALTERNADOR            | /  |    |      |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | /  |    |      |
| CLAXON                | /  |    |      |
| BOMBA AGUA            | /  |    |      |
| BANDAS MOTOR          | /  |    |      |
| SISTEMA FRENSOS       | /  |    |      |
| CABLES BUJIAS         | /  |    |      |
| BOBINA                | /  |    |      |
| AIRE ACONDICIONADO    | /  |    |      |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | /  |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  | /  |    |      |
| DISTRIBUIDOR          | /  |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | /  |    |      |
| GENERADOR             | /  |    |      |
| MARCHA                | /  |    |      |
| MONOBLOCK             | /  |    |      |
| VENTILADOR            | /  |    |      |
| RADIADOR              | /  |    |      |
| RADIADOR DE A/C       | /  |    |      |
| TANQUE DE GASOLINA    | /  |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     | /  |    |      |
| TAPON DE ACEITE       | /  |    |      |
| TAPON RADIADOR        | /  |    |      |
| TURBO CARGADOR        | /  |    |      |

| INTERIOR               | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA               | /  |    |      |
| ASIENTOS DELANTEROS    | /  |    |      |
| ASIENTOS TRASEROS      | /  |    |      |
| BOCINAS                | /  |    |      |
| BOLSA DE AIRE          | /  |    |      |
| CABECERAS              | /  |    |      |
| CENICEROS              | /  |    |      |
| GUANTERA               | /  |    |      |
| CINT. SEGURIDAD        | /  |    |      |
| CLAXON                 | /  |    |      |
| CODERAS                | /  |    |      |
| CONSOLA                | /  |    |      |
| CONTROL A/C            | /  |    |      |
| DEFROSTER              | /  |    |      |
| ENCENDEDOR             | /  |    |      |
| ESPEJO RETROVISOR      | /  |    |      |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | /  |    |      |
| LUZ INTERIOR           | /  |    |      |
| LUZ STOP               | /  |    |      |
| MANIJAS                | /  |    |      |
| PALANCA DE VELOCIDADES | /  |    |      |
| RELOJ                  | /  |    |      |
| SEGUROS ELECTRICOS     | /  |    |      |
| TABLERO                | /  |    |      |
| TAPETES                | /  |    |      |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | /  |    |      |
| VESTIDURAS             | /  |    |      |
| VIDANTE                | /  |    |      |
| VISERAS                | /  |    |      |

| PORTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | /  |    |      |
| COFRE              | /  |    |      |
| CUARTOS DE LUZ     | /  |    |      |
| DEFENSA DELANTERA  | /  |    |      |
| FAROS              | /  |    |      |
| BALASTRE           | /  |    |      |
| BULBOS             | /  |    |      |
| FAROS DE NIEBLA    | /  |    |      |
| PARABRISAS         | /  |    |      |
| PARRILLA           | /  |    |      |
| PLUMAS LIMPIADORES | /  |    |      |
| PORTAPLACA         | /  |    |      |

| PORTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | /  |    |      |
| BULBOS            | /  |    |      |
| CAJUELA           | /  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   | /  |    |      |
| LIMPIADOR         | /  |    |      |
| MEDALLON          | /  |    |      |
| PORTAPLACA        | /  |    |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | /  |    |      |


| CAJUELA               | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA              | /  |    |      |
| CABLES PASACORRIENTES | /  |    |      |
| TAPA CAJUELA          | /  |    |      |
| HERRAMIENTA           | /  |    |      |
| GATO                  | /  |    |      |
| LLAVE DE RUEDA        | /  |    |      |
| SEÑALES DE CARRETERA  | /  |    |      |

| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | /  |    |      |
| SPOILERS           | /  |    |      |
| FUSIBLES           | /  |    |      |
| PLACAS             | /  |    |      |
| RINES              | /  |    |      |
| ALARMA             | /  |    |      |
| EXTINGUIDOR        | /  |    |      |
| ANTENA             | /  |    |      |
| PLACA VIN          | /  |    |      |
| KILOMETRAJE        | /  |    |      |
| CANASTILLA         | /  |    |      |
| ADAPTACION         | /  |    |      |

|                     | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA             | /  |    |      |
| COMPUTADORA MOTOR   | /  |    |      |
| ESTEREO             | /  |    |      |
| LLANTA DE REFACCION | /  |    |      |
| BOMBA GASOLINA      | /  |    |      |
| LLAVES              | /  |    |      |
| CATALIZADOR         | /  |    |      |

| COSTADO IZQUIERDO                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            | /  |    |      |
| COSTADOS                          | /  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                   | /  |    |      |
| ESTRIBO                           | /  |    |      |
| MANIJAS EXTERIORES                | /  |    |      |
| MOLDURAS                          | /  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                  | /  |    |      |
| PUERTA TRSERA                     | /  |    |      |
| SALPICADERA                       | /  |    |      |
| LLANTAS                           | /  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | /  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | /  |    |      |

| COSTADO DERECHO                   | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            | /  |    |      |
| COSTADOS                          | /  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                   | /  |    |      |
| ESTRIBO                           | /  |    |      |
| MANIJAS EXTERIORES                | /  |    |      |
| MOLDURAS                          | /  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                  | /  |    |      |
| PUERTA TRSERA                     | /  |    |      |
| SALPICADERA                       | /  |    |      |
| LLANTAS                           | /  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | /  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | /  |    |      |



OBSERVACIONES:

|                                                |                                                   |                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ELABORA<br><u>Gustavo C.</u><br>NOMBRE Y FIRMA | ENTREGA<br><u>Jose Cercante</u><br>NOMBRE Y FIRMA | RECIBE<br><u>[Signature]</u><br>NOMBRE Y FIRMA |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS  
ORIGINAL

# Valuación de Pérdida Total

|                               |  |                                 |  |                                                                         |  |                                                                                                                |  |                         |  |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| FECHA SINIESTRO<br>20/07/2026 |  | FECHA INGRESO CVI               |  | FECHA DETERMINADO PT<br>28/07/2026                                      |  | EXP. TURNADO A FRONTING                                                                                        |  | TOTAL DIAS              |  |
| No. DE SINIESTRO<br>B74951866 |  | NO. DE SALVAMENTO<br>2652772256 |  | PLACAS<br>PDN6288                                                       |  | INTERESADO<br><input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.                         |  | MARCA VEHICULO<br>MAZDA |  |
| MODELO<br>01/01/20            |  | COLOR<br>NEGRO                  |  | VERSION<br>L4                                                           |  | CANTIDAD PLACAS<br><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 |  | N. PUERTAS<br>4         |  |
| N. CILINDROS<br>4             |  | NUM. SERIE<br>JM1BL1SF8A1309282 |  | ADAP Y CONV.<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  | POLIZA<br>892621081.5                                                                                          |  | INCISO<br>00001         |  |
| No. DE MOTOR<br>LF10976400    |  | REG. FED. DE AUTOMOVILES        |  | KILOMETRAJE<br>306147                                                   |  | ADAP Y CONV.<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                        |  | POLIZA<br>892621081.5   |  |
| INCISO<br>00001               |  | REG. FED. DE AUTOMOVILES        |  | KILOMETRAJE<br>306147                                                   |  | ADAP Y CONV.<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                        |  | POLIZA<br>892621081.5   |  |

|                                             |                                            |                                         |                                              |                                                   |                                       |                                     |                                    |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO | <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO | <input checked="" type="checkbox"/> A/C | <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD | <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO              | <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA | <input type="checkbox"/> FRONTERIZO | <input type="checkbox"/> EXPORTADO | <input checked="" type="checkbox"/> TALLER |
| <input type="checkbox"/> EQUIPADO           | <input type="checkbox"/> TURBO             | <input type="checkbox"/> ABANDONO       | <input type="checkbox"/> AUTOMATICO          | <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL | <input type="checkbox"/> GARANTIA     | <input type="checkbox"/> LEGALIZADO | <input type="checkbox"/> IMPORTADO | <input type="checkbox"/> AGENCIA           |

|                                                                       |                                     |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.- VALOR INDEMNIZADO                                                 |                                     |                                      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> EBC                               | <input type="checkbox"/> CONVENIO   | <input type="checkbox"/> AUTOMETRICA | 70.300.00 |
| 2.- DAÑOS                                                             |                                     |                                      |           |
| * MANO DE OBRA DE HP INICIAL                                          | 3145.13                             |                                      |           |
| * REFACCIONES DE HP INICIALES                                         | 12154.58                            |                                      |           |
| * MANO DE OBRA INICIAL                                                | 1200                                |                                      |           |
| * REFACCIONES MECANICAS INICIALES                                     | 60219                               |                                      |           |
| <b>TOTAL DAÑOS</b>                                                    | <b>76,718.71</b>                    |                                      |           |
| 3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.) |                                     |                                      |           |
| * TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES                                        | 0.00                                |                                      |           |
| 4.- DEDUCCIONES                                                       |                                     |                                      |           |
| * MOTOR NO ACREDITADO                                                 | 0.00                                |                                      |           |
| * TENENCIAS                                                           | <input type="checkbox"/> ORIGINALES | <input type="checkbox"/> COPIAS      | 0.00      |
| 5.- DEMERITOS                                                         |                                     |                                      |           |
| * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%                                 | 3,515.00                            |                                      |           |
| * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%                                     | 0.00                                |                                      |           |
| <b>6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES</b>            | <b>80,233.71</b>                    |                                      |           |
| 7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)                     |                                     |                                      |           |
| * VALOR DE SALVAMENTO                                                 | -9,933.71                           |                                      |           |
| * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%                                     | -496.69                             |                                      |           |
| * VALOR DE SALVAMENTO FINAL                                           | -9,437.02                           |                                      |           |
| <b>* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO</b>                                 |                                     |                                      |           |

|                              |           |             |             |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| TABLA DE VALORES COMERCIALES |           |             |             |
| GUIA                         | EBC       | AUTOMETRICA | CONDICIONES |
| MES                          | JULIO     |             |             |
| PAG.                         | 187       |             |             |
| VALOR                        | 70.300.00 |             |             |
| % DAÑOS                      | 109.13 %  |             |             |

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

|                                   |  |                                                                                     |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE MOTOR<br>LF10976400     |  |  |
| PLACA V.I.N.<br>JM1BL1SF8A1309282 |  |  |
| PARED DE FUEGO                    |  |                                                                                     |

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL. FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE  
JAZMIN SANCHEZ MARTINEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE  
ING NOE DELGADILLO MIER  
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

## Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

|                                                                                                   |                                                            |                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de siniestro:<br><b>1374951866</b>                                                         | Número de póliza:<br><b>8906210815</b>                     | Inciso / Certificado:<br><b>01</b> | Placas:<br><b>PDN6288</b>                                                                             |
| Marca:<br><b>Mercedes</b>                                                                         | Submarca:<br><b>3</b>                                      | Tipo:<br><b>Sedan</b>              | Modelo:<br><b>2010</b>                                                                                |
| Nombre del ajustador:<br><b>Saúl Saldaña</b>                                                      | Claves:<br><b>X249</b>                                     | Fotos:<br><b>X240</b>              | Aplica deducible:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>57-</b> |
| Atención a:<br><input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado:<br><b>Edgar Benjamín Villanueva</b> | Celular:<br><b>5568 150040</b>     | Correo electrónico:                                                                                   |

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

## Daños del siniestro



Lado derecho      Frontal      Trasero      Lado izquierdo

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

## Daños preexistentes



Lado derecho      Frontal      Trasero      Lado izquierdo


**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** NO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos depósito deducible</b><br>Banco: BBVA<br>Cuenta / Convenio: 617482<br>Referencia 1. Escriba el número de siniestro sin la letra B<br>Referencia 2: Deducible<br><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Fecha de expedición: <b>20/02/20</b><br>Lugar de expedición: <b>Edg Benjamín Villanueva</b><br>Firma del ajustador: <b>X240</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

|                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del taller:<br><b>Industria Automotriz SE</b> | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):<br><b>11 Enero de 1861 4 Me 181 L 2118</b> |
| Número de pase:<br><b>2026065020</b>                 | <b>Leyes de Reforma</b>                                                                                       |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. |                                                                                                                                                      |
| <b>Indemnización de daños</b><br><br>Nombre y firma del interesado                                | <b>Asignación de taller</b><br><br>Nombre y firma del interesado |

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desahuciar en caso de ser necesario en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto menor.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionaclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionaclientes.mx@bbva.com)  
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, cologa tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
 Asegurados: **800 90 21 300**      Afectados: **800 83 62 003**  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.