



INVENTARIO VEHICULO

AO. 4005

☒ RESGUARDO(CCAO):

GDL

☒ TRASLADO(PROV):enrique Diaz de leon
(crucero)

SI NO DAÑO

MARCA:	Mazda	TIPO:	3
VIN:	JM1BL1VFXD1740058	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	B77768463	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	11/08/26 4:22	COLOR:	Blanco
		AÑO:	2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	/	
ESTEREO	/	/	
LLANTA DE REFACCION	/	/	
BOMBA GASOLINA	/	/	
LLAVES	/	/	
CATALIZADOR	/	/	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/	/	
ALTERNADOR	/	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/	
CLAXON	/	/	
BOMBA AGUA	/	/	
BANDAS MOTOR	/	/	
SISTEMA FRENS	/	/	
CABLES BUJIAS	/	/	
BOBINA	/	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	/	
DIRECCION HIDRAULICA	/	/	
DISTRIBUIDOR	/	/	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/	
GENERADOR	/	/	
MARCHA	/	/	
MONOBLOCK	/	/	
VENTILADOR	/	/	
RADIADOR	/	/	
RADIADOR DE A/C	/	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	/	
TAPON DE GASOLINA	/	/	
TAPON DE ACEITE	/	/	
TAPON RADIADOR	/	/	
TURBO CARGADOR	/	/	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/	/	
COFRE	/	/	
CUARTOS DE LUZ	/	/	
DEFENSA DELANTERA	/	/	
FAROS	/	/	
BALASTRE	/	/	
BULBOS	/	/	
FAROS DE NIEBLA	/	/	
PARABRISAS	/	/	
PARRILLA	/	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	/	
PORTAPLACA	/	/	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/	/	
BULBOS	/	/	
CAJUELA	/	/	
DEFENSA TRASERA	/	/	
LIMPIADOR	/	/	
MEDALLON	/	/	
PORTAPLACA	/	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	/	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	
CABLES PASACORRIENTES	/	/	
TAPA CAJUELA	/	/	
HERRAMIENTA	/	/	
GATO	/	/	
LLAVE DE RUEDA	/	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	/	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/	/	
SPOILERS	/	/	
FUSIBLES	/	/	
PLACAS	/	/	
RINES	/	/	
ALARMA	/	/	
EXTINGUIDOR	/	/	
ANTENA	/	/	
PLACA VIN	/	/	
KILOMETRAJE	/	/	
CANASTILLA	/	/	
ADAPTACION	/	/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	
COSTADOS	/	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	/	
ESTRIBO	/	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	/	
MOLDURAS	/	/	
PUERTA DELANTERA	/	/	
PUERTA TRSERA	/	/	
SALPICADERA	/	/	
LLANTAS	/	/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/	/	
VIDRIOS LATERALES	/	/	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	
COSTADOS	/	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	/	
ESTRIBO	/	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	/	
MOLDURAS	/	/	
PUERTA DELANTERA	/	/	
PUERTA TRSERA	/	/	
SALPICADERA	/	/	
LLANTAS	/	/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/	/	
VIDRIOS LATERALES	/	/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	/	
BOCINAS	/	/	
BOLSA DE AIRE	/	/	
CABECERAS	/	/	
CENICEROS	/	/	
GUANTERA	/	/	
CINT. SEGURIDAD	/	/	
CLAXON	/	/	
CODERAS	/	/	
CONSOLA	/	/	
CONTROL A/C	/	/	
DEFROSTER	/	/	
ENCENDEDOR	/	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	/	
LUZ INTERIOR	/	/	
LUZ STOP	/	/	
MANIJAS	/	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	/	
RELOJ	/	/	
SEGUROS ELECTRICOS	/	/	
TABLERO	/	/	
TAPETES	/	/	
ELEVADORES ELECTRICOS	/	/	
VESTIDURAS	/	/	
VOLANTE	/	/	
VISERAS	/	/	



OBSERVACIONES:

Unidad con golpe
frontal izquierdo

ELABORA

Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Alonso Acosta
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMAINVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 077768463	Número de póliza: 79 PB02032E	Inciso / Certificado: 35	Placas: JWD216A
Marca: Mazda	Submarca: 3	Tipo: Sedan	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Miguel Aguilera	Claves: mon	Fotos: Si	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Luis Alberto Gonzalez Rojas	Celular: 3318802297	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 13/08/26 Lugar de expedición: Guadalupe Firma del ajustador: _____
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline Número de pase: _____	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Potrero # 31 CP 45615 Col Las Pintas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del cual se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del cual se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Pasible Pl
Se va sin placas
Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	5777768463	Póliza	79PB02032E	Inciso / certificado	35	Número de serie	JW1BL1VF X D1740058
Marca	MAZDA	Submarca	3	Tipo / cilindraje	Scdm 4cil	Modelo	2013
Lugar	Guadalajara	Fecha	Día 08 Mes 08 Año 2013	Placas	JWD216A	Cantidad de placas	(0) (1) 2
Atención a:	Asegurado	Nombre del asegurado	Luis Alberto Gonzalez	Celular	3318802294	Gasolina	1/4 1/2 3/4 F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Bosch de frenos		
105.	Cable buje		
106.	Compresor de aire acondicionado		
107.	Depósito de lavaparabrisas		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiador		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No ☐	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Good year		1/2
TD: Good year		3/4
DI: Good year		1/4
TI: Good year		1/4
R: 1090		
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca:	
Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
Original ☐ Especial ☐	

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del operador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Gasolina		Kilometraje	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal alea		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estríbo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal alea		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estríbo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables buías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:
--

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 DD: TD: DI: TI: R: ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida (3/4 1/2 1/4)
---	------------------------------

Rines Marca: Original Especial No. (1) (2) (3) (4) Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante Marca: Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
--	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
--	---	-------------------------	--