

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 5/8/26 Hora 11:35

No. De Reporte AOGB0228

No. De siniestro B76747660

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

B BUA

Llaves SI ☒ NO ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Mazda Tipo 3 Modelo 2015 Color ROJO

No. De Serie JM1BM1K31F1264860 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR

SI NO

ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	MP	
BOMBA AGUA	MP	
BOMBA GASOLINA	MP	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICINADO	MP	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	C/D	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	C/D	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	MP	
MONOBLOCK	C/D	
VENTILADOR	C/D	
RADIADOR	C/D	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	MP	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	C/D	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	MP	
LUZ STOP	MP	

SI NO

CATALIZADOR	MP	
-------------	----	--

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AM/FM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	C/D	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	C/D	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ

ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	C/D	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	C/D	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	C/D	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	C/D	
FAROS DE HALOGENO	C/D	
FAROS DE NIEBLA	C/D	
PARABRISAS	C/D	
PARRILLA	C/D	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	MP	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	MP	

OTROS	
REDILLAS	NO

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe frontal
Golpe bajo
bolsas de aire

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: CD. Grande

ELABORO

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

AH PH

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BBVA

Seguros

62

A06B0228

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76747660	Número de póliza: 716A5300KB	Inciso / Certificado: 1	Placas: JB ROSSA
Marca: Mazda	Submarca: 3	Tipo: 2015	Color: Rojo
Nombre del ajustador: Manuel Santana	Claves: M88	Fotos: ST	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No 55-
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Alvaro Francisco Ruelas Solano	Celular: 3312657835	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Motor, Radiador, Marco Radiador, Bolas de Alineación**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 05/08/26 Lugar de expedición: Zapopan Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Autoline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C El Potrerito 31 Las Pintas Tlaquepaque
---------------------------------------	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	716A5300KB	Inciso / certificado	1	Número de serie	BM1BM1K31F1264860
Marca	Mazda	Submarca	3	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Zapopan	Fecha	05/08/26	Placas	33JBROSSA
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	Alvaro Francisco Ruelas Salas	Cantidad de placas	(0) (1)
	Afectado no	Celular	3312667835	Kilometraje	78549
		Correo electrónico		Gasolina	1/4 1/2 3/4 f

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de todo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca
4	Cofre	/		68	Viseras	/			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Liaves	Tipo de liaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Cantidad:	Tarjeta ☐
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Estereo ☒ No ☐	☐ No ☒
11	Facia	/		75	Guantera	/		¿Funciona? ☒ No ☐	☐ No ☒
12	Moduras	/		76	Consola	/		Marca:	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/			
Trasero								Adicionales	
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		Pantalla GPS ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ No ☐
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/		Tarjeta GPS SD ☐ No ☐	Marca:
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		TAG ☒ No ☐	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/			
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/			
22	Reflejes	/		86	Bocinas radio	/			
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/			
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/			
25	Porta placa	/		89	Respaño de asiento trasero	/			
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/			
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/			
Lado derecho								Llantas	
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD:	
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		TD:	
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/		DI:	
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		TI:	
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		R:	
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		¿Funda o cubierta? ☐ No ☐	
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/			
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
40	Estribo	/		104	Boster de frenos	/			
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/			
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Marca:	
43	Cuarto luz lateral	/		107	Depósito de chisqueteros	/		Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/		Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/			
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/			
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/			
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/			
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/			
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/			
53	Estribo	/		117	Tapón aceite motor	/			
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/			
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/		Marca:	
56	Birio de seguridad	/						Original Especial	
57	Cables pasa corriente	/							
58	Extinguidor	/							
59	Gato	/							
60	Gato hidráulico	/							
61	Llave de rueda	/							
62	Señales de carretera	/							
63	Tapete cubre llanta	/							
64	Tapa sombrerera	/							
General								Observaciones	
120	Canastilla	/							
121	Alarma	/							
122	Tapón de gasolina	/							
123	Herramientas	/							
124	Sensor de reversa	/							
125	Quemacocos	/							
126	Toldo	/							
127	Gancho de arrastre	/							
128	Tapón gancho de arrastre	/							
129	Calcomanía de verificación	/							
130	Tapón birio	/							
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/							
Objetos personales								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos no devolver los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será válido únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.	Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
Nombre y firma del ajustador que recibe	Nombre y firma del operador de grúa que recibe