

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV):

G-FORZA OP-ANGEL JANTES H-21:15

MARCA: <u>MARDA</u>	TIPO: <u>3</u>
VIN: <u>1M1BN1U35J1168909</u>	PLACA: <u>S/D</u>
SINIESTRO: <u>076754766</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>05-08-26</u>	COLOR: <u>ROJO</u>
	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CAJASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Quemadura

ELABORA <u>Jesus Hdez</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Angel Jantes</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jesus Hdez</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 376754766	Póliza 8756210V\$T	Inciso / certificado 1	Número de serie JM1BN1V35J1168909
Marca Mazda	Submarca Mazda 3	Tipo / cilindraje Seden	Modelo 2018
Lugar CD MX	Fecha Día 5 Mes 8 Año 26	Placas MEM582A	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Gustavo Hernandez Guitierrez	Celular 5518291292	Correo electrónico 5518291292

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de todo	☒		Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐		
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:		
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒					
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒					
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒					
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ LED	☒		71.	Botones de estereo	☒					
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒					
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		Llaves	Tipo de llaves		
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		Llave de encendido	Normal ☐		
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒		¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☒		
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐		
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒					
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Auto estereo	Tarjeta de circulación		
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒		Estereo ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒		¿Funciona? ☒ No ☐	Marca:		
16.	Medallón	☒		81.	Perilla palanca	☒					
17.	Limpiadores	☒		82.	Botones puerta	☒		Adicionales			
18.	Lámpara stop	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Pantalla GPS ☒ No ☐	Pantalla TV ☒ No ☐		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84.	Coderas	☒		Tarjeta GPS SD ☒ No ☐	Marca:		
20.	Emblema cajuela	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		TAG ☒ No ☐			
21.	Calaveras (2)	☒		86.	Bocinas radio	☒		Llantas			
22.	Reflejanter	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4 1/2 1/4)		
23.	Defensa	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		DD:			
24.	Molduras	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒		TD:			
25.	Porta placa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (2)	☒		DI:			
26.	Cámara de reversa	☒		91.	Alfombra	☒		TI:			
27.	Spoiler	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		R:			
28.	Escape	☒		Motor				¿Funda o cubierta? ☒ No ☐			
Lado derecho				93.	Alternador	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
29.	Salpicadera	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
30.	Cuarto luz lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Rines			
31.	Espejo lateral	☒		96.	Bandas de motor	☒		Marca:			
32.	Cristal alea	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
33.	Puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒		Aleación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
34.	Cristal puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒		Volante			
35.	Manija de puerta delantera	☒		100.	Bobina	☒		Marca:			
36.	Puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒		☒ Especial			
37.	Cristal puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒		Observaciones			
38.	Manija de puerta trasera	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒		Objetos personales			
39.	Cristal costado	☒		104.	Boster de frenos	☒		Adaptaciones equipo especial			
40.	Estribo	☒		105.	Cables bujías	☒					
41.	Molduras	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒					
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueteros	☒					
42.	Salpicadera	☒		108.	Distribuidor	☒					
43.	Cuarto luz lateral	☒		109.	Filtro gasolina	☒					
44.	Espejo lateral	☒		110.	Marcha	☒					
45.	Cristal alea	☒		111.	Motor limpiadores	☒					
46.	Puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒					
47.	Cristal puerta delantera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒					
48.	Manija de puerta delantera	☒		114.	Radiador	☒					
49.	Puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒					
50.	Cristal puerta trasera	☒		116.	Transmisión (5MT) (AUT)	☒					
51.	Manija de puerta trasera	☒		117.	Tapón aceite motor	☒					
52.	Cristal costado	☒		118.	Tapón radiador	☒					
53.	Estribo	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒					
54.	Molduras	☒		General							
Cajuela				120.	Canastilla	☒					
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		121.	Alarma	☒					
56.	Birlo de seguridad	☒		122.	Tapón de gasolina	☒					
57.	Cables pasa corriente	☒		123.	Herramientas	☒					
58.	Extinguidor	☒		124.	Sensor de reversa	☒					
59.	Gato	☒		125.	Quemacocos	☒					
60.	Gato hidráulico	☒		126.	Toldo	☒					
61.	Llave de rueda	☒		127.	Gancho de arrastre	☒					
62.	Señales de carretera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒					
63.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒					
64.	Tapa sombrerera	☒		130.	Tapón birlo	☒					
				131.	Tapón ☒ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado Mariela Campos Delencourt
--	---

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según correspondiente. No retiramos los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Carlos Ochoa	Nombre y firma del ajustador que recibe Mariela Campos Delencourt	Razón social de la grúa Rada	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	---	--	--

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76754766	Número de póliza: 8756210V\$T	Inciso / Certificado: 1	Placas: MEM582A
Marca: Mazda	Submarca: Mazda 3	Tipo: Sedan	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Carlos Ochoa Costaneda	Claves: X303	Fotos: X303	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Gustavo Hernandez Gutierrez	Celular: 5518291292	Correo electrónico: SS18291292

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 5-AUGUSTO-26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Tlaxitlan Colic Oliva #19 recursos hidrológicos
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Mariela Campos Beltrami	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Mariela Campos Beltrami

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.