AUMS 0117

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2812

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: Mazda TIPO: Mazda3
VIN: JM1BN2W3511144862 PLACA: N/A
SINIESTRO: 8431 6263 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 22/10/26 COLOR: Gris AÑO: N/P-2017

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

...ico, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, ...tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad ...era de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

...formación se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado tiene ...on BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No. de siniestro: 2643167 63	Póliza: 845 6210 Fy X	Inciso / certificado:	Número de serie: 3MYBN1W35H1149862
Marca: Mazda	Submarca: Mazda 3	Tipo / cilindraje: 4 cilindros	Modelo: Color: Guindo
Lugar: H. Matamoros, Tam	Fecha: Día 21 Mes 10 Año 26	Placas: S/P	Cantidad de placas: (0) (1) Kilometraje: Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Antonio Soto	Celular:	Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho) Dañado	/	
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla Dañada	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia Dañada	/	
12.	Molduras Dañado	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler		/
Trasero			
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores		/
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (✗)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras		/
25.	Porta placa		/
26.	Cámara de reversa		/
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	
Lado derecho			
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta		/
33.	Puerta delantera Dañada	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	✗
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera Dañada	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras		/
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera Dañada	/	
43.	Cuarto luz lateral Dañado	/	/
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta		/
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras		/
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birlo de seguridad		/
57.	Cables pasa corriente		/
58.	Extinguidor		/
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera		/

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo		/
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor		/
79.	Cenicero		/
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas		/
85.	Manijas de puertas (2) (✗)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad Dañados	/	
88.	Banca de asiento trasero		/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (✗)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (✗)	/	
Motor			
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de cláxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Booster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de limpiaparabrisas	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (STD) (✗)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	
General			
120.	Canastilla		/
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas		/
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Quemacocos	/	
126.	Toldo Gelo Int Dañado		/
127.	Gancho de arrastre		/
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación		/
130.	Tapón birlo	/	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (✗)	/	

Inventario
Otros
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:
Batería ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:
Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:
Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐
Llantas — **Vida** Ejemplo: Llantas DD Cooper GPS 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: TD: DI: TI: R: N/A ¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda
Rines Marca: Original / Especial — No. (1) (2) (3) (4) Aleación / Acero — No. (1) (2) (3) (4)
Volante Marca: Original / Especial
Observaciones Falta Salpi Dañada Bolsas Aire Desplegadas Cintas Dañadas Susp. Del. Derecha Dañada
Objetos personales
Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Escaneado con CamScanner