

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B73050363	Número de póliza: 8C1G580677	Inciso / Certificado: 1	Placas: 5/p
Marca: Mazda	Submarca: Mazda 3	Tipo: Sedan	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Ismael Padilla G.	Claves: 16022	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Jose Luis Monterrosa de Rosas	Celular: 9611071422	Correo electrónico: jose.luis.monterrosa@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 18/08/26 Lugar de expedición: Juremundo Rosas, Rto Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Supra Automotriz Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Cerro de los Agustinos #102 Fraccionamiento Cuicarrandas, Telara Rto

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o dudas?

Centro nacional de atención a clientes

Hanby Defecan, gabo, llave de rueda, k. 1 Hacerse a la hora de la tarde - Manvales

Revisar Motor, 300 pesos, 2.0, 1.8, 1.6, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	843050363	Póliza	8410580077	Inciso / certificado	1	Número de serie	JM1BPCLYK1105617
Marca	Mazda	Submarca	Mazda	Tipo / cilindros	Sedan	Modelo	2019
Lugar	Juárez, Rosas	Fecha	18	Mes	8	Año	26
Atención a:	Nombre del interesado		Jose Luis Monterrosa del Bosque		Placas	3/p	Cantidad de placas
Asegurado	☐	Afectado no.	☐	Correo electrónico	4611071422		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒			
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒			
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒			
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒			
11.	Facia	☒		75.	Guantería	☒			
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒			
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒			
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒			
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒			
Trasero								Auto estéreo	
16.	Medallón	☒		80.	Palanca de velocidades	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Tarjeta de circulación
17.	Limpiadores	☒		81.	Perilla palanca	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☐
18.	Lámpara stop	☒		82.	Botones puerta	☒		Marca:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
20.	Emblema cajuela	☒		84.	Coderas	☒			
21.	Calaveras (2) (4)	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
22.	Reflejos	☒		86.	Bocinas radio	☒			
23.	Defensa	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒			
24.	Molduras	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒			
25.	Porta placa	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒			
26.	Cámara de reversa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
27.	Spoiler	☒		91.	Alfombra	☒			
28.	Escape	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
Lado derecho								Adicionales	
29.	Salpicadera	☒		93.	Alternador	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
30.	Cuarto luz lateral	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	
31.	Espejo lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
32.	Cristal aleta	☒		96.	Bandas de motor	☒			
33.	Puerta delantera	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒			
34.	Cristal puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒			
35.	Manija de puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒			
36.	Puerta trasera	☒		100.	Bobina	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒			
38.	Manija de puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒			
39.	Cristal costado	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
40.	Estríbo	☒		104.	Boster de frenos	☒			
41.	Molduras	☒		105.	Cables bujías	☒			
Lado izquierdo								Rines	
42.	Salpicadera	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒		Marca:	
43.	Cuarto luz lateral	☒		107.	Depósito de chisgueros	☒		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
44.	Espejo lateral	☒		108.	Distribuidor	☒		Aluminio ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal aleta	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
46.	Puerta delantera	☒		110.	Marcha	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		114.	Radiador	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
52.	Cristal costado	☒		116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
53.	Estríbo	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
54.	Molduras	☒		118.	Tapón radiador	☒			
Cajuela								Volante	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒		Marca:	
56.	Birlo de seguridad	☒						Original ☒ Especial ☐	
57.	Cables pasa corriente	☒							
58.	Extinguidor	☒							
59.	Gato	☒							
60.	Gato hidráulico	☒							
61.	Llave de rueda	☒							
62.	Señales de carretera	☒							
63.	Tapete cubre llanta	☒							
64.	Tapa cubrepuerta	☒							
General								Observaciones	
120.	Canastilla	☒							
121.	Alarma	☒							
122.	Tapón de gasolina	☒							
123.	Herramientas	☒							
124.	Sensor de reversa	☒							
125.	Quemacocos	☒							
126.	Toldo	☒							
127.	Gancho de arrastre	☒							
128.	Tapón gancho de arrastre	☒							
129.	Calcomanía de verificación	☒							
130.	Tapón birlo	☒							
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒							
Objetos personales								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador
suscribe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe



4-HDA-94A
INVENTARIO VEHICULO

BBU A.F.

109758

MARCA: MAZDA
VIN: JM1BPCKLKH05617
TIPO: 3
PLACA: AMD-242-E

SINIESTRO: B73050363
OPERADOR: Luis Enrique Rojas
FECHA: 02-09-2026
COLOR: Rojo
AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO USAR
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			NO USAR
CLAXON			NO USAR
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			NO USAR
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			NO USAR
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL V/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS		X	
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA