SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4978

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Mazda TIPO: 3
VIN: JM1BPCLLXN1505301 PLACA: S1P
SINIESTRO: 88532423I ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 20/10/26 COLOR: ROJO AÑO: 2022

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Robo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donaciano Alvarez	Eduardo J. Atenco Hdz	Donaciano Alvarez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

3

Inventario de vehículo dañado auto

ACGB0591

guros

Aviso de Privacidad

xico, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, us datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad ea de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

rmación se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene l BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

de siniestro B85324285	Póliza B22C58009E	Inciso / certificado 00001	Número de serie JM1BPCLLXN1505301		
Mazda	Submarca Mazda 3	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2022	Color rojo	
ar SLP SLP	Fecha Día 08 Mes 10 Año 26	Placas S/P	Cantidad de placas (1)	Kilometraje	Gasolina N/V E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. ____	Nombre del interesado BBVA	Celular 4444248457	Correo electrónico coronadogonzalez9@hotmail.com		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☑ Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (cerecho)		✗
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	'	
14	Porta placa		✗
15	Spoiler	✓	
Trasero			
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores	✓	
18	Lampara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (✓)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	'	
25	Porta placa		✗
26	Cámara de reversa	✓	
27	Spoiler	✓	
28	Escape		
Lado derecho			
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral	✓	
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta		✗
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo		✗
41	Molduras	✓	
Lado izquierdo			
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	'	✗
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo		✗
54	Molduras	✓	
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad	'	✗
57	Cables pasa corriente		✗
58	Extinguidor		✗
59	Gato		✗
60	Gato hidráulico		✗
61	Llave de rueda	✓	
62	Señales de carretera		✗
63	Tapete cubre llanta	✓	
64	Tapa sombrerera	✓	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	'	✗
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	✗
79	Cenicero		✗
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (✓)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (✓)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120	Canastilla		✗
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos	✓	
126	Toldo	✓	
127	Gancho de arrastre	✓	
128	Tapón gancho de arrastre	'	'
129	Calcomanía de verificación	'	✗
130	Tapón birlo		✓
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (✓)	✓	

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☑
Cantidad: No tiene

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☑
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca: Mazda

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca:
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
DD: Brigstone 215/45R18	1/2
TD:	
DI:	
TI:	
R: Refacción 60PSI	3/4

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☑
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Mazda
Original ✓ Especial
Aleación Acero
No. (1) (2) (3) (✓)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Mazda
Original ✓ Especial

Observaciones
Serie alterada
JM1BPCLL3N1503874
Motor Original.

Objetos personales
Vehiculo abierto.
1 lentes 1 paraguas
1 set juego de herramientas Pretul

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Luis Francisco Coronado González		Gruas Victoria Gruas Libertad.	

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner

Número de Expediente	CDI/FGE/D01/28458/26
Área	A.M.P. de San Luis Potosí
Distrito Judicial	Primer Distrito Judicial
N° de Oficio	FGE/D01/578449/09/2026

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de septiembre de 2026.

86321
10/08/26

ENCARGADO DE LAS GRÚAS LIBERTAD.
DOMICILIO: CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO KILOMETRO 190,
RESIDENCIAL ORQUÍDEA, 78394 SAN LUIS, S.L.P.
PRESENTE. –

Con fundamento en lo establecido por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 59 y 61 de la Ley de Tránsito en el Estado de San Luis Potosí; solicito ordene a quien corresponda, haga entrega al **C. LUIS FRANCISCO CORONADO GONZALEZ APODERADO LEGAL DE BBVA SEGUROS MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO DEL VEHÍCULO EN CALIDAD DE RESTITUCION:**

UNICO. - MARCA MAZDA, TIPO HATCHBACK, SUBMARCA MAZDA 3, COLOR ROJO, MODELO 2022, CON NÚMERO DE SERIE APOCRIFO JM1BPCLL3N1503874, CON NÚMERO DE SERIE ORIGINAL JM1BPCLLXN1505301, MOTOR ORIGINAL PY21840300 Y SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

El presente oficio no cuenta con vigencia, es responsabilidad del propietario sacar su vehículo de la pensión para no seguir generando costos.

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

AUTORIZA:

LIC. EVA NAYELI MARTINEZ MARTINEZ
A.M.P. de UNIDAD DE ROBO DE VEHÍCULOS

LIC. JUANA ANGELICA RIVERA HERNANDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE ROBO DE VEHÍCULOS

ADSCRIPCIÓN

Recibí Vehículo
08 octubre 2026

SELLO OFICIAL

Escaneado con CamScanner