

MARCA: Mac da TIPO: 3
VIN: JM1BPCMLXR1707351 PLACA: 51P

SINIESTRO: B67616789
OPERADOR: Arturo Romero
FECHA: 9-6-26
COLOR: Blanco AÑO: 2014

SI NO DAÑO AOTB-00208

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON			
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA Arturo Cuapax NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Arturo Cuapax NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Arturo Cuapax NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

23-05-26

01:06

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 570, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitaste contratados con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de serie del vehículo D57H0167169	Póliza 83 UC5800 FZ 01	Modelo Mercedes 3 Grams Touring	Color Blanco
Marca Volkswagen	Submarca Mercedes 3 Grams Touring	Modelo 7024	Color Blanco
Lugar Valdecarlos	Fecha 22/05/26	Capacidad de plazas 5	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado No	Nombre del interesado PR PZIVE	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Piumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras			Llaves	Tipo de llaves
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Focos Halógeno Xenón Led			71.	Botones de estéreo			Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
11.	Facia			75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				80.	Palanca de velocidades				
16.	Medallón			81.	Perilla palanca				
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta				
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas				
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
21.	Calaveras (2)			86.	Bocinas radio				
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad				
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero				
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero				
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra				
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28.	Escape			Motor				Adicionales	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor				
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección				
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
36.	Puerta trasera			100.	Bobina				
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado derecho				106.	Compresor aire acondicionado				
42.	Salpicadera			107.	Depósito de chisgueteros				
43.	Cuarto luz lateral			108.	Distribuidor				
44.	Espejo lateral			109.	Filtro gasolina				
45.	Cristal aleta			110.	Marcha				
46.	Puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
47.	Cristal puerta delantera			112.	Motor ventilador				
48.	Manija de puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
49.	Puerta trasera			114.	Radiador				
50.	Cristal puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
51.	Manija de puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
52.	Cristal costado			117.	Tapón aceite motor				
53.	Estribo			118.	Tapón radiador				
54.	Molduras			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
Lado izquierdo				General				Objetos personales	
55.	Salpicadera			120.	Canastilla			Submotor de Aguilares	
56.	Cuarto luz lateral			121.	Alarma			Adaptaciones equipo especial	
57.	Espejo lateral			122.	Tapón de gasolina				
58.	Cristal aleta			123.	Herramientas				
59.	Puerta delantera			124.	Sensor de reversa				
60.	Cristal puerta delantera			125.	Quemacocos				
61.	Manija de puerta delantera			126.	Toldo				
62.	Puerta trasera			127.	Gancho de arrastre				
63.	Cristal puerta trasera			128.	Tapón gancho de arrastre				
64.	Manija de puerta trasera			129.	Calcomanía de verificación				
65.	Cristal costado			130.	Tapón birlo				
66.	Estribo			131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)				
67.	Molduras								
ela									
68.	Alfombra cartón cajuela								
69.	Birlo de seguridad								
70.	Cables pasa corriente								
71.	Extintor								
72.	Gato								
73.	Gato hidráulico								
74.	Llave de rueda								
75.	Señales de carretera								
76.	Tapete cubre llanta								
77.	Tapas sombrerera								

equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

nos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el