

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 810, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de solicitud 377363669	Póliza 8956210 NO9	Inciso / certificado 001	Número de serie 3M1CA2W37A0377071
Marca Nacda	Submarca 3	Tipo / cilindraje Automat Sport	Modelo 2010
Lugar COMX	Fecha Día 0 Mes 00 Año 20	Placas MTW446B	Color Gris
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje 242281
		Gasolina E 1/4 1/2 3/4	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Coque CID		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		X
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla CID		
10.	Emblemas		
11.	Facia CID		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler LB		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta CID		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa CID		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa LB		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera CID		X
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral CID		
32.	Cristal aleta CID		
33.	Puerta delantera CID		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera CID		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo CID		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera CID		X
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral CID		
45.	Cristal aleta CID		
46.	Puerta delantera CID		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera CID		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo CID		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables paso corriente		X
58.	Extintor		X
59.	Gato		X
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Bosler de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		X
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: Original	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☐ No	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: Originales	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: Original	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones
Edgardo Escobar
10/08/2010

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Gerardo Antonio Hernández Chamaro
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Gerardo Antonio Hernández Chamaro
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Gerardo Antonio Hernández Chamaro
Nombre y firma del ajustador que recibe

Gracias Mejía
Razón social de la grúa

Gerardo Antonio Hernández Chamaro
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2283

☒ RESGUARDO(CCAO): HUB TURPENA ☐ TRASLADO(PROV): AOTB 00642

MARCA: <u>Mazda</u>	TIPO: <u>5</u>
VIN: <u>JM1CR2W3TA0317011</u>	PLACA: <u>MFV-446-B</u>
SINIESTRO: <u>B77363669</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24/08/26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2010</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X	X	
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X	X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X	X	
SPOILERS	X	X	
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X	X	
COSTADOS	X	X	
ESPEJO EXTERIOR	X	X	
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X	X	
PUERTA TRASERA	X	X	
SALPICADERA	X	X	
LLANTAS	X	X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X	X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X	X	
COSTADOS	X	X	
ESPEJO EXTERIOR	X	X	
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X	X	
PUERTA TRASERA	X	X	
SALPICADERA	X	X	
LLANTAS	X	X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X	X	



OBSERVACIONES: con llave de
Birps

ELABORA <u>Adman Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Miguel</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adman Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 377363669	Póliza 8956210 NO9	Inciso / certificado 001	Número de serie 3M1C12W37A0377071
Marca Nada	Submarca 3	Tipo / cilindraje Automóvil Sport	Modelo 2010
Lugar COMX	Fecha Día 10 Mes 08 Año 2010	Placas NFW446B	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no. _____	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre CID			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		☒	71.	Botones de estéreo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				
9.	Parrilla CID			73.	Control calefacción				
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Facia CID			75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				80.	Palanca de velocidades				
16.	Medallón			81.	Perilla palanca				
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta				
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19.	Tapa cajuela / quita puerta CID			84.	Coderas				
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio				
22.	Reflejantes			87.	Cinturones de seguridad				
23.	Defensa CID			88.	Banca de asiento trasero				
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero				
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra				
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28.	Escape			Motor				Adicionales	
Lado derecho				93.	Alternador			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
29.	Salpicadera CID			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Tarjeta ☐ Sí ☐ No
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ Sí ☐ No	Marca:
31.	Espejo lateral CID			96.	Bandas de motor				
32.	Cristal alea CID			97.	Bayoneta aceite dirección				
33.	Puerta delantera CID			98.	Bayoneta aceite motor				
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina				
36.	Puerta trasera CID			101.	Bocina de claxon				
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua				
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica				
39.	Cristal costado CID			104.	Boster de frenos				
40.	Estribo CID			105.	Cables bujías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros				
42.	Salpicadera CID			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral CID			110.	Marcha				
45.	Cristal alea CID			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera CID			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera CID			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado CID			118.	Tapón radiador				
53.	Estribo CID			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			General				Observaciones	
Cajuela				120.	Canastilla			Objetos personales	
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables para corriente			123.	Herramientas				
58.	Extinguidor			124.	Sensor de reversa			Adaptaciones equipo especial	
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Gerardo Antonio Hernández Chamarro
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Gerardo Antonio Hernández Chamarro **Gerardo Antonio Hernández Chamarro** **Grues Méica** **10/08/2010**

**Solo para presupuesto*

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77363669	Número de póliza: 8956210 N09	Inciso / Certificado: 001	Placas: MFW446B
Marca: Norcia	Submarca: S	Tipo: Automovil Sport	Modelo: 2010
Nombre del ajustador: Gabriel Aguilar Narales	Claves: X271	Fotos: X271	Color: Grís
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 20	Nombre del interesado: Sixto Hernández de la Cruz	Celular: 5571836694	Correo electrónico: gerardo.chamorro6@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 10 Agosto 20 Lugar de expedición: CDMX / Tlapalapa Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: PAGO DIGITAL Número de pase: PAGO DIGITAL	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): [Espacio vacío]

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Nombre y firma del interesado: Gerardo Artemio Hernández Chamorro	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 377363669	Póliza 8956210 NO9	Inciso / certificado 001	Número de serie 3N1C12W37A0377071
Marca Nada	Submarca 5	Tipo / cilindraje Automovil Sport	Modelo 2010
Lugar COMX	Fecha Día 10 Mes 08 Año 2010	Placas MFV446B	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje 242281
		Correo electrónico	Gasolina E ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4

No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre CID		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		X
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla CID		
10.	Emblemas		
11.	Facia CID		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler LO		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta CID		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejanter		
23.	Defensa CID		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa UB		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera CID		
30.	Cuarto luz lateral		X
31.	Espejo lateral CID		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera CID		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera CID		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo CID		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera CID		
43.	Cuarto luz lateral		X
44.	Espejo lateral CID		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera CID		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera CID		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo CID		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		

No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		X
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		

Inventario	Sí	No
------------	----	----

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: Original	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: Original
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: hell	3/4
TD: hell	
DI: hell	
TI: hell	
R: hell	
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines	
Marca: Originales	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) 4
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: Original	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones
Edgardo Escobedo 10/08/2010

Objetos personales

MULTIASISTENCIA, S.A. DE C.V.

Fecha : 01 JUN 2023

CVI

Vale de Mano de Obra Complemento No 139692



Datos del Siniestro

Sinjestrin . 072166535

Cultura . 51

Αίτιας, ο

Datos del Afectado

Nombre : RICARDO GUTIERREZ GONZALEZ

vehiculo : CHEVROLET , CHEVROLET UNIV

Modelo : 2021

Placas : NZF4765

COLOUR: ~~RED~~ AZUL

Datos Taller



Nombre : **INGENIERIA AUTOMOTRIZ 5**
ESTRELLAS

Ciudad : IZTAPALAPA

~~Estado : D.F.~~

Dirección : 11 ENERO 1861 4 MZ 181 LOTE 2118 LEYES DE REFORMA 3A SECCION 9310

Imports

MANO DE OBRA HOJALATERIA Y PINTURA :

Por concepto de:

\$0.00

MANO DE OBRA MECANICA :

Por concepto de:

MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCION DE LAS PIEZA AUTORIZADA EN
SISTEMA XX MANO DE OB RA POR EL CAMBIO DE LLANTA DEL DER XX
DESMONTAR Y MONTAR RIN DELANTERO DER XX REALIZAR BALANCEO A
LLANTA XX ALINEACION

\$117.00

Total :

\$117.00

FINIQUITO POR DAÑOS MATERIALES
AL VEHICULO ASEGURADO

NUMERO DE POLIZA
8526210LLM

SINIESTRO NUMERO
B72168535

BUENO POR
\$135,72

EN REFERENCIA A LA RECLAMACION QUE TENGO (TENEMOS) PRESENTADA A ESA INSTITUCION CON FECHA 02/06/2023 CON MOTIVO DEL ACCIDENTE CON NUMERO DE SINIESTRO B72168535 EN EL CUAL FUE IMPLICADO EL AUTOMOVIL DE MI (NUESTRA) PROPIEDAD, ASEGURADO BAJO LA POLIZA NUMERO 8526210LLM, ME (NOS) ES GRATO MENCIONARLE QUE DICHA RECLAMACION HA SIDO DEBIDAMENTE ATENDIDA POR USTEDES Y TERMINADA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, EN VISTA DE LO CUAL HAGO CONSTAR POR MEDIO DE LA PRESENTE, QUE RELEVO (RELEVAMOS) A USTEDES Y A SUS REPRESENTANTES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DICHO ACCIDENTE Y DE LA CITADA POLIZA OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDE.

CEDO (CEDEMOS) A USTEDES FORMALMENTE TODOS MIS (NUESTROS) DERECHOS PARA QUE PUEDAN EXIGIR A QUIEN CORRESPONDA EL PAGO DE LOS DAÑOS QUE ME (NOS) CAUSARON Y QUE ME (NOS) FUERON CUBIERTOS POR BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero

BBVA México FIRMOS (FIRMAMOS) ESTE FINIQUITO, AL RECIBIR A MI (NUESTRA) COMPLETA SATISFACCION EL IMPORTE DE

\$ Ciento treinta y cinco pesos 72 100 mn

QUE CUBRE EL COSTO TOTAL DE REPARACION DE LOS DAÑOS QUE SUFRIO MI (NUESTRO) AUTOMOVIL A CONSECUENCIA DEL SINIESTRO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

Lugar CIUDAD DE MÉXICO Fecha viernes, 2 de junio de 2023

Nombre del beneficiario
RICARDO GUTIERREZ

Firma
