

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0259

6-Forza
OP. Arturo R.

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): Aotb-00495

MARCA: <u>MAZDA</u>	TIPO: <u>2</u>
VIN: <u>JHIDE2HY2C0227090</u>	PLACA: <u></u>
SINIESTRO: <u>B-72793169</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>21-07-26</u>	COLOR: <u>Azul</u> AÑO: <u>2012</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BODINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODEPAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

CVI - 3 Blanco
Inventario de vehículo dañado auto
03-07-26
11.03

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMA, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 8-3279369	Póliza 7CL02031GE	Inciso / certificado 2350	Nombre de serie JMTD52H Y 2C012720
Marca Hondas	Submarca Hondas	Tipo / motor Hondas	Modelo C-12
Lugar Cuba	Fecha 26/07/2016	Placa 2XUCLYSA	Cantidad de placas (0) (1)
Version a Assegurado	Nombre del interesado Rafael Stanislawski Kierat	Celular (556) 053 5211	Correo electrónico dmedina0990@nycapil.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenon ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	 Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero								Adicionales	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	Carpa de audio
19	Tapa capota / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema capota			84	Coderas				
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)				
22	Reflejos			86	Bocinas radio				
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Llantas	
29	Salpicadera			93	Alternador			DD: Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Entregó llaves a encargado	
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DI: de la grúa.	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			TI: de la grúa.	
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			R: de la grúa.	
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			¿Fundó o cubiertó? ☐ Sí ☐ No ☐	
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
36	Puerta trasera			100	Bobina			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon				
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Original ☒ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral			108	Distribuidor				
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores				
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador				
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD, AUT)				
53	Estribo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Original ☒ Especial ☐	
56	Biró de seguridad								
57	Cables pata corriente								
58	Extintor								
59	Cable								
60	Cable hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre llanta								
64	Tapa sembradora								
General								Observaciones	
120	Canastilla								
121	Alarma								
122	Tapón de gasolina								
123	Herramientas								
124	Sensor de reversa								
125	Quemaceros								
126	Toldo								
127	Ganchito de arrastre								
128	Tapón ganchito de arrastre								
129	Calcomanía de verificación								
130	Tapón biró								
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								
Objetos personales								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Diego Antonio Medina Stanislawski
Nombre y firma del interesado


Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor, que devuelvas los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Diego Antonio Medina Stanislawski
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe



Escaneado con CamScanner