

MARCA: MAZDA TIPO: CX3
 VIN: JM10K30709026843 PLACA: 51P

SINIESTRO: 364812067
 OPERADOR: EDWIN LEON
 FECHA: 05/05/26
 COLOR: GRIS AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			<u>NO VISIBLE</u>
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

02:00 A.H

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

TRABAJA POR IMPACTO

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES	X		
PLACAS			
RINES	X		
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACIÓN			

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS	X		
CENICEROS			
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: [Signature] ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

ELWIN 1802

RESGUARDO(CCAO): HUB 10/1/2016 TRASLADO(PROV): _____

NOT 30056

MARCA: <u>Mazda</u>	TIPO: <u>CX3</u>
VIN: <u>JM70K307090126843</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B64812067</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>30-4-26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2016</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	///
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	///

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CERRADO

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: cofre cerrado

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Admón. Pizarra</u>	<u>Arce</u>	<u>Admón. Pizarra</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

B64812067

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B64812067	Número de póliza: 8856210E2G	Inciso / Certificado:	Placas: MEN 9120.
Marca: MAZDA	Submarca: CX3	Tipo: GRAND TOURING	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Javier Martínez Ruiz	Claves: XAL	Fotos: X72	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$3.0% - VC
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado	Nombre del interesado: Monica Ruiz Hernandez	Celular: 5543607363	Correo electrónico: moni30ru@gmail.com


IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ① FASCIA DEL CAYBOLANMIA ② FARS ③ CAFE
Cualquier irregularidad en la expedición del siniestro o durante el límite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, durante el presente documento, en un caso de la naturaleza de esta, el presente documento. Ley sobre el contrato de seguro, Artículo 70. Las Obligaciones de la empresa aseguradora y de sus representantes de seguros, que el asegurado o beneficiario representados de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños prexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: MECANICOS POR COLISION
② SUSP Y DIR. DELANTERA BOLSAS DE AIRE TABLERO DELANTE

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: EDO MEX. Lugar de expedición:
<small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. OLIVO 19 CA. REC. HIDROLICA TULTITAN
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

 Nombre y firma del interesado	
<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Monica Ruiz Hldc. </p> <p>Nombre y firma del interesado</p>	<p>Asignación de taller</p> <p></p> <p>Nombre y firma del interesado</p>
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México; y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small>

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de Registro 364812067	Póliza 8856210E2G	Inciso / certificado 1	Número de serie JMTOKB07090170843
Marca MAZDA	Submarca CX3	Tipo / cilindraje 2016	Modelo 2016
Lugar EDO MEX	Fecha 00/04	Año 2020	Placa MHN970
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado	Nombre del interesado MONICA RW12	Celular 543607362	Correo electrónico moni30ru@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1. Parabrisas		
2. Brazos de limpiadores		
3. Plumas limpiadoras		
4. Cofre		
5. Cuartos de luz		
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led		
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9. Parrilla		
10. Emblemas		
11. Facia		
12. Molduras		
13. Rejillas de facia		
14. Porta placa		
15. Spoiler		

Trasero

16. Medallón		
17. Limpiadores		
18. Lámpara stop		
19. Tapa cajuela / quita puerta		
20. Emblema cajuela		
21. Calaveras (2) (4)		
22. Reflejantes		
23. Defensa		
24. Molduras		
25. Porta placa		
26. Cámara de reversa		
27. Spoiler		
28. Escape		

Lado derecho

29. Salpicadera		
30. Cuarto luz lateral		
31. Espejo lateral		
32. Cristal aleta		
33. Puerta delantera		
34. Cristal puerta delantera		
35. Manija de puerta delantera		
36. Puerta trasera		
37. Cristal puerta trasera		
38. Manija de puerta trasera		
39. Cristal costado		
40. Estribo		
41. Molduras		

Lado izquierdo

42. Salpicadera		
43. Cuarto luz lateral		
44. Espejo lateral		
45. Cristal aleta		
46. Puerta delantera		
47. Cristal puerta delantera		
48. Manija de puerta delantera		
49. Puerta trasera		
50. Cristal puerta trasera		
51. Manija de puerta trasera		
52. Cristal costado		
53. Estribo		
54. Molduras		

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela		
56. Birlo de seguridad		
57. Cables pasa corriente		
58. Extinguidor		
59. Gato		
60. Gato hidráulico		
61. Llave de rueda		
62. Señales de carretera		
63. Tapete cubre llanta		
64. Tapa sombrerera		

Interior

65. Cielo de toldo		
66. Luz interior		
67. Espejo retrovisor		
68. Viseras		
69. Tablero		
70. Switch de encendido (start / stop engine)		
71. Botones de estéreo		
72. Control aire acondicionado		
73. Control calefacción		
74. Control eléctrico		
75. Guantero		
76. Consola		
77. Porta vasos		
78. Encendedor		
79. Cenicero		
80. Palanca de velocidades		
81. Perilla palanca		
82. Botones puerta		
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84. Coderas		
85. Manijas de puertas (2) (4)		
86. Bocinas radio		
87. Cinturones de seguridad		
88. Banca de asiento trasero		
89. Respaldo de asiento trasero		
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91. Alfombra		
92. Tapetes (1) (2) (3) (4) X		

Motor

93. Alternador		
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96. Bandas de motor		
97. Bayoneta aceite dirección		
98. Bayoneta aceite motor		
99. Bayoneta aceite transmisión		
100. Bobina		
101. Bocina de claxon		
102. Bomba de agua		
103. Bomba dirección hidráulica		
104. Boster de frenos		
105. Cables bujías		
106. Compresor aire acondicionado		
107. Depósito de chisgueteros		
108. Distribuidor		
109. Filtro gasolina		
110. Marcha		
111. Motor limpiadores		
112. Motor ventilador		
113. Porta filtro de aire		
114. Radiador		
115. Sistema de inyección		
116. Transmisión (STD) (AUT)		
117. Tapón aceite motor		
118. Tapón radiador		
119. Tapón depósito líquido de frenos		

General

120. Canastilla		
121. Alarma		
122. Tapón de gasolina		
123. Herramientas		
124. Sensor de reversa		
125. Quemacocos		
126. Toldo		
127. Gancho de arrastre		
128. Tapón gancho de arrastre		
129. Calcomanía de verificación		
130. Tapón birlo		
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS: Sí No Pantalla TV: Sí No
 Tarjeta GPS SD: Sí No Marca: _____
 TAG: Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **01**
 TD: **01**
 DI: **01**
 TI: **01**
 R: **01**

¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Rotación
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **01**

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original Especial

Observaciones

431210
R 129

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Mónica
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el v para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario no será llen únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.