0160 AOMB0160

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

Gruas Peña (3)

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2772

844 135 7541

TODO

RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA:	Mazda	TIPO:	CX-3
VIN:	JM1DKCC77J1306663	PLACA:	
SINIESTRO:	B78192767	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	20,10,26	COLOR:	Rojo
		AÑO:	2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJHUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			


Cerrado

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
German	Bladimir	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Pte Revision
Si Inventario

multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados**

Marca	MAZDA	Serie	JM1DKCC77J1306663
Tipo	CX-3,	Placas	**S/P**
Modelo	2018	**Siniestro**	**B78192767**
Color	GUINDA	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
	//	**Folio**	**16542493**
Proveedor Asignado		**PEÑA**	
Fecha de Asignacion		**jueves, 8 de octubre de 2026**	

Observaciones

ORIGEN: , CALPEZ LAMINADO C. Fermín Espinoza Armillita 895, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. HOR. DE 9:00AM A 1:00PM JAQUELINE GARCIA Telefono: 844 807 7308

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES. **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

María Joy S.
Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehiculo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañia de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Vladimir Arreola
Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehiculo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner

...s para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquiera ... en www.bbva.mx

...información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario ha ... con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

No. de siniestro 878197767	Póliza 8136210HP1	Inciso / certificado 01	Número de serie JM1DKCC77J1306663	
Marca Mazda	Submarca CX3	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2018	Color Fondo
Lugar Concepción del Oro	Fecha Día 7 Mes 8 2026	Placas ZDJ453F	Canje de placas (1)	Kilometraje Gasolina 1/4 1/2 3/4
Atención a Asegurado Afectado no. 00	Nombre del interesado Natalia Gonzalo luna	Celular 8421025730	Correo electrónico nataliasegob@hotmail.co	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	/	
2	Plásticos de limpiadores	/	
3	Plumas limpiadoras	/	
4	Sello	/	
5	Cuartos de luz		/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenon ☐ Led		/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lampara stop	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20	Emblema cajuela	/	
21	Calaveras (2) (4)	/	
22	Reflejantes	/	
23	Defensa	/	
24	Molduras	/	
25	Porta placa		/
26	Camara de reversa		/
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	
Lado derecho			
29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral		/
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta		/
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera	/	
43	Cuarto luz lateral		/
44	Espejo lateral	/	
45	Cristal aleta		/
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	/	
56	Birlo de seguridad		/
57	Cables pasa corriente	/	
58	Extinguidor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico		/
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Tapete cubre llanta	/	
64	Tapa sombrerera	/	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito liquido de frenos		
General			
120	Canastilla		/
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas		/
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemacocos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre		/
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Inventario
Otros
Computadora — ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ — Observaciones:
Batería — ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ — Marca: LTH
Llaves — Llave de encendido — ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ — Cantidad:
Tipo de llaves — Normal ☐ — Código de encendido ☐ — Tarjeta ☐
Auto estéreo — Estéreo Sí ☐ No ☐ — ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ — Marca:
Tarjeta de circulación — Sí ☐ No ☐
Adicionales — Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ — Pantalla TV Sí ☐ No ☐ — Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: — TAG Sí ☐ No ☐
Llantas — Vida — Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1) — DD: — TD: — DI: — TI: — R: — ¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐ — DD: Delantera derecha — TD: Trasera derecha — DI: Delantera izquierda — TI: Trasera izquierda — R: Refacción
Rines — Marca: — Original Especial — Aleación Acero — No. (1) (2) (3) (4) — No. (1) (2) (3) (4)
Volante — Marca: — Original Especial
Observaciones
Objetos personales
Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México ... estos mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Escaneado con CamScanner