

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0685

RESGUARDO(CCAO): Teoloxocan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Mazda</u>	TIPO: <u>CX3</u>
VIN: <u>5410KDOJ03323780</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>1373512761</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>5-Ag-20</u> COLOR: <u>Rojo</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BODINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENCEROS	/		
GUANTE	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Gustavo C</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>IVEL JALTES</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73512761	Póliza 82362101W	Inciso / certificado 001	Número de serie JMIDKDD70J1313720
Marca Mazda	Submarca CRZ 2.0L i	Tipo / cilindrada Grand Touring	Modelo 2018
Lugar Cuauhtémoc, Tlalpa	Fecha 08/07/2018	Placas LF786A	Cantidad de placas (0)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Hugo Alexander Sanchez	Celular 5537331672	Correo electrónico hugo30sanchez@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero		
1	Parabrisas	☒
2	Brazos de limpiadores	☒
3	Plumas limpiadoras	☒
4	Cofre	☒
5	Cuartos de luz	☒
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒
9	Parrilla	☒
10	Emblemas	☒
11	Facia	☒
12	Molduras	☒
13	Rejillas de facia	☒
14	Porta placa	☒
15	Spoiler	☒

Trasero		
16	Medallón	☒
17	Limpiadores	☒
18	Lámpara stop	☒
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒
20	Emblema cajuela	☒
21	Calaveras (2) (4)	☒
22	Reflejos	☒
23	Defensa	☒
24	Molduras	☒
25	Porta placa	☒
26	Cámara de reversa	☒
27	Spoiler	☒
28	Escape	☒

Lado derecho		
29	Salpicadera	☒
30	Cuarto luz lateral	☒
31	Espejo lateral	☒
32	Cristal aleta	☒
33	Puerta delantera	☒
34	Cristal puerta delantera	☒
35	Manija de puerta delantera	☒
36	Puerta trasera	☒
37	Cristal puerta trasera	☒
38	Manija de puerta trasera	☒
39	Cristal costado	☒
40	Estríbo	☒
41	Molduras	☒

Lado izquierdo		
42	Salpicadera	☒
43	Cuarto luz lateral	☒
44	Espejo lateral	☒
45	Cristal aleta	☒
46	Puerta delantera	☒
47	Cristal puerta delantera	☒
48	Manija de puerta delantera	☒
49	Puerta trasera	☒
50	Cristal puerta trasera	☒
51	Manija de puerta trasera	☒
52	Cristal costado	☒
53	Estríbo	☒
54	Molduras	☒

Cajuela		
55	Alfombrilla cartón cajuela	☒
56	Bato de seguridad	☒
57	Cables para corriente	☒
58	Extintor	☒
59	Gato	☒
60	Gato hidráulico	☒
61	Ilave de rueda	☒
62	Señales de carretera	☒
63	Tapete cubre llanta	☒
64	Tapa sombrerera	☒

Interior		
65	Cielo de toldo	☒
66	Luz interior	☒
67	Espejo retrovisor	☒
68	Viseras	☒
69	Tablero	☒
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒
71	Botones de estéreo	☒
72	Control aire acondicionado	☒
73	Control calefacción	☒
74	Control eléctrico	☒
75	Guantera	☒
76	Consola	☒
77	Porta vasos	☒
78	Encendedor	☒
79	Cenicero	☒
80	Palanca de velocidades	☒
81	Perilla palanca	☒
82	Botones puerta	☒
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒
84	Coderas	☒
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒
86	Bocinas radio	☒
87	Cinturones de seguridad	☒
88	Banca de asiento trasero	☒
89	Respaldo de asiento trasero	☒
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒
91	Alfombra	☒
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒

Motor		
93	Alternador	☒
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒
96	Bandas de motor	☒
97	Bayoneta aceite dirección	☒
98	Bayoneta aceite motor	☒
99	Bayoneta aceite transmisión	☒
100	Bobina	☒
101	Bocina de claxon	☒
102	Bomba de agua	☒
103	Bomba dirección hidráulica	☒
104	Boster de frenos	☒
105	Cables bujías	☒
106	Compresor aire acondicionado	☒
107	Depósito de chisqueros	☒
108	Distribuidor	☒
109	Filtro gasolina	☒
110	Marcha	☒
111	Motor limpiadores	☒
112	Motor ventilador	☒
113	Porta filtro de aire	☒
114	Radiador	☒
115	Sistema de inyección	☒
116	Transmisión (STD) (AUT)	☒
117	Tapón aceite motor	☒
118	Tapón radiador	☒
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒

General		
120	Canastilla	☒
121	Alarma	☒
122	Tapón de gasolina	☒
123	Herramientas	☒
124	Sensor de reversa	☒
125	Quemacocos	☒
126	Toldo	☒
127	Gancho de arrastre	☒
128	Tapón gancho de arrastre	☒
129	Calcomanía de verificación	☒
130	Tapón bato	☒
131	Tapón [] Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: Agenci
Liaves Llave de encendido ☒ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: No enciende	Tipo de liaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: Agenci	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca: new
TAG ☒ Sí ☐ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP II 195/65/14 DD: Scorpion verde 215/50 R18 TD: Scorpion verde 215/50 R18 DI: Scorpion verde 215/50 R18 TI: Scorpion verde 215/50 R18 R: Scorpion verde 215/50 R18 ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	(3/4, 1/2, 1/4) DD: Scorpion verde 215/50 R18 TD: Scorpion verde 215/50 R18 DI: Scorpion verde 215/50 R18 TI: Scorpion verde 215/50 R18 R: Scorpion verde 215/50 R18 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines	
Marca: Mazda ☒ Original ☐ Especial ☒ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: Mazda ☒ Original ☐ Especial	

Observaciones
Sin objetos de valor

Objetos personales
Sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial
Sin adaptaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	Sánchez Sánchez Hugo Alexander Nombre y firma del interesado
--	--

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables. Se pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Hugo Alexander Sánchez Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Carlos Reyes Nombre y firma del ajustador que recibe	Antonio Rodríguez Razón social de la grúa	Antonio Rodríguez Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	--	---	--