

Auto 0088

MARCA: **MAZDA**  
VIN: **JM1GJ1U32E111852**

TIPO: **6 SKYACTIV**  
PLACA: **DOS**

SINIESTRO: **B6321064**  
OPERADOR: **ARTURO ROMERO**  
FECHA: **9/09/26**  
COLOR: **NEGRO** AÑO: **2014**

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

0130

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X	X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X	X	

CAJUCLA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X	X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

FOTOS ESTAN EN LA CARBOLLA  
PARRILLA

ELABORA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

## INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): Club Fidelity  TRASLADO(Prov): \_\_\_\_\_

**AOTB0084**

MARCA: <u>Mazda</u>	TIPO: <u>6</u>
VNI: <u>JAIG51032E1111852</u>	PLACA: <u>845 YWH</u>
SINIESTRO: <u>5635Z1064</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>9-14-26</u>	COLOR: <u>NEGRO</u>
	AÑO: <u>2014</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA			X
MONOLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTIPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTIPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBERA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Se cuenta con faros

Suellos

ELABORA: <u>Adrián Guzmán</u>	RECIBE: <u>Adrián Guzmán</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



Recibible  
Cuenta de Débito

**Aviso de Privacidad**

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: <b>B03521069</b>	Número de póliza: <b>083670509</b>	Inciso / Certificado:	Póliza: <b>845YU14</b>
Marca: <b>Nortia</b>	Submarca: <b>6</b>	Tipo: <b>Sedan</b>	Modelo: <b>2014</b>
Nombre del ajustador: <b>Dora Fuentes</b>	Claves: <b>103</b>	Fotos: <b>-</b>	Color: <b>Negro</b>
Atención a: <b>R. Asegurado</b>	Nombre del interesado: <b>Luis Gerardo de la Rosa</b>	Aplica deducible: <b>SI</b> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Celular electrónico: <b>5512594576</b>

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra b) (obligación de pago del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

- 1. **Frenos del Auto**
- 2. **Ruedas**
- 3. **Capó derecho**
- 4. **Motor**
- 5. **Alcancía**
- 6. **Faro izquierdo**
- 7. **Faro del**
- 8. **Asa de**
- 9. **Asa de**
- 10. **Asa de**

**Daños preexistentes**

**Datos depósito deducible**

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B  
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir el vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducción, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: **Auto Autos**  
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **Calle México - Xochimilco 61, Col. Xochimilco**  
Número de pase: **9519953369**

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a cargo de indemnización y/o taller en convenio solo para efectos de vehículo. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños  
Nombre y firma del interesado: **Luis Gerardo de la Rosa**

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, declara el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. desistiendo de cualquier reclamación, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autoriza el presente documento en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento en taller asignado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

**Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?**  
**atencionclientes.mx@bbva.com**  
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003  
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.