

BCAO-GDL

INVENTARIO DE VEHICULO

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

Fecha 15/7/26 Hora 6:00

No. De Reporte AG680134 No. De siniestro B70999460

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves ☒ SI ☐ No
Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Mercedes Tipo 6 Modelo 2016 Color beo

No. De Serie JM76J1U32G1451537 Placas --- No. De Motor ---

DESCRIPCIÓN		SI	NO
MOTOR		SI	NO
ALTERNADOR		/	
BATERIA		/	
BAYONETA ACEITE MOTOR		/	
CLAXON		MP	
BOMBA AGUA		MP	
BOMBA GASOLINA		MP	
BANDAS MOTOR		/	
SISTEMA FRENOS		/	
CABLES BUJIA		/	
AIRE ACONDICIONADO		MP	
COMPUTADORA MOTOR		/	
DEPOSITO LIMPIADORES		/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		/	
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		/	
GENERADOR		/	
MARCHA		/	
MONOBLOCK		MP	
VENTILADOR		MP	
RADIADOR		MP	
TANQUE DE GASOLINA		/	
TAPON DE GASOLINA		/	
TAPON DE ACEITE		/	
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR		SI	NO
ALFOMBRA		/	
ASIENTOS DELANTEROS		/	
ASIENTOS TRASEROS		/	
BOCINAS		MP	
STEREO CD		/	
BOLSAS DE AIRE		/	
CABECERAS		/	
CENICEROS		/	
GUANTERA		/	
CINT. DE SEGURIDAD		/	
CODERAS		/	
CONSOLA		/	
CONTROL DE AIRE ACOND		/	
DEFROSTER		/	
ENCENDEDOR		/	
ESPEJO RETROVISOR		/	
INSTRUMENTOS TABLERO		/	
LUZ INTERIOR		MP	
LUZ STOP		MP	

DESCRIPCIÓN		SI	NO
MANILAS		SI	NO
PALANCA DE VELOCIDADES		/	
RADIO STEREO AMFM		/	
RELOJ		/	
SEGUROS ELÉCTRICOS		/	
TABLERO		/	
TAPETES		/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS		/	
VESTIDURAS		/	
VOLANTE		/	
VICERAS		/	
CAJUELA		SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA		/	
CABLES PASACORRIENTE		/	
TAPA CAJUELA		/	
HERRAMIENTA		/	
GATO		/	
LLAVE DE RUEDA		/	
LLANTA DE REFACCIÓN		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	
LADO DER-IZQ		SI	NO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANILAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTAS DELANTERAS		MP	
PUERTAS TRASERAS		MP	
SALPICADERA		MP	
TAPONES DE RUEDAS		/	
VIDRIOS LATERALES		/	
FRONTAL		SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES		MP	
COFRE		MP	
CUARTOS DE LUZ		MP	
DEFENSA DELANTERA		MP	
FAROS DE HALOGENO		MP	
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS		MP	
PARRILLA		MP	
PLUMAS LIMPIADORES		/	
PORTAPLACA		/	
CAJAVERAS		/	
CAJUELA		MP	
DEFENSA TRASERA		MP	

DESCRIPCIÓN		SI	NO
PARTE TRASERA		SI	NO
LIMPIADORES		/	
MEDALLON		/	
PORTA PLACA		/	
SISTEMA DE ESCAPE		/	
GENERAL		SI	NO
ANTENA		/	
CAVASTILLA		/	
SPOILERS D Y T		MP	
FUSIBLES		/	
PLACAS		/	
RINES		/	
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
OBJETOS PERSONALES		/	
PLACA VIN		/	
LLANTAS		/	
KILOMETRAJE		MP	
OTROS		/	
REDILLAS		MP	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Grife Pintal
Grife base

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Pres. Ind. Autos GDL

ELABORO

Aldo Arnes

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Jose Ramirez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 505, Colonia Juárez, México DF, 06600, nos comprometimos a administrar los seguros que ofrecemos de acuerdo a la Ley de Seguros y Fianzas, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección del Consumidor y la Ley de Protección del Seguro, así como a las disposiciones legales y reglamentarias que emitan las autoridades competentes.

La presente información es de carácter informativo y no constituye una oferta de seguro. Para obtener más información, favor de contactar a un agente de seguros autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Para más información, favor de visitar el sitio web www.bbva.com.mx.

con una capacidad con lo establecido en los artículos 65 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que se adjunta a este.

[illegible]

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero							
1	Parabrisas			65	Cable de todo		
2	Brasos de limpiadores			66	Luz exterior		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor		
4	Cable			68	Válvulas		
5	Cuadro de luz			69	Tanque		
6	Faro principal (izquierdo)			70	Quemador de encendido (start / stop engine)		
7	Faro principal (derecho)			71	Botones de encendido		
8	Faro de niebla (izquierdo)			72	Botones de encendido		
9	Faro de niebla (derecho)			73	Control aire acondicionado		
10	Parrilla			74	Control calefacción		
11	Falla			75	Quemador		
12	Mostrador			76	Control estéril		
13	Rejilla de tapa			77	Porta vasos		
14	Porta placa			78	Encendedor		
15	Sopador			79	Compuer		
Trasero							
16	Motor			80	Parrilla de ventilación		
17	Limpia vidrios			81	Parrilla palanca		
18	Limpia vidrios			82	Botones puerta		
19	Tapa cajuela / tapa puerta			83	Asiento delantero (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)		
20	Engranaje cajuela			84	Cable		
21	Cajonera (2) (4)			85	Muebles de puertas (2) (3)		
22	Reloj			86	Botones freno		
23	Delantero			87	Control de velocidad		
24	Mostrador			88	Barra de asiento trasero		
25	Porta placa			89	Capacitador (1) (2) (3) (4) (5)		
26	Camara de reventas			90	Alumbrado		
27	Sopador			91	Tanques (1) (2) (3) (4)		
28	Escoba			Motor			
Lado derecho							
29	Sopador			92	Amortizador delantero (izquierdo) (derecho)		
30	Cuadro luz lateral			93	Amortizador trasero (izquierdo) (derecho)		
31	Espejo lateral			94	Barridos de motor		
32	Cable agua			95	Barra de asiento trasero		
33	Puerta de asiento			96	Barra de asiento trasero		
34	Cable puerta de asiento			97	Barra de asiento trasero		
35	Manija de puerta de asiento			98	Barra de asiento trasero		
36	Puerta trasera			99	Barra de asiento trasero		
37	Cable puerta trasera			100	Barra		
38	Manija de puerta trasera			101	Barra de claxon		
39	Cable (1) (2) (3)			102	Barra de agua		
40	Escoba			103	Barra de dirección hidráulica		
41	Mostrador			104	Barra de frenos		
Lado izquierdo							
42	Sopador			105	Cable de freno		
43	Cuadro luz lateral			106	Control de velocidad		
44	Espejo lateral			107	Deposito de refrigerante		
45	Cable agua			108	Distribuidor		
46	Puerta de asiento			109	Filtro gasolina		
47	Cable puerta de asiento			110	Marcha		
48	Manija de puerta de asiento			111	Motor limpiadores		
49	Puerta trasera			112	Motor ventilador		
50	Cable puerta trasera			113	Porta filtro de aire		
51	Manija de puerta trasera			114	Repulsor		
52	Cable (1) (2) (3)			115	Sistema de frenos		
53	Escoba			116	Transmisión (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)		
54	Mostrador			117	Tapón aceite motor		
Cajuela							
55	Amortizador delantero (izquierdo) (derecho)			118	Tapón radiador		
56	Cable de freno			119	Tapón depósito líquido de frenos		
57	Cable de freno			General			
58	Amortizador			120	Cajonera		
59	Cable			121	Alarma		
60	Cable de freno			122	Tapón gasolina		
61	Cable de freno			123			

Nota: Si el artículo no se encuentra en la categoría señalada, deberá analizarse considerando la marca y/o estado de conservación.

Para más información, a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, que a su vez se vale de los recursos humanos y tecnológicos, confíale al Aso de la Unidad.

Nombre y firma del interesado

Se va a poner en vigor el nuevo Reglamento de Vehículos que establece la obligación de llevar a cabo una inspección técnica periódica a los vehículos que circulan por las carreteras. Este Reglamento establece que los vehículos que no sean repuestos en caso de estruendo, la forma deberá permanecer en el vehículo.

100%
Rising Prices/Volage
Mortgage is rising and mortgage rates. Not easy to afford monthly house with high all mortgage

Marchés financiers de la région

Nombre y firma del operador
de esta nave recibida