

CCAO-GDL

INVENTARIO DE VEHICULO

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

Fecha 26/06/26 Hora 14:27 No. De Reporte DOG3006/ No. De siniestro B64740962

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI No

Transmisión Aut. Std.

Marca Mazda Tipo 3 Modelo 2025 Color ~~Blanco~~ Gris

No. De Serie JM1BPCML8S178992G Placas S/P. No. De Motor _____

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	2
BOMBA AGUA	2	2
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICINADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	2	2
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	1
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	1
RADIADOR	/	1
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	1
TURBO CARGADOR	/	1

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	2	2
STEREO CD	2	2
BOLSAS DE AIRE	2	2
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	1
ENCENDEDOR	/	1
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	2	2
LUZ STOP	2	2

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	1
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	1
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	1
TAPA CAJUELA	/	1
HERRAMIENTA	/	1
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	1

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	1
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	1
PUERTAS DELANTERAS	/	1
PUERTAS TRASERAS	/	1
SALPICADERA	/	1
TAPONES DE RUEDAS	/	1
VIDRIOS LATERALES	/	1

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	1
CUARTOS DE LUZ	/	1
DEFENSA DELANTERA	/	1
FAROS DE HALOGENO	/	1
FAROS DE NIEBLA	/	1
PARABRISAS	/	1
PARRILLA	/	1
PLUMAS LIMPIADORES	/	1
PORTA PLACA	/	1
CALAVERAS	/	1
CAJUELA	/	1
DEFENSA TRASERA	/	1

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	1

GENERAL	SI	NO
ANTENA		1
CANASTILLA		1
SPOILERS D Y T		1
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	1
RINES	2	1
ALARMA	2	1
EXTINGUIDOR	/	1
OBJETOS PERSONALES	/	1
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	2	1
OTROS		
REDILLAS		1

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con daño
frontal y trasero

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Mazda collision

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

*Operador - Salvador Delgado
Gran Ares*

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.
La presente información se recabó de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 103740162 Placa: BUCCE00CLW Inscrito / certificado: 01 Número de serie: JMIBPOMLS178992
 Marca: MAZDA Submarca: 3 HB Tipo / cilindraje: 2025 Color: BCO
 Lugar: APAJUL Fecha: 2011/04/12 Placas: CTY313A Cantidad de placas: (1) Kilometraje: 10965 Gasolina: 1/4 1/2 3/4
 Atenciones: Asegurado Afectado no DIEGO VELAZQUEZ MONTES Celular: 3210069966 Correo electrónico: 3210069966

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------	--

Delantero

1	Parabrisas	/	/
2	Brasos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadoras	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Rejillas de facia	/	/
14	Porta placa	/	/
15	Spoiler	/	/

Interior

65	Cielo de toldo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Espejo retrovisor	/	/
68	Viseras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estereo	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefacción	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantera	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Alfombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí No
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí No
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí No
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal
Código de encendido
Tarjeta

Auto estéreo
Estéreo Sí No
¿Funciona? Sí No
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí No

Trasero

16	Medallón	/	/
17	Limpiadores	/	/
18	Lámpara stop	/	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (2) (4)	/	/
22	Reflejos	/	/
23	Delensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Cámara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

Motor

93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bayoneta aceite dirección	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba dirección hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujías	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Depósito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Lado derecho

29	Salpicadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Espejo lateral	/	/
32	Cristal aleta	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

General

120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quemacocos	/	/
126	Toldo	/	/
127	Gancho de arrastre	/	/
128	Tapón gancho de arrastre	/	/
129	Calcomanía de verificación	/	/
130	Tapón birlo	/	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4) 1/4

DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Fundas o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	/
44	Espejo lateral	/	/
45	Cristal aleta	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Manija de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Manija de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

Rines

Marca:
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/	/
56	Birlo de seguridad	/	/
57	Cables pasa corriente	/	/
58	Extinguidor	/	/
59	Gato	/	/
60	Gato hidráulico	/	/
61	Llave de rueda	/	/
62	Señales de carretera	/	/
63	Tapete cubre llanta	/	/
64	Tapa sombrerera	/	/

Volante

Marca:
 Original Especial

Observaciones

NADA PERSONAL NI EN EL VEHICULO

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del interesado: DIEGO VELAZQUEZ MONTES
 Nombre y firma del ajustador que recibe: ALFONSO DE LA CRUZ
 Razón social de la grúa:
 Nombre y firma del operario de grúa que recibe:
 REV.06 FDDO 346



AOGB0061

4

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro KCA748962	Póliza 835C580CLW	Inciso / certificado - 01	Número de serie JMIBPCML8S178992C
Marca Mazda	Submarca 3 H3	Tipo / cilindraje	Modelo 2025
Lugar Zap. Jal.	Fecha 29/04/2025	Placas JTY313A	Kilometraje 10965
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. _____	Nombre del interesado Diego Velazquez Montes	Celular 3310069966	Gasolina E <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/			
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	/		71.	Botones de estéreo	/		¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
11.	Facia	/		75.	Guantera	/		¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
12.	Molduras	/		76.	Consola	/			
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/		Adicionales	
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/			
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/			
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca	/			
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta	/			
				83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
				84.	Coderas	/			