

# GRUAS FUERZA

## INVENTARIO VEHICULO

F. 107040

MARCA: Mercedes  
VIN: 3MVDHCDL7MM237761

TIPO: CX30  
PLACA: 51P

SINIESTRO: B87948262  
OPERADOR: Alexis Martinez  
FECHA: 26-6-26  
COLOR: Rojo AÑO: 2021

SI NO DAÑO

AOTB00293

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

### MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

### CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

### PORTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA	X		

### PORTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

### GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	


DOCUMENTOS:

### COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

### COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

### INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA  
*Artero Cooper*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA  
*Alexis Mte*  
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE  
*Artero Cooper*  
NOMBRE Y FIRMA



5/6/26  
23:20

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contrataas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de Cédula	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
357978262	81562102V3	01	3MVDMECALMM237761
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Mercedes	EX30	SUV	2021
Color	Fecha	Plecas	Cantidad de placas
Rojo	23/05/26	1955060	(0) (1) (2) NO ENCUENTRO
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
X Asegurado	Oscar Garcia	Parillo	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos. <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa	✓	
15	Spoiler	✓	

Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Especjo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) <i>X Platinum tela x Plus</i>	✓	

Otros			
Computadora	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Batería	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Observaciones:	<i>Motor</i>	Observaciones:	<i>Agua</i>
Llaves	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Tipo de llaves	Normal <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cantidad:	<i>1</i>	Código de encendido	<input type="checkbox"/>
Auto estéreo	Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Tarjeta de circulación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Marca:	<i>Motor</i>	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

Trasero			
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores	✓	
18	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2,4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	✓	
25	Porta placa	✓	
26	Cámara de reversa	✓	
27	Spoiler	✓	
28	Escape	✓	

Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de claxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

Adicionales			
Pantalla GPS	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Pantalla TV	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:	
TAG	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Llantas		Vida	
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4) (1/4)		
DD: <i>Industrias 215/55R14-9</i>			
TD: <i>Industrias 215/55R14-9</i>			
DI: <i>Industrias 215/55R14-9</i>			
TI: <i>Industrias 215/55R14-9</i>			
R: <i>Industrias 215/55R14-9</i>			
¿Funda o cubierta?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda	R: Retorción	
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		

Lado derecho			
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral	✓	
31	Especjo lateral	✓	
32	Cristal aleta	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	

Rines			
Marca:	<i>Agrium</i>		
Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)	
Aleación	<i>27</i>	No. (1) (2) (3) (4)	<i>4</i>

Lado izquierdo			
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Especjo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	

Volante			
Marca:	<i>Agrium</i>		
Original	Especial		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Bata de seguridad	✓	
57	Cables pasa corriente	✓	
58	Extintidor	✓	
59	Gato	✓	
60	Gato hidráulico	✓	
61	Llave de rueda	✓	
62	Señales de carretera	✓	
63	Tapete cubre llanta	✓	
64	Tapa sombrerera	✓	

Observaciones			
Objetos personales			
Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y Firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permitir la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

*Gas de auto*  
*Oscar Garcia Parillo*