

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0250

Aut b - 00493

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: NISSAN	TIPO: XTRAIL
VIN: SNB BT27214WS19288	PLACA:
SINIESTRO: B34632062	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 21-7-26	COLOR: GRIS
	AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Daño frontal

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

BBVA

Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro: B74632062	Número de póliza: 841W010282	Inciso / Certificado: 1	Placas: U83 AHR
Marca: Nissan	Submarca: X-Trail	Tipo: SUV	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: Sigui Gonzalez	Claves: X268	Fotos: SI	Aplica deducible: NO \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Teresita del niño Jesus	Celular: 5513008610	Correo electrónico:


Acuna Arteaga IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daño mecánico
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 18/7/26 Lugar de expedición: CDMX
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Olivo 19. Recurso Hidráulico 54913
Número de pase	Buenavista Mex. Autoline.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Asignación de taller	
Nombre y firma del interesado Indemnización de daños	Nombre y firma del interesado Asignación de taller

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Información importante al reverso.

FDDO-495

REV.00

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 874632062	Póliza 874W01028E	Inciso / certificado 1	Número de serie JN8BT27719W519288
Marca Nissan	Submarca X-trail	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2016
Lugar CDMX	Fecha Día 12 Mes 7 Año 20	Placas NB3AHR	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Tercita del Niño Jesús	Celular 5513008610	Kilometraje 913
Correo electrónico		Gasolina 1/4 1/2 3/4	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora			
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? Sí ☐ No ☒			
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:			
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒		Batería			
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒		¿Es visible? Sí ☒ No ☐			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		Marca:	LT7		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71	Botones de estereo	☒		Llaves			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒		Llave de encendido			
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒		¿Funciona? Sí ☐ No ☒			
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒		Cantidad:			
11	Facia	☒		75	Guantera	☒		Tarjeta ☐			
12	Molduras	☒		76	Consola	☒		Auto estereo			
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒		Estereo Sí ☐ No ☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒		¿Funciona? Sí ☐ No ☒			
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒		Marca:			
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒		Adicionales			
16	Medallón	☒		81	Perilla palanca	☒		Pantalla GPS Sí ☐ No ☒	Pantalla TV Sí ☐ No ☒		
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒		Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒	Marca:		
18	Lámpara stop	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		TAG Sí ☐ No ☒			
19	Tapa cañuela / quita puerta	☒		84	Coderas	☒		Llantas			
20	Emblema cañuela	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)		
21	Calaveras (2) (4)	☒		86	Bocinas radio	☒		DD:			
22	Reflejos	☒		87	Cinturones de seguridad	☒		TD:			
23	Defensa	☒		88	Banca de asiento trasero	☒		DI:			
24	Molduras	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒		TI:			
25	Porta placa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		R:			
26	Cámara de reversa	☒		91	Alfombra	☒		¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒			
27	Spoiler	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
28	Escape	☒		Motor				TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
Lado derecho				93	Alternador	☒		Rines			
29	Salpicadera	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Marca:			
30	Cuarto luz lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
31	Espejo lateral	☒		96	Bandas de motor	☒		Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)		
32	Cristal aleta	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒		Volante			
33	Puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒		Marca:			
34	Cristal puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒		Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
35	Manija de puerta delantera	☒		100	Bobina	☒		Observaciones			
36	Puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒		Se retiran cosas de valor			
37	Cristal puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒		Objetos personales			
38	Manija de puerta trasera	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒		Ninguno			
39	Cristal costado	☒		104	Boster de frenos	☒		Adaptaciones equipo especial			
40	Estribo	☒		105	Cables bujías	☒					
41	Molduras	☒		106	Compresor aire acondicionado	☒					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros	☒					
42	Salpicadera	☒		108	Distribuidor	☒					
43	Cuarto luz lateral	☒		109	Filtro gasolina	☒					
44	Espejo lateral	☒		110	Marcha	☒					
45	Cristal aleta	☒		111	Motor limpiadores	☒					
46	Puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒					
47	Cristal puerta delantera	☒		113	Porta filtro de aire	☒					
48	Manija de puerta delantera	☒		114	Radiador	☒					
49	Puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒					
50	Cristal puerta trasera	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒					
51	Manija de puerta trasera	☒		117	Tapón aceite motor	☒					
52	Cristal costado	☒		118	Tapón radiador	☒					
53	Estribo	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒					
54	Molduras	☒		General							
Cajuela				120	Canastilla	☒					
55	Alfombra cartón cajuela	☒		121	Alarma	☒					
56	Birto de seguridad	☒		122	Tapón de gasolina	☒					
57	Cables para corriente	☒		123	Herramientas	☒					
58	Extintor	☒		124	Sensor de reversa	☒					
59	Gato	☒		125	Quemacocos	☒					
60	Gato hidráulico	☒		126	Toldo	☒					
61	Llave de rueda	☒		127	Gancho de arrastre	☒					
62	Señales de carretera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒					
63	Tapete cubre llanta	☒		129	Calcomanía de verificación	☒					
64	Tapa sombrerera	☒		130	Tapón birlo	☒					
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

[Firma]
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

[Firma]
Nombre y firma del ajustador que recibe

[Firma]
Razón social de la grúa

[Firma]
Nombre y firma del operador de grúa que recibe