

GRUAS FUERZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 106627

MARCA: NISSAN

TIPO: X fratral

VIN: JN8BI27TC HW125598

PLACA: NO

SINIESTRO: B63794768

OPERADOR: ERWIN LEON

FECHA: 14/05/26 23:45

COLOR: GRIS AÑO: 207

SI NO DAÑO

AUT B 0122

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]
Alexis Martinez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

ORDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

DOTB00119

MARCA: NIS 911	TIPO: X TRAT 01
VIN: JNSBT87TRHW125598	PLACA:
SINIESTRO: B63794768	ASEGURADORA: BBYA
FECHA:	COLOR: Gris
	AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES: Golpe Bruto

ELABORA Jose Guillermo NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Adrian Jimenez NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Jose Guillermo NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	365210166	Póliza	8856210 Fuy	Inciso / certificado	06003	Número de serie	3N8DT2772MWR2SS98
Marca	NISSAN	Submarca	X-trail	Tipa / cilindraje	4cc	Modelo	2021
Lugar	Amezcac	Fecha	12/06/2020	Placa	2CF1284	Cantidad de placas	205
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado	Nombre del interesado	Danna Ashly Ortega Carranza	Celular	5528815673	Correo electrónico	adadashlyortega@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trasero			
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lado derecho			
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	
58.	Extintidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interior			
65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	
87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	
91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Motor			
93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	
98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	
100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	
101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	
102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	
103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	
104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	
105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	
106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
107.	Depósito de chisqueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	
108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	
110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	
111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	
113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	
114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	
115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	

General			
120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	
122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	
123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	
124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	
125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	
126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	
128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	
129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	
130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Claves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales	
Pantalla GPS Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)	
DD: Michelin Primacy SUV P 225/65 R17	DD: Michelin Primacy SUV P 225/65 R17 Nueva	
DI: Michelin Primacy 225/65 R17 Nueva	DI: Michelin Primacy 225/65 R17 Nueva	
DR: Michelin Primacy 225/65 R17 Nueva	DR: Michelin Primacy 225/65 R17 Nueva	
¿Fundas o cubiertas? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca:	
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	

Observaciones
No deo cosas de valor le dejo llaves al operador

Objetos personales
Danna Ashly Ortega Carranza

Adaptaciones equipo especial
Entregó Fior Josto

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Ortega Carranza Danna Ashly
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Ortega Carranza Danna Ashly
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Abraham...
Nombre y firma del ajustado que recibe

La M...
Razón social de la grúa

L...
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

AD...
FDDO: 346