

MARCA: NISSAN TIPO: X-trail  
 VIN: JN8BT27DWD8P494 PLACA: \_\_\_\_\_

SINIESTRO: B66141267  
 OPERADOR: ANDRES R.  
 FECHA: 12/05/26  
 COLOR: GRIS AÑO: 2018

SI NO DAÑO AOT 98. 18:55 SI NO DAÑO

BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			

BOMBA GASOLINA			
LLAVES			<u>SIN LLAVES</u>
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTAS			
TAPA CAJUCLA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X	X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X	X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES:  
EL COFRE SE ENCUENTRA TRADADO Y CAJUCLA NO SE PUEDE ABRIR.

ELABORA: [Signature] ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]  
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

NOTBOO 95

MARCA: <u>Nissan</u>	TIPO: <u>Xt 191</u>
VIN:	PLACA: <u>X</u>
SINIESTRO: <u>1306/141267</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>19-05-16</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>9018</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			<input checked="" type="checkbox"/>
BOMBA GASOLINA			
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
CATALIZADOR			

caja de frenos

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENO			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
COFRE			<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ			<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DELANTERA			<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS			<input checked="" type="checkbox"/>
BALASTRAS			<input checked="" type="checkbox"/>
BULBOS			<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS DE NIEBLA			<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA			<input checked="" type="checkbox"/>
PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA			<input checked="" type="checkbox"/>

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO			<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			<input checked="" type="checkbox"/>
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIMPIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA			<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO			<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOLSA DE AIRE			<input checked="" type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CINT. SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
SEGUROS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEVADORES ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES PASACORRIENTES			<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILERS			<input checked="" type="checkbox"/>
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACAS			<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
EXTINGUIDOR			<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA			<input checked="" type="checkbox"/>
PLACA VIN			<input checked="" type="checkbox"/>
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CANASTILLA			<input checked="" type="checkbox"/>
ADAPTACION			<input checked="" type="checkbox"/>



OBSERVACIONES: No permite abr. cajuela

ELABORA <u>Jose Guillermo Led</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Carlos Royan</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jose Guillermo Led</u> NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>866141267</b>	Número de póliza: <b>80062107X N</b>	Inciso / Certificado: <b>1</b>	Placas: <b>PXG032B</b>
Marca: <b>NISSAN</b>	Submarca: <b>X-Trail</b>	Tipo: <b>SUV</b>	Modelo: <b>2018</b>
Nombre del ajustador: <b>Diego Lopez S</b>	Claves: <b>X201</b>	Fotos: <b>X201</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5%</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>Jose F. Dobry Barrio Silva</b>	Celular: <b>5598888145</b>	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Megano consecuencia de golpe directo**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o malare, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

<p><b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b></p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	Fecha de expedición: <b>11/15/26</b>
	Lugar de expedición: <b>CDMX</b>

Firma del ajustador: *[Signature]*

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <b>Cesma Autoline</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Colima 19, Navarro Hidráulicos, 5913</b>
Número de pase:	<b>Beneriste Edo Mex</b>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i></p> <p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i></p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small></p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado: _____</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small></p>

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Nos reservamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Nombre de su seguro B6614 1267	Póliza 8002104YN	Inicio / certificado 1	Número de serie JN8BT27J5W088499
Marca MSSAN	Submarca XTRAIL	Tipo de vehículo SUV	Año 2018
Lugar CDMX	Fecha Día 11 Mes 8 Año 26	Placas DXG032B	Cantidad de placas (1) 10967
Afectación a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Jose	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1. Parabrisas	/	/
2. Brazos de limpiadores	/	/
3. Plumas limpiadoras	/	/
4. Cofre	/	/
5. Cuartos de luz	/	/
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7. Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	X
9. Parrilla	/	/
10. Emblemas	/	/
11. Facia	/	/
12. Molduras	/	/
13. Rejillas de facia	/	/
14. Porta placa	/	/
15. Spoiler	/	/

Trasero

16. Medallón	/	/
17. Limpiadores	/	/
18. Lámpara stop	/	/
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20. Emblema cajuela	/	/
21. Calaveras (2) (4)	/	/
22. Reflejantes	/	/
23. Defensa	/	/
24. Molduras	/	/
25. Porta placa	/	/
26. Cámara de reversa	/	/
27. Spoiler	/	/
28. Escape	/	/

Lado derecho

29. Salpicadera	/	/
30. Cuarto luz lateral	/	/
31. Espejo lateral	/	/
32. Cristal aleta	/	/
33. Puerta delantera	/	/
34. Cristal puerta delantera	/	/
35. Manija de puerta delantera	/	/
36. Puerta trasera	/	/
37. Cristal puerta trasera	/	/
38. Manija de puerta trasera	/	/
39. Cristal costado	/	/
40. Estribo	/	/
41. Molduras	/	/

Lado izquierdo

42. Salpicadera	/	/
43. Cuarto luz lateral	/	/
44. Espejo lateral	/	/
45. Cristal aleta	/	/
46. Puerta delantera	/	/
47. Cristal puerta delantera	/	/
48. Manija de puerta delantera	/	/
49. Puerta trasera	/	/
50. Cristal puerta trasera	/	/
51. Manija de puerta trasera	/	/
52. Cristal costado	/	/
53. Estribo	/	/
54. Molduras	/	/

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela	/	/
56. Birlo de seguridad	/	/
57. Cables pasa corriente	/	/
58. Extinguidor	/	/
59. Gato	/	/
60. Gato hidráulico	/	/
61. Llave de rueda	/	/
62. Señales de carretera	/	/
63. Tapete cubre llanta	/	/
64. Tapa sombrerera	/	/

Interior

65. Cielo de todo	/	/
66. Luz interior	/	/
67. Espejo retrovisor	/	/
68. Viseras	/	/
69. Tablero	/	/
70. Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71. Botones de estéreo	/	/
72. Control aire acondicionado	/	/
73. Control calefacción	/	/
74. Control eléctrico	/	/
75. Guantero	/	/
76. Consola	/	/
77. Porta vasos	/	/
78. Encendedor	/	/
79. Cenicero	/	/
80. Palanca de velocidades	/	/
81. Perilla palanca	/	/
82. Botones puerta	/	/
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84. Coderas	/	/
85. Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86. Bocinas radio	/	/
87. Cinturones de seguridad	/	/
88. Banca de asiento trasero	/	/
89. Respaldo de asiento trasero	/	/
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91. Alfombra	/	/
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	X

Motor

93. Alternador	/	/
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96. Bandas de motor	/	/
97. Bayoneta aceite dirección	/	/
98. Bayoneta aceite motor	/	/
99. Bayoneta aceite transmisión	/	/
100. Bobina	/	/
101. Bocina de claxon	/	/
102. Bomba de agua	/	/
103. Bomba dirección hidráulica	/	/
104. Boster de frenos	/	/
105. Cables bujías	/	/
106. Compresor aire acondicionado	/	/
107. Depósito de chisgueteros	/	/
108. Distribuidor	/	/
109. Filtro gasolina	/	/
110. Marcha	/	/
111. Motor limpiadores	/	/
112. Motor ventilador	/	/
113. Porta filtro de aire	/	/
114. Radiador	/	/
115. Sistema de inyección	/	/
116. Transmisión (STD) (AWT)	/	/
117. Tapón aceite motor	/	/
118. Tapón radiador	/	/
119. Tapón depósito liquido de frenos	/	/

General

120. Canastilla	/	/
121. Alarma	/	/
122. Tapón de gasolina	/	/
123. Herramientas	/	/
124. Sensor de reversa	/	/
125. Quemacocos	/	/
126. Toldo	/	/
127. Gancho de arrastre	/	/
128. Tapón gancho de arrastre	/	/
129. Calcomanía de verificación	/	/
130. Tapón birlo	/	/
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>Na retiro</b>
<b>Llaves</b> Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca:  
 TAG Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 3/4)  
 DD:     
 TD:     
 DI:     
 TI:     
 R:     
 ¿Funda o cubierta? Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:

Original	Especial
----------	----------

**Observaciones**

**Objetos personales**

Ninguno

**Adaptaciones equipo especial**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**