

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0777

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): Aotb 00653

MARCA: NISSAN	TIPO: XTRAIL
VIN: JU8B72707#W004789	LACA: S/P
SINIESTRO: 866210D86	ASEGURADORA:
FECHA: 10-09-16	COLOR: AÑO: 2017

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 86662101086	Número de póliza: 1571238267	Inciso / Certificado:	Placas: PWT529P
Marca: Nissan	Submarca: Xtreme	Tipo: Xtreme	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Alberto Rodríguez	Claves: X298	Fotos: X298	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 0
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Alberto Rodríguez	Celular: 7771288235	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 9/10/2018 Lugar de expedición: Colima Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Actoanline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Colima 19, Barrio Hidrocolima

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 8566210286	Póliza: B77238267	Inciso / certificado: 1	Número de serie: JNEDT2707HWO0489
Marca: Nissan	Submarca: X2C	Tipo / cilindrada: Camioneta	Modelo: 2017
Lugar: Tlalp	Fecha: 08/08/2017	Placa: BCUTS29F	Color: Blanco
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Roberto Alvarado	Colección: 77712838	Correo electrónico: _____

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de todo	/		Computadora			
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	Batería		
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Observaciones: _____	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/			Marca: _____		
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		Llaves			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Tipo de llaves		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71.	Botones de estereo	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Normal ☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		Cantidad: _____	Código de encendido ☒		
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/			Tarjeta ☐		
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Auto estereo			
11.	Facia	/		75.	Guantera	/		Estereo ☒ Sí ☐ No ☐	Tarjeta de circulación		
12.	Molduras	/		76.	Consola	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	☒ Sí ☐ No ☐		
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/		Marca: _____			
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		Adicionales			
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca: _____		
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca	/		TAG ☒ Sí ☐ No ☐			
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta	/		Llantas			
18.	Lámpara stop	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/		84.	Coderas	/		DD: _____	Vida		
20.	Emblema cajuela	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)	/		TD: _____	2		
21.	Calaveras (2) (4)	/		86.	Bocinas radio	/		DI: _____			
22.	Reflejos	/		87.	Cinturones de seguridad	/		TI: _____			
23.	Defensa	/		88.	Banca de asiento trasero	/		R: _____			
24.	Molduras	/		89.	Respaldo de asiento trasero	/		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐			
25.	Porta placa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
26.	Cámara de reversa	/		91.	Alfombra	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
27.	Spoiler	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
28.	Escape	/		Motor				Volante			
Lado derecho				93.	Alternador	/		Marca: Agate			
29.	Salpicadera	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Original ☐ Especial ☒	No. (1) (2) (3) (4)		
30.	Cuarto luz lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)		
31.	Espejo lateral	/		96.	Bandas de motor	/		Observaciones			
32.	Cristal aleta	/		97.	Bayoneta aceite dirección	/					
33.	Puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor	/		Objetos personales			
34.	Cristal puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión	/					
35.	Manija de puerta delantera	/		100.	Bobina	/		Adaptaciones equipo especial			
36.	Puerta trasera	/		101.	Bocina de claxon	/					
37.	Cristal puerta trasera	/		102.	Bomba de agua	/					
38.	Manija de puerta trasera	/		103.	Bomba dirección hidráulica	/					
39.	Cristal costado	/		104.	Boster de frenos	/					
40.	Estribo	/		105.	Cables bujías	/					
41.	Molduras	/		106.	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros	/					
42.	Salpicadera	/		108.	Distribuidor	/					
43.	Cuarto luz lateral	/		109.	Filtro gasolina	/					
44.	Espejo lateral	/		110.	Marcha	/					
45.	Cristal aleta	/		111.	Motor limpiadores	/					
46.	Puerta delantera	/		112.	Motor ventilador	/					
47.	Cristal puerta delantera	/		113.	Porta filtro de aire	/					
48.	Manija de puerta delantera	/		114.	Radiador	/					
49.	Puerta trasera	/		115.	Sistema de inyección	/					
50.	Cristal puerta trasera	/		116.	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51.	Manija de puerta trasera	/		117.	Tapón aceite motor	/					
52.	Cristal costado	/		118.	Tapón radiador	/					
53.	Estribo	/		119.	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54.	Molduras	/		General							
Cajuela				120.	Canastilla	/					
55.	Alfombra cartón cajuela	/		121.	Alarma	/					
56.	Birlo de seguridad	/		122.	Tapón de gasolina	/					
57.	Cables para corriente	/		123.	Herramientas	/					
58.	Extintidor	/		124.	Sensor de reversa	/					
59.	Gato	/		125.	Quemacocos	/					
60.	Gato hidráulico	/		126.	Toldo	/					
61.	Llave de rueda	/		127.	Gancho de arrastre	/					
62.	Señales de carretera	/		128.	Tapón gancho de arrastre	/					
63.	Tapete cubre llanta	/		129.	Calcomanía de verificación	/					
64.	Tapa sombrerera	/		130.	Tapón birlo	/					
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad	Nombre y firma del interesado
---	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la **compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
--	---	-------------------------	--