

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Lokey con ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>XTAIL</u>
VIN: <u>5N8CT3MT3TRW004150</u>	PLACA: <u>9/P</u>
SINIESTRO: <u>B71832865</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>16-07-26</u>	COLOR: <u>BCO</u>
	AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Seguros

C VI

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B71852865	Paliza 8545400658	Inciso / certificado 1	Número de serie JN8CT3MT3RW004150
Marca Nissan	Submarca Xtra	Tipo / cilindrada SUV	Modelo 2024
Lugar CDMX	Fecha 27/05	Placas PYA042E	Cantidad de placas (0) (1) ②
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado BO Angel Avila Brito	Celular 5513906530	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cotillo		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenon ☒ LED		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de tacita		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cañuela / quita puerta		
20.	Emblema cañuela		
21.	Cañuelas (2) (4)		
22.	Relojantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (OX)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cañuela

55.	Alfombra cartón cañuela		
56.	Birio de seguridad		

Adicionales	
Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒	Marca:
TAG ☐ Sí ☐ No ☒	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines	
Marca:	
Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
Original ☐ Especial ☐	

Observaciones

Objetos personales

SERVICIO DE:
GRÚAS RALLY S.A. DE C.V.

BARRANQUILLA 136 COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
TELS.: 800 215 2345 • 215 2349
55 5272 9793 • 55 5272 9733



INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

FOLIO 11353

FECHA: 16 DIA 7 MES 26 AÑO		HORA		ASEGURADO	
MARCA NISSAN		MODELO 2024	COLOR BCO	PLACAS S/N	EXPEDIENTE

1 LIMPIADORES SI	16 MEDALLÓN SI	31 EMBLEMAS SI P.T
2 FAROS SI	17 VISERAS SI	32 TARJETA DE CIRCULACIÓN NO
3 ¼ DE LUZ SI	18 TAPETES ORIGINALES SI	33 COMPUTADORA SI
4 PARRILLA SI	19 MICA LUZ EXTERIOR SI	34 BATERÍA (MARCA) SI
5 ANTENA SI	20 ASIENTOS DELANTEROS SI	35 TAPÓN DE ACEITE SI
6 DEFENSA DELANTERA SI	21 ASIENTOS TRASEROS SI	36 LLANTA REFACCIÓN SI
7 PARABRISA SI	22 ENCENDEDOR NO	37 HERRAMIENTAS (PZS.) NO
8 ESPEJO LATERAL SI (I) SI (D)	23 ESPEJO INTERIOR SI	38 GATO NO Bisble
9 CRISTALES PUERTA SI	24 PERILLAS PUERTAS SI	39 EXTINTOR NO Bisble
10 EMBLEMAS SI P.D.	25 BOCINAS DE RADIO SI	40 TRIÁNGULOS EMERGENCIA NO Bisble
11 TAPONES DE RUEDA SI	26 PERILLAS DE RADIO SI	41 LLAVE DE RUEDAS NO Bisble
12 LLANTAS 4 (DQ) (DI) (TD) (TI)	27 ESTEREO (MARCA) Agencia	42 CABLES PASA CORRIENTE NO
13 PLACAS NO (PD) NO (PT)	28 GASOLINA NO (1/4) (1/2) (3/4) (LLENO)	43 OTROS:
14 CALAVERAS SI	29 LLAVERO NO (S) (N)	
15 DEFENSA TRASERA SI	30 No. DE LAVES 2 (S) (N) (Pzs.)	

Áreas dañadas (pre-existent)



OBSERVACIONES:

Firma de conformidad del asegurado, conductor o tercero

El equipo adicional y especial que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos anteriormente señalados, deberá anotarse describiendo la marca y estado de conservación.

Retiro Honda de Nissan Zaragoza

DIAGNOSTICO DEL ASEGURADO:

Jose Guillermo Lopez

ELABORÓ

ENTREGÓ

RECIBÍÓ

Gustavo
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA