



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25758

FECHA

25 08 26

CLIENTE

LUMCO0507

Lumo

ORIGEN

Tecoloyucan Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

551C733B5J2101376

NUMERO DE MOTOR

MARCA

SUZUKI

MODELO

TIPO

SUZUKI DL650A

COLOR

Azul con lineas blancas

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO		X	LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	X	
BOCINAS		X	RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	X	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR		X	REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	X		HERRAMIENTA		X			X
LUZ INTERIOR	X	X	ACUMULADOR	X		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	X		TAPON DEL RADIADOR	X				
LUCES TRASERAS	X		TAPON DEL ACEITE	X		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	X		TAPON DEL COMBUSTIBLE	X				
DIRECCIONALES DER	X		TAPON DEL ADBLU	X	X			
INTERMITENTES	X		TAPON DEL S. HIDRAULICO	X				
CLAXON	X		BAYONETA	X				
LIMPIADORES	X	X	OTROS	X				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.

FIRMA

FECHA

HORA 25/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA 14:15

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO




GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0507

	FORMATO CHECK LIST VEHICULOS NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	
DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN: <u>Forza Teoloyucan</u>		
MODELO: <u>V-STREAM</u>	MARCA: <u>SUZUKI</u>	
No. SERIE: <u>561C733B522101316</u>	PLACA:	
ODOMETRO INICIAL: <u>No available</u>	FECHA DE RECOLECCIÓN: <u>25-08-26</u>	
ODOMETRO FINAL:	AÑO: <u>2018</u>	COLOR: <u>Azul</u>

SI	NO	EXTERIORES	SI	NO	INTERIORES	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD
☒	☐	FAIRING	☒	☐	LUCES	☐	☒	HERRAMIENTA
☒	☐	FAROS	☒	☐	DIRECCIONALES	☐	☒	PINZAS
☒	☐	CALAVERAS	☒	☐	CLAXON	☐	☒	DESARMADOR
☒	☐	SALPICADERAS	☒	☐	CONTROL DE FAIRING	☐	☒	
☒	☐	CONTRAPESO	☒	☐	BOTON DE ENCENDIDO	☐	☒	
☒	☐	ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CORTA CORRIENTE	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS
☒	☐	CONTROLADORES	☒	☐	LUCES DE EMERGENCIA	☐	☒	
☒	☐	TAPON DE COMB	☒	☐	ODOMETRO	☐	☒	
☒	☐	CHAPA DE IGNICION	☒	☐	VELOCIMETRO	☐	☒	
☒	☐	LLANTAS	☒	☐	TABLERO DIGITAL	☐	☒	
☒	☐	PUÑOS	☒	☐		☐	☒	
☒	☐	PATA DE CABRA	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☐	☒	OTROS
☒	☐	CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	MANUAL DE MTO Y GARANTIA	☐	☒	
☒	☐		☒	☐	PLACAS	☐	☒	
☒	☐		☒	☐	PERMISO	☐	☒	
☒	☐		☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☐	☒	
☒	☐		☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN	☐	☒	

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES

- can 11ace

<u>Ruben MontREAL</u> <u>OLHOA</u> <u>25/08/26</u>	<u>OSCAR G.B</u> <u>25/08/2026</u>	
Firma Entrega Cliente	Firma Traslado	Firma Entega Activo Fijo
Nombre	Nombre	Nombre
Fecha	Fecha	Fecha

SIMBOLOGÍA

RAYÓN




ABOLLADURA




GOLPE




VISTA LADO IZQUIERO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA ATRÁS

OBSERVACIONES
AL ENTRAR A AF

Firma de trasladista

Validación de documentos del vehículo realizada por (Gestorías)

Validación físico/ mecánica realizada por (Bodega)