

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25759

FECHA

25 08 26

CLIENTE

LUMCO0513

Luma

ORIGEN

Toluca Luma

DESTINO

NUMERO DE SERIE

J S 1 C 7 3 3 B 7 J 2 1 0 1 3 7 8

NUMERO DE MOTOR

MARCA

SUZUKI

MODELO

TIPO


DL650A

COLOR

Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO		☒	LLANTA DE REFACCION		☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	
BORNAS		☒	RIN DE REFACCION		☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	
ANTENA		☒	TAPONES DE RUEDAS		☒	MANUALES		☒
ENCENDEDOR		☒	LLAVE DE RUEDA		☒	POLIZA DE GARANTIA		☒
CENICERO		☒	GATO		☒	VERIFICACION		☒
CINTURONES DE SEGURIDAD		☒	MANERAL DE GATO		☒	TARJETA DE CIRCULACION		☒
ESPEJO RETROVISOR		☒	REFLEJANTE		☒	PLACAS		☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	HERRAMIENTA		☒			☒
LUZ INTERIOR		☒	ACUMULADOR		☒	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☒	TAPON DEL RADIADOR	☒				
LUCES TRASERAS	☒	☒	TAPON DEL ACEITE	☒		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	☒		TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒				
DIRECCIONALES DER	☒		TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒		TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒				
CLAXON	☒		BAYONETA	☒				
LIMPIADORES	☒	☒	OTROS	☒				



OBSERVACIONES

Sin espejos laterales sin batería sin asiento de cuero
sin antica protector sin luces traseras

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddonha G.S.
FIRMA
FECHA 25/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA 25/08/26 HORA 14:15

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCO0513



FORMATO CHECK LIST VEHICULOS
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN:

Carretera Teoloyucan

MODELO: V. Stream

MARCA: Suzuki

No. SERIE: 251C7335712101348

PLACA: 318

ODOMETRO INICIAL: No number


FECHA DE RECOLECCIÓN: 25-08-26

ODOMETRO FINAL:

AÑO: 2018

COLOR: Azul

SI	NO	EXTERIORES	SI	NO	INTERIORES	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD
		FAIRING			LUCES			HERRAMIENTA
		FAROS			DIRECCIONALES			PINZAS
		CALAVERAS			CLAXON			DESARMADOR
		SALPICADERAS			CONTROL DE FAIRING			
		CONTRAPESO			BOTON DE ENCENDIDO			
		ESPEJOS LATERALES			CORTA CORRIENTE			TESTIGOS ENCENDIDOS
		CONTROLADORES			LUCES DE EMERGENCIA			
		TAPON DE COMB			ODOMETRO			
		CHAPA DE IGNICION			VELOCIMETRO			
		LLANTAS			TABLERO DIGITAL			
		PUÑOS						
		PATA DE CABRA						
		CARROGERIA SIN						
		GOLPES						
SI	NO		SI	NO	DOCUMENTACIÓN			OTROS
					MANUAL DE MTO Y GARANTIA			
					PLACAS			
					PERMISO			
					POLIZA DE SEGURO			
					TARJETA DE CIRCULACIÓN			



OBSERVACIONES

- Sin azarbo
- Faltan componentes
- Con llave


Ruben HERNANDEZ GARCIA
25/08/2026

OSCAR G.3 25/08/2026

Firma Entrega Cliente	Firma Traslado	Firma Entrega Activo Fijo
Nombre	Nombre	Nombre
Fecha	Fecha	Fecha

SIMBOLOGÍA

RAYÓN




ABOLLADURA




GOLPE




VISTA LADO IZQUIERO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA ATRÁS

OBSERVACIONES
AL ENTRAR A AF

Firma de trasladista

Validación de documentos del vehículo realizada por (Gestorías)

Validación físico/ mecánica realizada por (Bodega)