BBVA
Seguros

Autorización de Servicio Motocicleta

3

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Serie # ~~JS1V555A000B210724~~

Datos del siniestro

Número de siniestro	Número de póliza	Inciso / Certificado	Placas
B881310140	76MB020041	0017	1291EG

Marca	Submarca	Tipo / Cilindraje	Modelo	Color
Suzuki	motocicleta	800cc	2011	Rojo

Nombre del ajustador	Clave	Fotos	Aplica deducible
Jose Ruiz Capetillo	R065	SI	☐ SI ~~Exito~~ $ D.P.A

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☑ Afectado N° 1	Jose Antonio Aceves Leon		

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legítimamente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☐ 1. Faring
☐ 2. Farin
☐ 3. Parabrisas
☐ 4. Direccional (D) (T)
☐ 5. Espejo lateral
☐ 6. Palanca freno
☐ 7. Puño
☐ 8. Asiento
☐ 9. Colín
☐ 10. Portaplaca
☐ 11. Basculante
☐ 12. Pata pie (D) (T)
☐ 13. Pedal freno trasero
☐ 14. Tapa de motor
☐ 15. Tapa de clutch
☐ 16. Spoyler
☐ 17. Costado medio
☐ 18. Tapa costado
☐ 19. Llanta delantera
☐ 20. Rin delantero

Lado derecho



Lado izquierdo



☐ 21. Tablero
☐ 22. Espejo lateral
☐ 23. Palanca de clutch
☐ 24. Puño
☐ 25. Direccional (D)(T)
☐ 26. Salpicadera
☐ 27. Barra superior del
☐ 28. Tapa costado
☐ 29. Pedal de velocidad
☐ 30. Posapie (D)(T)
☐ 31. Escape
☐ 32. Calipers
☐ 33. Llanta trasera
☐ 34. Rin trasero
☐ 35. Loderia
☑ 36. Calavera
☐ 37. Bar/coor
☐ 38. Tanque gasolina
☐ 39. Tapon gasolina
☐ 40. Manubrio

(9) soporte direccionales bmw

Daños mecánicos: _____

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70.- Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo
Descripción de daños: _____

Lado derecho
Descripción de daños:
Vin #JS1V555A9M7100345 ✓

Datos depósito de deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

Fecha de expedición: _____
Lugar de expedición: _____

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Motu expert's	Francisco I. Madero N-355 col. Niños Heroes 4425619613
Número de pase	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asigna a **centro de valuación** y/o **taller en convenio solo para efectos de valuación.** La valuación de los daños se realizará de acuerdo al **costo** de reparación, y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador, **no determina** el monto en la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

José Antonio Aceves León
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que recabe mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

José Antonio Aceves León
Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.03

Información importante al reverso.

FDDO-485

Nombre y firma del asegurado, tercero

Nombre y firma del ajustador

GRUA: Hook

PLACAS: 06-LE-9K

Aog. 00257

F. 12793 BBVA

GRUAS FORZA AUTOTRASLADOS

INVENTARIO DE MOTOCICLETA

direccion.general@gruasforza.com

SINIESTRO: B883T0140

OPERADOR: Abelardo Perez

FECHA: 16/10/26


COLOR: Rojo AÑO: 2021


MARCA: SUZUKI TIPO: Boulebard

VIN: JS1VS55A9M7100345 PLACA: S/P

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR		No	Visible
TANQUE DE GASOLINA	X		X
TAPA DE GASOLINA	X		
SUSPENSION DELANTERA	X		
SILLON	X		
FARO		X	
DIRECCIONALES DELANTERAS	X	X	
BOMBA FRENO DELANTERO	X		X
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO			X
BATERIA			
COMANDO DE LUCES	X		
CLAXON	X		
CLUTCH	X		
PALANCA FRENO DELANTERO	X		
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA	X		
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE		X	
LLANTAS	X		
RINES	X		
STOP	X		
FORRO COJIN	No Visible		

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO	X		
VELOCIMETRO	X		
MOFLE			X
PEDAL FRENO TRASERO			X
CADENA		X	
CRANK		X	
TAPAS LATERALES			X
TANQUE DE ACEITE	X		
POSAPIES TRASEROS			X
PARRILLA		X	
GUARDAFANGO TRASERO			X
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO		X	
CAJA FILTRO	No Visible		
LLAVES		X	
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS			X
GUARDA CADENA		X	
AMORTIGUADOR	No Visible		





OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Lopez A.	Abelardo Perez Rojo	Fernando Lopez A.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA