

MARCA: SUZUKI TIPO: LGV13
VIN: JS2FH8H55K6106080 PLACA: JIP

SINIESTRO: B67634565
OPERADOR: ALEXIS MARTINEZ
FECHA: 28-06-26
COLOR: ROSO AÑO: 2019

SI NO DAÑO G-FORZA S-BBVA

SI NO DAÑO

BATERIA	XX		
COMPUTADORA MOTOR	XXX		
ESTEREO	XXX		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	XX		
CATALIZADOR	X		

H-04:58 AOTB-299

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	XX		
ALTERNADOR	XX		
BAYONETA ACEITE MOTOR	XXX		
CLAXON	XX		
BOMBA AGUA	XX		
BANDAS MOTOR	XX		
SISTEMA FRENOS	XX		
CABLES BUJIAS	XX		
BOBINA	XX		
AIRE ACONDICIONADO	XX		
DEPOSITO LIMPIADORES	XX		
DIRECCION HIDRAULICA	XX		
DISTRIBUIDOR	XX		
ENCENDIDO ELECTRONICO	XX		
GENERADOR		X	
MARCHA	XX		
MONOBLOCK	XX		
VENTILADOR	XX		
RADIADOR	XX		
RADIADOR DE A/C	XX		
TANQUE DE GASOLINA	XX		
TAPON DE GASOLINA	XX		
TAPON DE ACEITE	XX		
TAPON RADIADOR	XX		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	XX		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		XX	
GATO		XX	
LLAVE DE RUEDA	XX		
SEÑALES DE CARRETERA	XX		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	XX		
COFRE	XX		
CUARTOS DE LUZ	XX		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS		X	
BULBOS		XX	
FAROS DE NIEBLA	XX		
PARABRISAS	XX		
PARRILLA	XX		
PLUMAS LIMPIADORES	XX		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	XX		
CAJUELA	XX		
DEFENSA TRASERA	XX		
LIMPIADOR	XX		
MEDALLON	XX		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		XX	
SPOILERS		XX	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		XX	
EXTINGUIDOR		XX	
ANTENA	XX		
PLACA VIN	XX		
KILOMETRAJE		XX	
CANASTILLA		XX	
ADAPTACION		XX	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	X
ESTRIBO			XX
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA	XX		
SALPICADERA			XX
LLANTAS			XX
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	XX		
VIDRIOS LATERALES	XX		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA	XX		
SALPICADERA			XX
LLANTAS			XX
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	XX		
VIDRIOS LATERALES	XX		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	XX		
ASIENTOS DELANTEROS	XX		
ASIENTOS TRASEROS	XX		
BOCINAS	XX		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	XX		
CINT. SEGURIDAD	XX		
CLAXON	XX		
CODERAS		X	
CONSOLA	XX		
CONTROL A/C	XX		
DEFROSTER	XX		
ENCENDEDOR	XX		
ESPEJO RETROVISOR	XX		
INSTRUMENTOS TABLERO	XX		
LUZ INTERIOR	XX		
LUZ STOP	XX		
MANIJAS	XX		
PALANCA DE VELOCIDADES	XX		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	XX		
TABLERO	XX		
TAPETES	XX		
ELEVADORES ELECTRICOS	XX		
VESTIDURAS	XX		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Jesus Hdz P.</i>	<i>Alexis Mtz</i>	<i>Jesus Hdz P.</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

43 Blanco

MA

BOLETA DE ENTRADA
AL OTI

No. SINIESTRO		FECHA DE ENTRADA		HORA DE ENTRADA		HORA DE SALIDA		INVENTARIO	
B67634565		22-05-26		22:28					
MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE					
ZUSUKI		2019	ROJO	152FH815K6106080					
GRUA	PLACAS		OPERADOR	EDO/CD DE PROCEDENCIA DE LA UNIDAD					

PERDIDA TOTAL	ROBO	FINANCIA
---------------	------	----------

	SI	NO	SI	NO
LLAVE DE ENCENDIDO	X			
LLANTA DE REFACCION				
BATERIA	X			
GATO		X		
CRUCETA		X		
TAPETES	X			
COMPUTADORA	X			
ESTEREO ORIGINAL	X			
ESTEREO NO ORIGINAL		X		
CARATULA ESTEREO		X		
CENTRO ENTRETENIMIENTO		X		
PLACAS		X		
No. DE PLACAS		X		

	SI	NO
BUCINAS DELANTERAS	X	
BUCINAS TRASERAS	X	
ESTEREO	X	
AMPLIFICADOR		X
BIJES DEPORTIVOS		X
LLANTAS DEPORTIVAS		X
COLA DE PATO		X
EXTINTOR		X
ARTICULOS PERSONALES	X	

	SI	NO
CUENTA CON SELLOS		X
CUENTA CON LIBERACION		X

OBSERVACIONES

1 Espejo Retrovisor con Rosario
 2 Uiceras 1/2 Luna
 Volante con Falso 5 cabezales
 1 llave control
 cables para corriente

Laura Hnd z
 NOMBRE DE GUARDIA EN TURNO

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR DE GRUA