

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0921

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): Aotb-0706

MARCA: <u>Suzuki</u>	TIPO: <u>Swift</u>
VIN: <u>JS220BS216402338</u>	PLACA: <u></u>
SINIESTRO: <u>B77670569</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>17-8-26</u> COLOR: <u>gris</u>	AÑO: <u>2022</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHE	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOJA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Sin llaves

ELABORA <u>Diego</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Diego Granb</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Diego</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77610569	Número de póliza: 719A000112	Inciso / Certificado: 10024	Placas: PEM1328
Marca: Suzuki	Submarca: SWIFT	Tipo: HB	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: Carlos Choc Castorena	Claves: X303	Fotos: X303	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 81 PAC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Maria Fernanda Correo Rivero	Celular: 5540454772	Correo electrónico: SS40454772

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos y colisión

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 12-AGOSTO-26 Lugar de expedición: CD MX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto On Line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo #19 col. Recursos Hidráulicas Tultitlan
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Maria Fernanda Correo R	Asignación de taller: Maria Fernanda Correo R
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado:	Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B71610569	Poliza 719A000112	Inciso / certificado 10024	Número de serie JB2ZC1302N6402338
Marca Suzuki	Submarca SUFT	Tipo / cilindraje HB	Modelo 2022
Lugar CDMX	Fecha Día 12 Mes 8 Año 26	Póliza PEM1328	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Maria Fernanda Cordero Rivera	Celular 5540454772	Correo electrónico
			Kilometraje 1/2

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:		
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Llaves			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llave de encendido	Tipo de llaves		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Normal ☐		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		Cantidad:	Código de encendido ☒		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/			Tarjeta ☐		
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Auto estereo			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Estereo ☒ Sí ☐ No	Tarjeta de circulación		
11	Facia	/		75	Guantera	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒		
12	Molduras	/		76	Consola	/		Marca:			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Adicionales			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No		
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Tarjeta GPS ☐ Sí ☐ No	Marca:		
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		TAG ☐ Sí ☐ No			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Llantas			
17	Limpadores	/		82	Botones puerta	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida		
18	Lampara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD: FOTO	(3/4 1/2 1/4)		
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		TD: FOTO			
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		DI: FOTO			
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		TI: FOTO			
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		R: FOTO			
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No			
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/		Rines			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		Marca: FOTO			
28	Escape	/		Motor				Original	Especial		
Lado derecho				93	Alternador	/		Aleación	Acero		
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Volante			
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Marca:			
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		☒ Original ☐ Especial			
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Observaciones			
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		Objetos personales			
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Adaptaciones equipo especial			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/		Observaciones			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		Objetos personales			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/		Adaptaciones equipo especial			
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/		Observaciones			
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/		Objetos personales			
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/		Adaptaciones equipo especial			
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Observaciones			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros	/		Objetos personales			
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/		Adaptaciones equipo especial			
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/		Observaciones			
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/		Objetos personales			
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/		Adaptaciones equipo especial			
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/		Observaciones			
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/		Objetos personales			
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/		Adaptaciones equipo especial			
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/		Observaciones			
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/		Objetos personales			
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/		Adaptaciones equipo especial			
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/		Observaciones			
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/		Objetos personales			
54	Molduras	/		General				Adaptaciones equipo especial			
Cajuela				120	Canastilla	/		Observaciones			
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/		Objetos personales			
56	Birlo de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/		Adaptaciones equipo especial			
57	Cables para corriente	/		123	Herramientas	/		Observaciones			
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/		Objetos personales			
59	Gato	/		125	Quemacocos	/		Adaptaciones equipo especial			
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/		Observaciones			
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/		Objetos personales			
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/		Adaptaciones equipo especial			
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/		Observaciones			
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/		Objetos personales			
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) (5)	/		Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (radio, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Maria Fernanda Cordero Rivera
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

X303
Nombre y firma del ajustador que recibe

Serviguas Pte
Razón social de la grúa

Maria Gomez
Nombre y firma del operador de grúa que recibe