

MARCA: SUZUKI TIPO: SW21
 VIN: J52ZC1359K6101061 PLACA: NIA

SINIESTRO: 8503178966
 OPERADOR: Josetha B
 FECHA: 20-04-2026
 COLOR: Blanco AÑO: 2019

BBVA 22
FORZA
ACTO 025

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		X
GENERADOR	X		X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		X
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X


DOCUMENTOS:

Ingreso: 14:00
 Salida: 14:15

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			
VOLANTE			X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Bomba de gas
NV
Gate NV llave
Computador NV

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Alexis</u>	<u>Josetha B</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hab 10/17/19 TRASLADO(PROV): _____

ACT B 00 25

5-10

MARCA: <u>SUZUKI</u>	TIPO: <u>SUZUKI</u>
VIN: <u>J592C1359K6101061</u>	PLACA: _____
SINIESTRO: <u>B6317 89.66</u>	ASEGURADORA: <u>PBVA</u>
FECHA: <u>18-01-19</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2019</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		X
CLAXON	X		X
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: No se pudo abrir el coche

ELABORA <u>Jose Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Graa Imperial</u> <u>Roberto Pedraza</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jose Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvamx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 1865178966	Número de póliza: 8857580454	Inciso / Certificado: 7	Placas: 26T3920
Marca: Suzuki	Submarca: Suzuki	Tipo: X290	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Leidy Rendón Pardo	Claves: X290	Fotos: 2019	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Manuel Velasco Castro	Celular: 535588012	Correo electrónico: 210155@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(ques) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños del siniestro:

- Frontal: **Parabrisas, Tiro, Bases del Diver, Volante, Tenedor, Tenedor de Mano, Pedal.**
- Lado izquierdo: **Tiro, Sopladores.**
- Lado derecho: **Sopladores.**

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos de depósito deducible

BANCO
 Banco: BBVA
 Cuenta / Convenio: 617482
 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
 Referencia 2: Deducible

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: Olivo 19 Recursos	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Perdino Lot 4 Auto Online Tel: 4459913 Renata Reyes Ostruvarias R. Lidia Tolpizuarde
Número de pase: 59913	Fecha de expedición: 17/03/26
Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones, y meno obr a la fecha en que se dio por acenada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.	Lugar de expedición: Mucalpan de Juárez

Ojorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se valen mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños
 Nombre y firma del interesado:
Manuel Velasco Castro

Asignación de taller
 Nombre y firma del interesado:
Manuel Velasco Castro

El presente propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio...
 Atención: 800 90 21 300 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

en BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos de usted personalmente con la finalidad de verificar la identidad del asegurado, así como el tipo de operación y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite o contratados con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad íntegro en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 053778966	Póliza 38750043	Inciso / certificado 1	Número de serie 352221357610106
Marca Seat	Submarca Seat	Tipo / categoría Sedan	Color Blanco
Lugar Mexico	Fecha de compra 16/07/2026	Placas L77597B	Volumen de gasolina 14 1/2 3/4
Atención a <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Acreditado no	Nombre del interesado Walter Velasco Cordero	Cantidad de placas (0) (1)	Corriente eléctrica 15A

No. Inventario SI No No. Inventario SI No

Delantero

1	Parabrisas	/
2	Brazos de limpiaparabrisas	/
3	Puñales limpiaparabrisas	/
4	Cofre	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (derecho) (derecho)	/
7	Focos: Halógeno Xenon Led	/
8	Faro de niebla (requiendo) (derecho)	/
9	Parrilla	/
10	Emblemas	/
11	Facia	/
12	Modulinas	/
13	Pegujas de facia	/
14	Porta galleta	/
15	Spoiler	/

Trasero

16	Medallón	/
17	Limpavidros	/
18	Lampara stop	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/
20	Emblemas cajuela	/
21	Caravanas (2/4)	/
22	Reflejes	/
23	Defensas	/
24	Modulinas	/
25	Porta galleta	/
26	Camara de reversa	/
27	Spoiler	/
28	Escape	/

Lado derecho

29	Salepicadera	/
30	Cuarto luz lateral	/
31	Espejo lateral	/
32	Cristal alata	/
33	Puerta delantera	/
34	Cristal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Cristal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Cristal condado	/
40	Extrito	/
41	Molduras	/

Lado izquierdo

42	Salepicadera	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Espejo lateral	/
45	Cristal alata	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal condado	/
53	Extrito	/
54	Molduras	/

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/
56	Bordo de seguridad	/
57	Cables para corrimiento	/
58	Extintor	/
59	Gato	/
60	Gato alchifalido	/
61	Llave de rueda	/
62	Señales de carretera	/
63	Tapete color llanta	/
64	Tapete color llanta	/

Interior

65	Cielo de todo	/
66	Luz interior	/
67	Espejo retrovisor	/
68	Volantes	/
69	Tablero	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Botones de estero	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantería	/
76	Corriente	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Cenicero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Perrilla palanca	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84	Cofretras	/
85	Manijas de puertas (2/4)	/
86	Bocinas radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Barra de asiento trasero	/
89	Resgado de asiento trasero	/
90	Cabeceiras (1)(2)(3)(4)(5)	/
91	Alfombra	/
92	Tapetes (1)(2)(3)(4)	/

Motor

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96	Barridas de motor	/
97	Bayoneta aceite direccion	/
98	Bayoneta aceite motor	/
99	Bayoneta aceite transmision	/
100	Bomba	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba direccion hidraulica	/
104	Bosier de frenos	/
105	Cables bujias	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Deposito de chisqueros	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor limpiaparabrisas	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radiador	/
115	Sistema de inyeccion	/
116	Transmision (STD) (AMT)	/
117	Tapón aceite motor	/
118	Tapón radiador	/
119	Tapón deposito liquido de frenos	/

General

120	Carasilla	/
121	Alarma	/
122	Tapón de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensores de reserva	/
125	Quemadores	/
126	Toldo	/
127	Gancho de arrastre	/
128	Tapón gancho de arrastre	/
129	Calentador de volante / accion	/
130	Tapón jugo	/
131	Tapón Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Otros Inventario

Computadora
¿Es visible? No Sí
Observaciones:

Llaves
Llave de encendido Normal
¿Funciona? Sí No
Código de encendido
Tarjeta
Cantidad:

Auto estereo
Estereo No
¿Funciona? Sí No
Marca:

Tarjeta de circulación
 Sí No

Adicionales
Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
TAG Sí No

Llantas
Ejemplo: Llantas DD GoodYear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
DD: Sí No R16 R17 R18 R19 R20
TD: Sí No R16 R17 R18 R19 R20
TI: Sí No R16 R17 R18 R19 R20
TR: Sí No R16 R17 R18 R19 R20

Rines
¿Funda o cubierta? Sí No
DD: Delantera derecha Sí No D: Delantera izquierda Sí No
TR: Trasera derecha Sí No TL: Trasera izquierda Sí No

Volante
Marca: Especial No
Alabacion: Especial No

Observaciones
Se Revisaron Placas
Y Frenos de Emergencia

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escrito en el inventario y en el estado de conservación.

Groupama consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se hagan mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicito amablemente que los objetos personales del vehículo no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma debe permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llaves de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será diligenciado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del alijudador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe