

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0168

00454

☒ RESGUARDO(CCAO): Keoloyucca ☐ TRASLADO(PROV): 4

MARCA: <u>SUZUKI</u>	TIPO: <u>SWIFT</u>
VIN: <u>JS2ZC339TP6400546</u>	PLACA: <u>3/P</u>
SINIESTRO: <u>B72195461</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14-07-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2013</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Daños por colisión

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Seguros

33 NEGRO
Inventario de vehículo dañado auto
28-06-28
02:05

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro	3372195461	Inicio / certificado	28-06-28	Número de serie	3333416400516
Marca	Suzuki	Submarca	Swift	Modelo	2023
Lugar		Placas		Kilometraje	Gasolina
Atención a:		Fecha		Gasolina	1/4 1/2 3/4 F
Asegurado		Nombre del interesado		Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Familia			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantera						
12	Molduras			76	Consola						
13	Reillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				80	Palanca de velocidades						
16	Medallón			81	Perilla palanca						
17	Limpiadores			82	Botones puerta						
18	Lampara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas						
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)						
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio						
22	Reflejantes			87	Cinturones de seguridad						
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero						
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero						
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Camara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			Motor							
Lado derecho				93	Alternador						
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)						
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)						
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor						
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección						
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina						
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon						
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujias						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General							
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables para corriente			123	Herramientas						
58	Extintidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anularse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346

Escaneado con CamScanner

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DE TERMINADO PT			EXP. TURNADO A FRONTERA		TOTAL DIAS		
27/06/2026		28/06/2026		01/07/2026							
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO		TIPO	
B72195461		2652762797		PLC8360		☒ ASEG ☐ IERC		SUZUKI		SWIFT	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS		N. CILINDROS	
01/01/20		VINO		GLX		☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		4		4	
										J52ZC33S1P6400546	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP. Y CONV.		POLIZA		INCISO	
K14C1385950		N/A		0		☐ SI ☒ NO		77PB0201TR		00051	
☐ AUSTERO ☐ TIPICO ☒ A AC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA											

1 - VALOR INDEMNIZADO									
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EBC		CONVENIO		X		AUTOMETRICA		268.000.00	
2 - DAÑOS									
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL								4753.55	
* REFACCIONES DE HP INICIALES								37695.93	
* MANO DE OBRA INICIAL								3200	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES								91624.94	
TOTAL DAÑOS								137.274.42	
3 - ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)									
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES								0.00	
4 - DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO								0.00	
* TENENCIAS		☐	☐	☐	☐	☐	ORIG INALES	☐	COPIAS ☐
								0.00	
5 - DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%								13.400.00	
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%								0.00	
6 - TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO								150.674.42	
7 - VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO								117.325.58	
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%								5.866.28	
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL								111.459.30	
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	316		
VALOR	259 700 00	268 000 00	
% DAÑOS	52 86 %	51 22 %	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL NO CUENTA CON LLANTA DE
REFACCION NI GATO NI LLAVE DE RUEDAS EL COSTO ESTIMADO ES
DE \$3 500.00

NUMERO DE MOTOR
K14C1385950
PLACA VIN
JS2ZC33S1P6400546
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.