

MARCA: SUZUKI TIPO: SWIFT
 VIN: JS27C677K6104456 PLACA:

SINIESTRO: B63326566
 OPERADOR: Jonathan B.
 FECHA: 20-4-26
 COLOR: Azul AÑO: 2019

*G. Fouca
AOTB00021*

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X	X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X	X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X	X	
GATO	X	X	
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	



COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Diego Liv</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Jonathan B...</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Diego Liv</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

ACTB 0026

10.20

MARCA: <u>SUZUKI</u>	TIPO: <u>SUSUKY</u>
VIN: <u>JS9ZCG3S7K6104456</u>	PLACA: <u>X</u>
SINIESTRO: <u>B63326566</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>19-04-96</u>	COLOR: <u>A201</u>
	AÑO: <u>2019</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	W		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	W		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	W		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	W		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
PELOJ	W		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	W		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	W		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES: No abre la
Cajuela, se cheque por
dentro

ELABORA <i>Jose Guillermo P</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA # <i>Miguel Lopez</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Jose Guillermo P</i> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL Rally 10

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B63326566	Número de póliza: 826CS80042	Inciso / Certificado: 1	Placas: NKD728A
Marca: SUZUKI	Submarca: SWIFT	Tipo: HB	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: ROBERTO SILVA ROSAS	Claves: X2BS	Fotos: X2BS	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 8,340
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: ALEJANDRO MORALES ROSAS	Celular: 5543428628	Correo electrónico: ale_mrosas@hotmail.com

ROSAS IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: BOLSAS DE AIRE FRONTALES, MECANICA POR CAUSAS
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 19-4-26 Lugar de expedición: LEGARIP, MEXQUEHGO
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO online Número de pase: _____	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVO 19, RECURSOS HIDRAULICOS, 54913, BUENAVISTA MEXICO
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Alejandro Morales Rosas	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Alejandro Morales Rosas	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B63326566	Póliza B26CS00042	Inciso / certificado 1	Número de serie J522c63\$7H610456
Marca SUZUKI	Submarca SWIFT	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2019
Lugar MIGUEL HGO CDMX	Fecha Día 19 Mes 4 Año 26	Placas NMD7209	Cantidad de placas (0)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado MORALES ROSAS	Celular 5543925628	Correo electrónico ale-mtojas@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de todo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras			Liaves	Tipo de liaves
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71.	Botones de estéreo			Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
11.	Facia			75.	Guantera			Marca:	
12.	Molduras			76.	Consola			Adicionales	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:
15.	Spoiler			79.	Cenicero			TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Trasero				Motor				Llantas	
16.	Medallón			93.	Alternador			Ejemplo: Llantas PD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
17.	Limpiadores			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: 4	
18.	Lámpara stop			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TI: 4	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			96.	Bandas de motor			R: 4	
20.	Emblema cajuela			97.	Bayoneta aceite dirección			¿Fundido cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
21.	Calaveras (2) (4)			98.	Bayoneta aceite motor			DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
22.	Reflejantes			99.	Bayoneta aceite transmisión			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
23.	Defensa			100.	Bobina			Rines	
24.	Molduras			101.	Bocina de cláxon			Marca:	
25.	Porta placa			102.	Bomba de agua			Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
26.	Cámara de reversa			103.	Bomba dirección hidráulica			Aleación	Acero
27.	Spoiler			104.	Boster de frenos				No. (1) (2) (3) (4)
28.	Escape			105.	Cables bujías			Volante	
Lado derecho				General					
29.	Salpicadera			120.	Canastilla			Marca:	
30.	Cuarto luz lateral			121.	Alarma			Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	
31.	Espejo lateral			122.	Tapón de gasolina			Observaciones	
32.	Cristal aleta			123.	Herramientas				
33.	Puerta delantera			124.	Sensor de reversa			Objetos personales	
34.	Cristal puerta delantera			125.	Quemacocos				
35.	Manija de puerta delantera			126.	Toldo			Adaptaciones equipo especial	
36.	Puerta trasera			127.	Gancho de arrastre				
37.	Cristal puerta trasera			128.	Tapón gancho de arrastre				
38.	Manija de puerta trasera			129.	Calcomanía de verificación				
39.	Cristal costado			130.	Tapón birlo				
40.	Estribo			131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)				
41.	Molduras								
Lado izquierdo									
42.	Salpicadera								
43.	Cuarto luz lateral								
44.	Espejo lateral								
45.	Cristal aleta								
46.	Puerta delantera								
47.	Cristal puerta delantera								
48.	Manija de puerta delantera								
49.	Puerta trasera								
50.	Cristal puerta trasera								
51.	Manija de puerta trasera								
52.	Cristal costado								
53.	Estribo								
54.	Molduras								
Cajuela									
55.	Alfombra cartón cajuela								
56.	Birlo de seguridad								
57.	Cables pasa corriente								
58.	Extinguidor								
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrerera								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Alejandro Morales Rosas **ROBERTO SILVA** **RMLU**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe