

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>ZUZUKI</u>	TIPO: <u>Gran Vitara</u>
VIN: <u>JS3TE04N6C4103622</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B75445464</u>	ASEGURADORA: <u>BBUA</u>
FECHA: <u>30-7-26</u> COLOR: <u>Gris</u>	AÑO: <u>2012</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Nestor</u>	<u>Nestor</u>	<u>Nestor</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75445464	Número de póliza: 8266210FYL	Inciso / Certificado: 01	Placas: NXD 229C
Marca: SUZUKI	Submarca: GRAN VITARA	Tipo: SUV	Modelo: 2012
Color: GRIS			
Nombre del ajustador: OSWALDO BRAVO	Claves: X277	Fotos: X277	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 3%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: LUIS FLAVIO GUERRERO SANTILLAN	Celular: 5516526023	Correo electrónico: lfguerrerosantillan@9mail.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: DAÑO CASQUETA DE EXHAUSTOS A/B (3) PORTA CUENTA (2) TOLVA CALAVERTAS
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: DAÑO MECANICO DEL LADO DERECHO
(2) COSTADO DERECHO (3) PTA TPA DERECHA.

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 27-07-26 Lugar de expedición: COAHUILTEPEC CDMX Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: LOJE AUTO ONLINE Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVOS 19 RECURSOS HIDRAULICOS BUENAVISTA MEXICO C.P. 54913

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMA, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 1575445 464	Póliza 8266210 FYL	Inciso / certificado 01	Número de serie J 33TE04V6 C41 03 621
Marca SUZUKI	Submarca GRAN VITARA	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2012
Lugar CUAUHTEMOC	Fecha Día 27 Mes 07 Año 26	Placas NXD 229C	Cantidad de placas (0) 0 (1) 0
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado LUS FLAVIO QUEBRE RO SANTILLAN	Celular 5516526023	Correo electrónico lfguererrosantillan@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2	Brasos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca: LTH
4	Cotxe	☒		68	Viseras	☒			
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71	Botones de estereo	☒			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒			
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒			
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒			
11	Facia	☒		75	Guantera	☒			
12	Molduras	☒		76	Consola	☒			
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒			
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒			
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒			
16	Medallón	☒		81	Perilla palanca	☒			
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒			
18	Lámpara stop	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84	Coderas	☒			
20	Emblema cajuela	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
21	Calaveras (2) (4)	☒		86	Bocinas radio	☒			
22	Reflejos	☒		87	Cinturones de seguridad	☒			
23	Defensa	☒		88	Banca de asiento trasero	☒			
24	Molduras	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒			
25	Porta placa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
26	Cámara de reversa	☒		91	Alfombra	☒			
27	Spoiler	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
28	Escape	☒		Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
29	Salpicadera	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒ Marca:	
30	Cuanto luz lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		TAG ☐ Sí ☐ No ☒	
31	Espejo lateral	☒		96	Bandas de motor	☒		Llantas	
32	Cristal aleta	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
33	Puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒		DD: MICHELLIN	3/4
34	Cristal puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒		TD: BRIDGESTONE	1/4
35	Manija de puerta delantera	☒		100	Bobina	☒		TI: BRIDGESTONE	
36	Puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒		R: BRIDGESTONE	
37	Cristal puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☒	
38	Manija de puerta trasera	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
39	Cristal costado	☒		104	Boster de frenos	☒		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
40	Estribo	☒		105	Cables bujías	☒			
41	Molduras	☒		106	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒			
42	Salpicadera	☒		108	Distribuidor	☒			
43	Cuanto luz lateral	☒		109	Filtro gasolina	☒			
44	Espejo lateral	☒		110	Marcha	☒			
45	Cristal aleta	☒		111	Motor limpiadores	☒			
46	Puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒			
47	Cristal puerta delantera	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
48	Manija de puerta delantera	☒		114	Radiador	☒			
49	Puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒			
50	Cristal puerta trasera	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
51	Manija de puerta trasera	☒		117	Tapón aceite motor	☒			
52	Cristal costado	☒		118	Tapón radiador	☒			
53	Estribo	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54	Molduras	☒		General				Observaciones	
Cajuela				120	Canastilla	☒			
55	Alfombra cartón cajuela	☒		121	Alarma	☒			
56	Birio de seguridad	☒		122	Tapón de gasolina	☒			
57	Cables para corriente	☒		123	Herramientas	☒			
58	Extintador	☒		124	Sensor de reversa	☒			
59	Sello	☒		125	Quemaceros	☒			
60	Sello hidráulico	☒		126	Toldo	☒			
61	Llave de rueda	☒		127	Gancho de arrastre	☒			
62	Señales de carretera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒			
63	Tapete cubre barra	☒		129	Calcomanía de verificación	☒			
64	Tapete sábanita	☒		130	Tapón bulto	☒			
				131	Tapón [] Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	Nombre y firma del interesado
---	--

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo 	Nombre y firma del ajustador que recibe 	Razón social de la grúa 	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	--	------------------------------------	---