SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AOHB0159

AO. 2786

INVENTARIO VEHICULO Todo Pdte

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Toyota		TIPO: Corolla	
VIN: JTDBCRFE8RJ029339		PLACA:	
SINIESTRO: B77231164		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA: 20/10/26	COLOR: Azul Gris	AÑO: 2024	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR		✓	
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA		✓	
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR		✓	
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR		✓	
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS		✓	
CENICEROS		✓	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD		✓	
CLAXON	✓		
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER		✓	
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES		✓	
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO		✓	
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA			✓
PARABRISAS	✓		
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES			✓
PORTAPLACA			✓

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON		✓	
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES	✓		
TAPA CAJUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA	✓	✓	
SEÑALES DE CARRETERA	✓	✓	


Si

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓	✓	
RINES	✓	✓	
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR	✓		
ANTENA	✓	✓	
PLACA VIN		✓	
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓		
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		✓
ESPEJO EXTERIOR	✓	✓	
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA	✓		✓
PUERTA TRISERA	✓		✓
SALPICADERA			
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRISERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA
Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

[illegible]

Número de siniestro: B7733116 4	Póliza: 77HB0201E7	Inciso / certificado: 000055	Número de serie: JTDBCRFE8RJ029339
Marca: Toyota	Submarca: Corolla	Tipo / cilindraje: 4	Modelo: 2024 · Color:
Lugar: Apodaca	Fecha: 20 08 26	Placas: 7DU311B	Cantidad de placas (0) (1) (2): (2) · Kilometraje: 8670 · Gasolina: 1/4 1/2 3/4 (marked at 1/2)
Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado: Promobility	Celular: 8182875497	Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9	Parrilla	✓	
10	Emblema	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa	✓	
15	Spoiler	✓	
Trasero			
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores	✓	
18	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quinta puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	✓	
25	Porta placa	✓	
26	Lámpara de reversa	✓	
27	Spoiler	✓	
28	Escape	✓	
Lado derecho			
[illegible]	[illegible]		
Lado izquierdo			
[illegible]	[illegible]		
Cajuela			
[illegible]	[illegible]		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Batería	✓	
101	Bocina de claxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Booster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de limpiadores	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (S) (D) (A) (T)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
[illegible]	[illegible]		

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas Vida
Ejemplo: Llanta DD Goodyear GPS e 195/65/14 (1/4, 1/2, 3/4)
DD
TD
DI
TI
R
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:
Original | Especial No (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero No (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

[illegible]

[illegible] BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA [illegible]

[illegible]

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo | Nombre y firma del [illegible] | Nombre y firma de [illegible] | Nombre y firma del [illegible]

FLV 06 FLTO 346

Escaneado con CamScanner