

Forza

MARCA: Toyota
VIN: JTDBT923981017789

TIPO: Yaris
PLACA: 51P

SINIESTRO: B67469761
OPERADOR: Arturo Romero
FECHA: 9-6-26
COLOR: Gris AÑO: 2008

AOTB00207

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA
Arturo Romero
Arturo Romero
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Arturo Romero
Arturo Romero
NOMBRE Y FIRMA

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
17/05/2026		23/05/2026		26/05/2026					
NO. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B67469761		2652549399		MAD715B		<input type="checkbox"/> ASEF <input checked="" type="checkbox"/> TERC		TOYOTA	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		GRIS		PREMIUM		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		4	
No. DE MOTOR		REG FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
0000		N/A		240441		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		R846210790	
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/A/C		<input type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO		<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA		<input type="checkbox"/> PRONTERIZO	
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL		<input type="checkbox"/> GARANTIA	
								<input type="checkbox"/> EXPORTADO	
								<input type="checkbox"/> TALLER	
								<input type="checkbox"/> IMPORTADO	
								<input type="checkbox"/> AGENCIA	

1 - VALOR INDEMNIZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO
<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	69.000,00
2 - DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	4524,35
* REFACCIONES DE HP INICIALES	19380
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	21895
TOTAL DAÑOS	45.799,35
3 - ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACSORIOS FALTANTES	0,00
4 - DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0,00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS	0,00
5 - DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	3.450,00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0,00
6 - TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	49.249,35
7 - VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	19.750,65
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	987,53
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	18.763,12
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO		
PAG.	305		
VALOR	69.000,00		
% DAÑOS	66,38 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE RI INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR	0000
PLACA V.I.N.	JTDBT923084017784
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE
 CARLOS VILLA GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE
 NOE DELGADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

