

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 17-07-2016 Hora 6.00 No. De Reporte 1406B0109 No. De siniestro P00241160

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Toyota Tipo MRZ Modelo 2000 Color Rojo

No. De Serie JTDJR320300073848 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS	/	
REDILLAS	/	

NOTAS Y OBSERVACIONES
sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Carraón San Sebastián

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Alto César Espinoza O

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro



Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B00247460	Número de póliza: 8156210P16	Inciso / Certificado: 02	Placas: KHK389A
Marca: Toyota	Submarca: MR2	Tipo: Convertible	Modelo: 2000
Nombre del ajustador: Juan Chalon	Claves: M89	Fotos: 31	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Carlo Carrasco	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE



Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

			
Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Salpicaderas**

Daños preexistentes

			
Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible		Fecha de expedición: 23/06/26 Lugar de expedición: Guadalajara M89
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.		
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)		
Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)	
Número de pase		

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños señalados en el presente documento, autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar la identidad administrativa, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o con los que ya cuentas. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx.

La presente declaración se formula de conformidad con la legislación en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene elaborado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	000241460	Póliza	819621016	Incidencia / certificado	01	Número de serie	JTPR 32050073810
Marca	Toyota	Submarca	N R2	Tipo / cilindro	SPYER 2006	Color	Rojo
Lugar	Oficina	Fecha	23/06/20	Placa	KUK389A	Gasolina	123
Asesorado a	Carbs	Min	26	Cantidad de	1	Corrosión eléctrica	
Asesorado por	Carbs	Nombre del Intercedente	Corrado	Celular			

No.	Inventario	Sí	No	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	------------	----	----

Delantero		Interior		Motor		General	
1	Parabrisas	65	Cinto de todo	93	Alternador	120	Canastilla
2	Bracos de limpiavientos	66	Luz inferior	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	121	Alarma
3	Puertas limpiavientos	67	Espejo retrovisor	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	122	Tapón de gasolina
4	Cofre	68	Viveras	96	Bandas de motor	123	Herramientas
5	Cuartos de luz	69	Tablero	97	Bayoneta aceite dirección	124	Sensor de reversa
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	70	Switch de encendido (start / stop engine)	98	Bayoneta aceite motor	125	Quemacocos
7	Focos	71	Botones de estérreo	99	Bayoneta aceite transmisión	126	Idolo
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	72	Control aire acondicionado	100	Bobina	127	Gancho de arrastre
9	Parrilla	73	Control calefacción	101	Bocina de claxon	128	Tapón gancho de arrastre
10	Emblemas	74	Control eléctrico	102	Bomba de agua	129	Calcomanía de verificación
11	Facia	75	Guantera	103	Bomba dirección hidráulica	130	Tapón brío
12	Molduras	76	Corsola	104	Boxer de frenos	131	Tapón de rueda (1) (2) (3) (4)
13	Repillas de fascia	77	Porta vasos	105	Cables bujías		
14	Repilla pila	78	Encendedor	106	Compresor aire acondicionado		
15	Spoiler	79	Concero	107	Depósito de chisgueteros		
		80	Palanca de velocidades	108	Distribuidor		
		81	Perrita palanca	109	Filtro gasolina		
		82	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	110	Marcha		
		83	Botones puerta	111	Motor limpiadores		
		84	Coderas	112	Motor ventilador		
		85	Manijas de puertas (2) (4)	113	Porta filtro de aire		
		86	Bocinas radio	114	Radiador		
		87	Cinturones de seguridad	115	Sistema de inyección		
		88	Banca de asiento trasero	116	Transmisión (STD) (AUT)		
		89	Respaldo de asiento trasero	117	Tapón aceite motor		
		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	118	Tapón radiador		
		91	Altavoz	119	Tapón depósito líquido de frenos		
		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				

Trasero		Otros	
16	Medallas	Computadora	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
17	Limpiaeros	Observaciones	Marca
18	Lampara stop		
19	Luz cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Cilavetas (2) (4)		
22	Refrigerantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Camara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Adicionales	
Pantalla GPS	☒ Sí ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☒
Tarjeta GPS	☒ Sí ☐ No ☒ No ☒
TAG	☒ Sí ☐ No ☒

Llantas	
DD	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14
TD	
DI	
TI	
R	

Rines	
Marca:	
Original	☒
Especial	☐
Alcación	☐
Acero	☐

Volante	
Marca:	
Original	☒
Especial	☐

Observaciones	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Por mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

1489

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grua

Nombre y firma del operador de grua que recibe

FDDO-346

BBVA

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 595, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	B00247460	Poliza	8756270976	Inciso / certificado	07	Número de serie	JTDFR320560073840
Marca	Toyota	Submarca	M R2	Tipo / cilindraje	SPYDER	Modelo	2006
Lugar	Oficina	Fecha	Día 23 Mes 06 Año 26	Placas	KHK389A	Cantidad de placas	(0) X
Atención a:	☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Carbs Carrasco	Celular	—	Correo electrónico	—

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				
9.	Parrilla			73.	Control calefacción				
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Facia			75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				80.	Palanca de velocidades				
16.	Medallón			81.	Perilla palanca				
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta				
18.	Lampara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas				
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio				
22.	Reflejantes			87.	Cinturones de seguridad				
				88.	Banca de asiento trasero				
								Adicionales	
								Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
								Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
								TAG ☐ Sí ☒ No	