

INVENTARIO VEHICULO

AOTB0545
AO. 0395

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Toyota</u>	TIPO: <u>Privs</u>
VIN: <u>5TDK4HFU5M3138832</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B73075361</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24-7-26</u> COLOR: <u>Gris</u>	AÑO: <u>2021</u>

AOTB-00543

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOSINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BODINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENGENDADOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73075361	Número de póliza: 86562101DN	Inciso / Certificado: 1	Placas: 36K844
Marca: Toyota	Submarca: Prous	Tipo: 2021	Modelo: Plata
Nombre del ajustador: Noé Lara	Claves: X295	Fotos: X295	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$13,905
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Tessica Concepción	Celular: 5521886635	Correo electrónico: huna5521886635

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o del asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 05/07/2026 Lugar de expedición: C. Acaill Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: S.M. Body Works / Presidente Juárez 1976 Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): San Jerónimo Páez, Tlalca Número de pase: 2026060125	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
 atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 137307526	Póliza 86562101D	Inciso / certificado 1	Número de serie STOKAMFUSH313683Z
Marca Toyota	Submarca Pro	Tipo / cilindraje 2021	Modelo Plata
Lugar Domicilio	Fecha 05/07/2024	Placas 26K844	Cantidad de placas 0
Atención a R.O.	Nombre del interesado Jessica Concepción Miranda Luna	Celular 551886635	Correo electrónico francesca...

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero								Otros			
1	Parrillas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led			71	Botones de estéreo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantera						
12	Molduras			76	Consola						
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero								Adicionales			
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐ No		
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ No	Marca:		
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☒ No ☐ No			
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20	Emblema cajuela			84	Coderas						
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)						
22	Reflejos			86	Bocinas radio						
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad						
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero						
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero						
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho								Llantas			
29	Salpicadera			93	Alternador			DD: 700	Vida 1/2		
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TD: 700			
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DI: 700			
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			TI: 700			
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			R: 700			
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			¿Funda cubierta? ☐ Sí ☒ No			
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
36	Puerta trasera			100	Bobina			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua						
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica						
40	Estribo			104	Boster de frenos						
41	Molduras			105	Cables bujías						
Lado izquierdo								Volante			
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca: Original			
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			Original ☒ Especial ☐			
44	Espejo lateral			108	Distribuidor						
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			110	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)						
53	Estribo			117	Tapón aceite motor						
54	Molduras			118	Tapón radiador						
Cajuela								Observaciones			
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Sin tapón Delantera Sin placa Delantera			
56	Birio de seguridad										
57	Cables para corriente										
58	Extintidor										
59	Gato										
60	Gato hidráulico										
61	Llave de rueda										
62	Señales de carretera										
63	Tapete cubre llanta										
64	Tapa sombrerera										
General								Objetos personales			
120	Canastilla										
121	Alarma										
122	Tapón de gasolina										
123	Herramientas										
124	Sensor de reversa										
125	Quemacocos										
126	Toldo										
127	Gancho de arrastre										
128	Tapón gancho de arrastre										
129	Calcomanía de verificación										
130	Tapón bido										
131	Tapón centro ☐ de rueda ☐ (2) (3) (4)										
Adaptaciones equipo especial											

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe