



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha Hora
14/07/2012 12:01

No. De Reporte A0680126 No. De siniestro B72762264

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☐

BBVA

Marca

Modelo

Tipo

Color

Toyota

2017

GRIS

No. De Serie

Placas

No. De Motor

5DK-B2FU413038987 S/P.

Operador: José Humberto Campos

Glac-Aires

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	SI	NO
BATERIA	SI	NO
BAYONETA ACEITE MOTOR	SI	NO
CLAYON	SI	NO
BOMBA AGUA	SI	NO
BOMBA GASOLINA	SI	NO
BANDAS MOTOR	SI	NO
SISTEMA FRENSOS	SI	NO
CABLES BUJIA	SI	NO
AIRE ACONDICIONADO	SI	NO
COMPUTADORA MOTOR	SI	NO
DEPOSITO LIMPIADORES	SI	NO
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	SI	NO
DISTRIBUIDOR	SI	NO
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	SI	NO
GENERADOR	SI	NO
MARCHA	SI	NO
MONOBLOCK	SI	NO
VENTILADOR	SI	NO
RADIADOR	SI	NO
TANQUE DE GASOLINA	SI	NO
TAPON DE GASOLINA	SI	NO
TAPON DE ACEITE	SI	NO
TAPON RADIADOR	SI	NO
TURBO CARGADOR	SI	NO

DESCRIPCIÓN

MANUAS	SI	NO
PALANCA DE VELOCIDADES	—	
RADIO STEREO AMFM	—	
RELOJ	—	—
SEGUROS ELÉCTRICOS	—	
TABLERO	—	
TAPETES	—	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	—	—
VESTIDURAS	—	
VOLANTE	—	
VICERAS	—	
CAJUELA		
ALFOMBRA CAJUELA	—	—
CABLES PASACORRIENTE	—	—
TAPA CAJUELA	—	—
HERRAMIENTA	—	—
GATO	—	—
LLAVE DE RUEDA	—	—
LLANTA DE REFACCION	—	—
SEÑALES DE CARRETERA	—	—

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	SI	NO
MEDALLON	SI	NO
PORTA PLACA	SI	NO
SISTEMA DE ESCAPE	SI	NO
GENERAL	SI	NO
ANTENA	SI	NO
CANASTILLA	SI	NO
SPOILERS D Y T	SI	NO
FUSIBLES	SI	NO
PLACAS	SI	NO
RINES	SI	NO
ALARMA	SI	NO
EXTINGUIDOR	SI	NO
OBJETOS PERSONALES	SI	NO
PLACA VIN	SI	NO
LLANTAS	SI	NO
KILOMETRAJE	SI	NO
OTROS	SI	NO
REDILLAS	SI	NO

NOTAS Y OBSERVACIONES

ALFOMBRAS	SI	NO
COSTADOS	SI	NO
ESPEJO EXTERIOR	SI	NO
ESTRIBO	SI	NO
MANILLAS EXTERIORES	SI	NO
MOLDURAS	SI	NO
PUERTAS DELANTERAS	SI	NO
PUERTAS TRASERAS	SI	NO
SALPICADERA	SI	NO
TAPONES DE RUEDAS	SI	NO
VIDRIOS LATERALES	SI	NO

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	SI	NO
COFRE	SI	NO
CUARTOS DE LUZ	SI	NO
DEFENSA DELANTERA	SI	NO
FAROS DE HALOGENO	SI	NO
FAROS DE NIEBLA	SI	NO
PARABRISAS	SI	NO
PARRILLA	SI	NO
PLUMAS LIMPIADORES	SI	NO
PORTA PLACA	SI	NO
CALAVERAS	SI	NO
CAJUELA	SI	NO
DEFENSA TRASERA	SI	NO

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	SI	NO
ASIENTOS DELANTEROS	SI	NO
ASIENTOS TRASEROS	SI	NO
BOCINAS	SI	NO
STEREO CD	SI	NO
BOLSAS DE AIRE	SI	NO
CABECERAS	SI	NO
CENICEROS	SI	NO
GUANTERA	SI	NO
CINT. DE SEGURIDAD	SI	NO
CODERAS	SI	NO
CONSOLA	SI	NO
CONTROL DE AIRE ACOND	SI	NO
DEFROSTER	SI	NO
ENCENDEDOR	SI	NO
ESPEJO RETROVISOR	SI	NO
INSTRUMENTOS TABLERO	SI	NO
LUZ INTERIOR	SI	NO
LUZ STOP	SI	NO

CATALIZADOR	SI	NO
-------------	----	----

Unidad: mudada y
daño en defensa frontal
Origen y destino del traslado
traslado: calle Guadalupe
García

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

AUGBO126

2

BBVA

Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, S de RL, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CP/MX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en nuestra sucursal y en bbva.mx

La presente información se otorga de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B72762264	Número de póliza: 87362105XP	Inciso / Certificado: 0001	Placas: UVG 323K
Marca: toyota	Submarca: Prius	Tipo: Modelo: 2017	Color: gris
Nombre del asegurador: Leóns Alberto	Claves: Cruel Hdz Neg	Fotos: E2	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 20,990.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N	Nombre del interesado: Gabriela Alcocer Del Rio	Celular: 9981916383	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente representen todos los daños originados en este siniestro y que sean pagados por esta en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Verificar daños por inundación

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco BBVA
Cuenta / Convenio 617482
Referencia 1 Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2 Deducible

Fecha de expedición:
Lugar de expedición:

Nombre del taller

Nombre del taller: TGP
Número de pase:

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Av. Guadalupe del Norte 1205 Col. La Guadalupe 332000 7817

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambios y/o reparación de piezas el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños y reparaciones en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión

Quedan mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales para fines legales, conforme al Aviso de Privacidad